Nr zlecenia: 26/16/06/2026/Leasys Polska- opis z klientem z dnia: 2026/06/16

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoz



W y c e n a W a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**V R 3 U S H P Y 5 S J 7 0 1 2 6 3**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**WGM0623N**
Model pojazdu:	**2008 II 1.2 Mild Hybrid MR`23 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**029-05330**
Wersja:	**GT 145 S&S DCS**	Rok produkcji:	**2025**

Wskazanie drogomierza	7420 km
Data pierwszej rejestracji	2025/06/25
Data ważności badania technicznego	2028/06/25
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk.	1790 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1199 ccm / 100kW (136KM)
Moc zespołu napędowego	107kW (145KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	26	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kol. błyszczącej oraz uchwyt Satin Bolero, podś. w 8 kolora
2	Aluminiowe nakładki na pedały	27	Panele tylnych drzwi z fakturą Karsten i listwami w kolorzebłyszczącej czerni
3	Dach Black Diamond	28	Peugeot Connect SOS I Assistance System

4	Deska rozdzielcza pokryta pianką z pod. przeszyciami z adamitu/tramontany i czarną listwą boczną z chrom. obrzeżem podśw	29	Podłoga bagażnika z możliwością mocowania w dwóch poziomach
5	Dywaniki przód/tył	30	Podłokietniki drzwi przednich i tylnych z tkaniny łączonej ze sztuczną skórą Isabella z przeszyciem Adamite
6	Elektryczny hamulec postojowy	31	Podsufitka w kolorze czarnym
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	32	Poduszka powietrzna kierowcy
8	Głośniki 6 szt.	33	Poduszka powietrzna pasażera
9	Kierownica kopmpaktowa pokryta skórą licową ze zintegorwanym sterowaniem multimediami	34	Poduszki powietrzne boczne przednie
10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	Poduszki powietrzne kurtynowe
11	Klimatyzacja automatyczna	36	Reflektory w rozszerzonej technologii Peugeot Full LED ze światłami do jazdy dziennej LED w kształcie trzech pazurów
12	Listwa progowa bagażnika w kolorze Gris Météor	37	Relingi dachowe czarne błyszczące
13	Listwy ochronne czarne drzwi bocznych z wstawkami Gris Météor	38	Spojler tylny w kolorze Perla Nera
14	Listwy ochronne drzwi bocznych w kolorze czarnym błyszczącym	39	System Active Safety Brake V-AEB
15	Listwy progowe aluminiowe z czarnym napisem PEUGEOT	40	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML
16	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	41	Szyba przednia akustyczna
17	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża LED	42	Szyba przednia barwiona
18	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	43	Szyba przednia z nadrukiem
19	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach II rzędu	44	Szyba tylna ogrzewana
20	Obudowy słupków drzwi z nadrukiem	45	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
21	Oświetlenie nastrojowe 8-kolorów (powiązane z trybem jazdy)	46	Światła tylne LED w kształcie trzech pazurów
22	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	47	Tapicerka z trzech materiałów: tkanina BELOMKA, z przeszyciem w kolorze Vert Adamite
23	Oświetlenie wnętrza - 3 diody LED (1lampa, 2 lampki do czytania)	48	Tarcze kół aluminiowe 17" diamentowe
24	Oznaczenie wersji czarne, matowe z błyszczącą czarną wstawką i monogramem GT	49	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
25	Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtulanych zegarów3D	50	Uchwyty wysuwane 4 szt(2 z przodu, 2 z tyłu)

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Konsola centralna podwyższona z podłokietnikiem
	Podłokietnik centralny przedni
	Konsola centralna
2	Osłona wlotu powietrza
	Osłona dolna ozdobna w kolorze Gris Meteor
	Łezki w kolorze Dark Chrome
	Ekskluzywny, czarny grill z pionowym oznaczeniem w kolorze nadwozia
3	Pakiet Safety Plus
	System ostrzegania o ryzyku kolizji
	System automatycznego hamowania
	Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
	System kontroli uwagi kierowcy
	System Active Safety Brake V-AEB
	System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
	System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
4	Pakiet VisioPark 1
	Kamera cofania
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył

5 Pakiet Widoczność
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Oświetlenie powitalne LED

6 Peugeot i-Connect
- System Bluetooth
- System Mirror Screen
- Radio DAB
- Ekran dotykowy kolorowy 10" HD

7 Podgrzewane siedzenia przednie
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiemoporu
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 215/60	R17	100V	XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	7,5
Przednie prawe:	GOODYEAR 215/60	R17	100V	XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	7,5
Tylne lewe:	GOODYEAR 215/60	R17	100V	XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	7,7
Tylne prawe:	GOODYEAR 215/60	R17	100V	XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	7,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-150	
2	Dach		80-150	
3	Błotnik przedni	L	80-150	
4	Drzwi przednie	L	80-150	
5	Drzwi tylne	L	80-150	
6	Błotnik tylny	L	80-150	
7	Błotnik przedni	P	80-150	
8	Drzwi przednie	P	80-150	
9	Drzwi tylne	P	80-150	
10	Błotnik tylny	P	80-150	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
3	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK
7	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu