Nr zlecenia: 55/29/07/2026/Leasys Polska- plac Grzędy z dnia: 2026/07/29

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a W a r t o ś c i

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**V R 1 J C Y H Z 0 R Y 5 5 1 1 9 2**
Marka:	**DS**	Nr rejestracyjny:	**WJ0614N**
Model pojazdu:	**DS7 1.5 BlueHDi MR`22 E6.4**	Nr Info-Ekspert:	**345-00172**
Wersja:	**Performance Line+**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	43681 km
Data pierwszej rejestracji	2024/07/15
Data ważności badania technicznego	2027/07/15
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk.	2050 kg
Oznaczenie silnika	BLUEHDI
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	33	Oparcie siedzeń tylnych dzielone z otowrem na narty i podłokietniek
2	Asystent automatycznych świateł drogowych HBA (High Beam Assist)	34	Osłona chłodnicy w kolorze czarnym błyszczącym
3	Asystent ruszania pod górę (HSA)	35	Oświetlenie przestrzeni na nogi LED
4	Błyszczące czarne wykończenie klapy górnej z chromowanym napisem	36	Oświetlenie wnętrza LED
5	Centralny ekran dotykowy o przekątnej 12,3"	37	Podłokietnik przedni z chłodzonym schowkiem

HD
6 Cyfrowy zestaw wakźników 12,3"HD
7 Dekielki centrlane tarczy koła - Czerwone
8 DS IRIS SYSTEM - systeme informacyjno - rozrywkowy
9 DS LIGHT VEIL - Światła do jazdy dziennej LED
10 DS WIngs w kolorze czarnym błyszczącym
11 Dywaniki przód/tył
12 Funkcja Follow-Me-Home
13 Gniazdo 12V w bagażniku
14 Gniazdo 12V z przodu
15 Hamulec postojowy automatyczny
16 Klami zewnętrzne z chromowaną wstawką
17 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
18 Kurtyny powietrzne przednie
19 Kurtyny powietrzne tylne
20 Lakier metalizowany Sapphire Blue
21 Lampy tylne LED 3D z dynamicznym kierunkowskazem
22 Listwy progowe Perormace Line
23 Logo DS - czarne
24 Lusterka zewnętrzne z podstawą w kolorze nadwozia i błyszczącą czarną osłoną
25 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe
26 Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów
27 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu
28 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt
29 Monogram na pokrywanie bagżnika - czarny błyszczący
30 Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek kierowcy
31 Nawigacja satelitarna 3D Connect
32 Obramowanie okien czarne błyszczące
38 Podłokietnik tylny centralny
39 Poduszka powietrzna boczna kierowcy
40 Poduszka powietrzna boczna pasażera
41 Poduszka powietrzna kierowcy
42 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
43 Przednia dolna listwa - czarna
44 Refletory DS PIXEL LED Vision
45 Relingi dachowe czarne błyszczące
46 Schowek chłodzony na rękawiczki
47 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania ADML
48 System DAB
49 System ESP
50 System kontroli ciśnienia w oponach
51 System Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto
52 System stabilizacji toru jazdy przyczepy
53 System wyboru trybu jazdy
54 Szyba przednia akustyczna
55 Szyba przednia przyciemniana
56 Szyba tylna ogrzewana
57 Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
58 Tarcze kół aluminiowe 19" SILVERSTONE
59 Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
60 Wycieraczki szyby przedniej ze zintegrowanymi dyszami spryskiwaczy
61 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
62 Złącza USB w konsoli centralnej
63 Złącze USB dla II rzędu siedzeń

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System wspomagania nagłego hamowania

2 Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 4 kierunkach
- Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
- Zagłówki regulowane - 4 kierunki

3 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym

4 Lusterka zewnętrzne regulowane podgrzewane i składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- Lusterka zewnętrzne z oświetleniem Logo DS na ziemi

5 Pakiet Bezpieczeństwa
- System kontroli uwagi kierowcy
- Alarm aktywny niezamierzonego przekroczenia linii (LKA)
- System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
- System monitorowania martwego pola
- Automatyczny hamulec awaryjny z kamerą (od 5 do 85 km/h)

6 System wspomagania parkowania z przodu i z tyłu z kamerą cofnia

Kamera cofania
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył

7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiemoporu
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

9 Wykończenie wnętrza Alcantarą@ Deep Black
Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek kierowcy
DS WIngs w kolorze czarnym błyszczącym
Listwy progowe Perormace Line
Pilot zdalnego sterowania z chromowaną wstawką
Czarny spojler w zderzaku
Monogram DS czarny matowy, teksturowany
Emblemat PERFORMANCE LINE w kolorach Carmine i Black na masce
Personalizacja PERFORMANCE LINE
Koło kierownicy pokryte perforowaną, ziarnistą skórą z przeszyciami Carmine i Gold
Fotele pokryte Alcantarą® Deep Black i płótnem DS
Elementy dekoracyjne z Alcantary® Deep Black i płótna DS.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Pakiet Comfort (dopłata)
Fotele przednie podgrzewane
Szyba przednia podgrzewana
Gniazda USB przód 2szt.

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TRACMAX 235/50 ZR19 103W ALL SEASON	5,0
Przednie prawe:	*TRACMAX 235/50 ZR19 103W ALL SEASON	4,6
Tylne lewe:	*TRACMAX 235/50 ZR19 103W ALL SEASON	5,0
Tylne prawe:	*TRACMAX 235/50 ZR19 103W ALL SEASON	4,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P		Listwa zarysowana	
2	Błotnik tylny	P		Listwa zarysowana	
3	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-100	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	70-100	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Drzwi tylne	L	90-110	
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	70-100	
8	Drzwi przednie	P	90-110	
9	Drzwi tylne	P	90-110	

10	Błotnik tylny	P	90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Brak podłogi bagażnika
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu