Nr zlecenia: 21/03/06/2026/Leasys Polska- plac Grzędy z dnia: 2026/06/03

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**V R 3 U S H N S 5 R J 8 8 2 6 5 0**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**WY004ER**
Model pojazdu:	**2008 II 1.2 MR`23 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**029-04888**
Wersja:	**GT S&S EAT**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	61195 km
Data pierwszej rejestracji	2024/11/14
Data ważności badania technicznego	2027/11/13
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk.	1740 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Oznaczenie wersji czarne, matowe z błyszczącą czarną wstawką i monogramem GT
2	Aluminiowe nakładki na pedały	28	Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtulanych zegarów3D
3	Dach Black Diamond	29	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kol. błyszczącej oraz uchwyt Satin Bolero, podś. w 8 kolora
4	Deska rozdzielcza pokryta pianką z pod.	30	Panele tylnych drzwi z fakturą Karsten i

	przeszyciami z adamitu/tramontany i czarną listwą boczną z chrom. obrzeżem podśw		listwami w kolorzebłyszczącej czerni
5	Dywaniki przód/tył	31	Peugeot Connect SOS I Assistance System
6	Elektryczny hamulec postojowy	32	Podłoga bagażnika z możliwością mocowania w dwóch poziomach
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	33	Podłokietniki drzwi przednich i tylnych z tkaniny łączonej ze sztuczną skórą Isabella z przeszyciem Adamite
8	Głośniki 6 szt.	34	Podsufitka w kolorze czarnym
9	Kierownica kopmpaktowa pokryta skórą licową ze zintegorwanym sterowaniem multimediami	35	Poduszka powietrzna kierowcy
10	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	36	Poduszka powietrzna pasażera
11	Klimatyzacja automatyczna	37	Poduszki powietrzne boczne przednie
12	Końcówka wydechu podwójna chromowana	38	Poduszki powietrzne kurtynowe
13	Listwa progowa bagażnika w kolorze Gris Météor	39	Reflektory w rozszerzonej technologii Peugeot Full LED ze światłami do jazdy dziennej LED w kształcie trzech pazurów
14	Listwy ochronne czarne drzwi bocznych z wstawkami Gris Météor	40	Relingi dachowe czarne błyszczące
15	Listwy ochronne drzwi bocznych w kolorze czarnym błyszczącym	41	Spojler tylny w kolorze Perla Nera
16	Listwy progowe aluminiowe z czarnym napisem PEUGEOT	42	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	43	Szyba przednia akustyczna
18	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	44	Szyba przednia barwiona
19	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża LED	45	Szyba przednia z nadrukiem
20	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe	46	Szyba tylna ogrzewana
21	Ładowarka bezprzewodowa do urządzeń mobilnych	47	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
22	Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach II rzędu	48	Światła tylne LED w kształcie trzech pazurów
23	Obudowy słupków drzwi z nadrukiem	49	Tapicerka z trzech materiałów: tkanina BELOMKA, z przeszyciem w kolorze Vert Adamite
24	Oświetlenie nastrojowe 8-kolorów (powiązane z trybem jazdy)	50	Tarcze kół aluminiowe 17" diamentowe
25	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	51	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
26	Oświetlenie wnętrza - 3 diody LED (1lampa, 2 lampki do czytania)	52	Uchwyty wysuwane 4 szt(2 z przodu, 2 z tyłu)

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Konsola centralna podwyższona z podłokietnikiem
- Podłokietnik centralny przedni
- Konsola centralna

2 Multimedialny Ekran Dotykowy 10"
- System Bluetooth
- System Mirror Screen
- Radio DAB

3 Osłona wlotu powietrza
- Osłona dolna ozdobna w kolorze Gris Meteor
- Łezki w kolorze Dark Chrome
- Ekskluzywny, czarny grill z pionowym oznaczeniem w kolorze nadwozia

4 Pakiet Safety Plus
- System ostrzegania o ryzyku kolizji
- System automatycznego hamowania
- Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
- System kontroli uwagi kierowcy
- System Active Safety Brake V-AEB
- System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
- System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu

5 Pakiet VisioPark 1
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

6 Pakiet Widoczność
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Oświetlenie powitalne LED

7 Peugeot i-Connect
- System Bluetooth
- System Mirror Screen
- Radio DAB
- Ekran dotykowy kolorowy 10" HD

8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiemoporu
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Lakier metalizowany

2 Pakiet wnętrza Alcantara Executive (dopłata)
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Fotel kierowcy z funkcją masażu
- Tapicerka z trzech materiałów: CAPY, skóra ekologiczna/Acantara Mistral ICONIUM-przeszycia VERT Admite i Tramonte

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ			Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 215/60	R17	VECTOR 4 SEASONS GEN-3	5,6
Przednie prawe:	*GOODYEAR 215/60	R17	VECTOR 4 SEASONS GEN-3	5,5
Tylne lewe:	*GOODYEAR 215/60	R17	VECTOR 4 SEASONS GEN-3	6,2
Tylne prawe:	*GOODYEAR 215/60	R17	VECTOR 4 SEASONS GEN-3	5,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		

Oględziny zostały wykonane wewnątrz hali. Istnieje możliwość ujawnienia dodatkowych uszkodzeń w świetle dziennym.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		65	
2	Dach		206	
3	Błotnik przedni	L	134	
4	Drzwi przednie	L	134	
5	Drzwi tylne	L	134	
6	Błotnik tylny	L	122	
7	Błotnik przedni	P	148	
8	Drzwi przednie	P	139	

9	Drzwi tylne	P	324	
10	Błotnik tylny	P	129	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, widoczne ślady naprawy		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Poplamiona		
2	Przestrzeń ładunkowa		Brak półki		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu