Nr zlecenia: 248/11/09/2026/Leasys Polska- plac Grzędy z dnia: 2026/09/11

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a W a r t o ś c i

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IX-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**Z A R N A S B A 6 N 3 0 4 4 5 1 9**
Marka:	**ALFA ROMEO**	Nr rejestracyjny:	**WN8770S**
Model pojazdu:	**Tonale 1.5 MR`22 E6d-F**	Nr Info-Ekspert:	**001-00929**
Wersja:	**Super DCT**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	57663 km
Data pierwszej rejestracji	2023/09/12
Data ważności badania technicznego	2028/09/11
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2210 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1469 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	12,3" cyfrowy kokpit zegarów TFT	26	Przedni grill Scudetto w satynowym srebrnym wykończeniu
2	6-stopniowa manualna regulacja fotela przedniego kierowcy i4-stopniowa manualna reg. fotela pasażera	27	Przedni podłokietnik zintegrowany z tunelem środkowym
3	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Przednie i boczne poduszki powietrzne + kurtyny powietrzne
4	Alfa Connect Services	29	Przednie i tylne szyby elektrycznie sterowane z automatycznym systemem zapobiegającym

			przycięciu pal
5	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	30	Reflektory Full Led z DRL Led
6	Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu	31	System aktywnego hamowania w ruchu miejskim
7	Automatyczny i elektroniczny hamulec postojowy	32	System Apple Carplay/Android Auto
8	Autonomiczny system awaryjnego hamowania	33	System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
9	Bezkorkowy wlew paliwa	34	System dynamicznej stabilizacji toru jazdy z elektronicznymukładem kontroli trakcji
10	Ciemne wykończenie wnętrza	35	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
11	Czarne obramowania szyb z tworyzwa elastycznego	36	System E-Call
12	Czujnik informujący o pozostawieniu przedmiotów na tylnym siedzeniu -Seat Remind Alert	37	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
13	Czujnik zmierzchu	38	System ostrzegania przed kolizją z przodu FCW
14	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z przodu	39	System utrzymania pasa ruchu
15	Klamki zewnętrzne podświetlane	40	System wykrywający znużenie kierowcy (DDW)
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	41	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
17	Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem AQS i tylnym nawiewem	42	Światła tylne FULL LED
18	Koło kierownicy Soft-touch z przyciskami sterowania radiem i telefonem na	43	Tarcze kół aluminiowe 18" Silver - opony 235/50
19	Kołpaczki felg kolorowe z logo Alfa Romeo	44	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
20	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	45	Tylna kanapa z 2 zagłówkami
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym Miron	46	Uchwyt ISOFIX
22	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	47	Uchwyt na kubki - Cup holdery
23	Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem dla kierowcy i pasażera	48	Zaciski hamulców Brembo lakierowane na czerwono
24	Oznaczenie modelu Tonale w chromowanym wykończeniu	49	Zamek centralny sterowany na pilota
25	Port USB przedni typu A+C		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Sterowanie radiem i telefonem w kierownicy
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Sterowanie telefonem w kierownicy
2	System rozpoznawania znaków ograniczających prędkość TSR oraz Asystent ogranicznika prędkości
	System rozpoznawania znaków ograniczających prędkość TSR
	Asystent ogranicznika prędkości

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*STOMIL OLSZTYN 235/50	R18	101V	ALL SEASON	6,0
Przednie prawe:	*STOMIL OLSZTYN 235/50	R18	101V	ALL SEASON	6,4
Tylne lewe:	*STOMIL OLSZTYN 235/50	R18	101V	ALL SEASON	7,4
Tylne prawe:	*STOMIL OLSZTYN 235/50	R18	101V	ALL SEASON	6,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, widoczne ślady napraw lakierniczych		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd mokry podczas oględzin istnieje możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po wyschnięciu

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110	
2	Dach		100-140	

3	Błotnik przedni	L	100-140	
4	Drzwi przednie	L	100-140	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	100-140	
7	Błotnik przedni	P	100-140	
8	Drzwi przednie	P	100-140	
9	Drzwi tylne	P	100-140	
10	Błotnik tylny	P	100-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



☐ Niniejszym oświadczam, że odebrałem w imieniu Klienta, występując w char

Wyposażenie pojazdu:

Razem z pojazdem przekazywane jest oryginalne wyposażenie oznaczone pon

DOKUMENTY POJAZDU

	Tak	Nie	
Dowód rejestracyjny	X		Dwa komplety kluczy
Instrukcja obsługi pojazdu		X	Karta kodowa
Książka gwarancyjna	X		Koło zapasowe
Dokumenty ubezpieczeniowe	X		Koło dojazdowe
Książka serwisowa		X	Zestaw naprawczy

Rozmiar opon: 235/50/R18 Zima / Lato / Wielosezon

Niżej podpisany oświadcza, zgodność pojazdu z zamówieniem, łącznie z el
żadnych zastrzeżeń (z wyjątkiem przypadków określonych poniżej „UWAGI

UWAGI

Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu