# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 09885/11/26-15501 | Data raportu | 02-11-2026 |
| Rzeczoznawcy | Kacper Sosnowski (WSP)<br>mgr Patryk Salzer | Data oględzin | 30-10-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/98293/26/10/20 | Miejsce oględzin | SŁOMCZYN MAGAZYN, METALOWA 1... |

## Dane pojazdu

| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **JSAAZCA3S00552392** |
| Marka, model | SUZUKI Swift 20-24 |
| Typ, wersja | Swift 1.2 Dualjet SHVS Premium |
| Numer rejestracyjny | WD7278S |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./1197 ccm/61 kW |
| Stan licznika | 69 786 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 26-05-2022/2022 |
| Data nast. bad. techn. | 08-05-2027 |
| Nadwozie | hatchback 5/5 |
| Lakier | srebrny/2-warstwowy metalik |
| Skrzynia biegów | manualna |



## Wyposażenie pojazdu

ABS z funkcją EBD, Alarm fabryczny, Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów, BAS - asystent układu hamulcowego, Blokada zamka w drzwiach tylnych, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, Deska rozdzielcza z elementem w kolorze białym, Drzwi przednie z elementami boczków w kolorze białym, ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC, Engine Auto Start Stop System - System Start/Stop, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości, Funkcja Guide me light, Gniazdo 12V, Gniazdo USB, Głośniki szerokopasmowe x4, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, skórzana ze sterowaniem radia i tempomatu, Kieszeń w oparciu fotela pasażera, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne w kolorze chromu, Klimatyzacja manualna, Lakier uni, Lampy LED Hi/Low (światła mijania i drogowe), Lampy zespolone tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne wewnętrzne z manualną regulacją ustawienia dzień i noc, Obrotomierz, Osłony chłodnicy czarna + elementy w kolorze chromu, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla kierowcy z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Osłony przeciwsłoneczne z przodu dla pasażera z lusterkiem plus uchwyt na bilet parkingowy, Pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe, przód i tył, Poduszki powietrzne boczne przednie oraz kurtyny powietrzne przednie i tylne, Poduszki powietrzne czołowe, Półka bagażnika, Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z czujnikiem radarowym), Radio CD, MP3 z 4 głośnikami, Regulacja kolumny kierownicy pionowa, Schowki w drzwiach przednich, System Hill Hold Control - wspomaganie podjazdu na wzniesienie, System bezpiecznego pedału hamulca i sprzęgła (zapada się w przypadku kolizji czołowej), System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera, System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX, System podpowiedzi zmiany biegów GSI, Szyba tylna ogrzewana, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, przód, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowa, Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, Trzecie światło stop, Tylne oparcie składane, dzielone asymetrycznie 60:40, Zagłowki 3 szt, Uchwyty na kubki, przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła automatyczne, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne tył, Lakier metalik, Czujniki parkowania - tył, Koło zapasowe dojazdowe

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | YOKOHAMA, BLUEARTH | 175/65 15 84H | 4,5 mm |
| | lewe | YOKOHAMA, BLUEARTH | 175/65 15 84H | 4,5 mm |
| tylna | prawe | YOKOHAMA, BLUEARTH | 175/65 15 84H | 4,5 mm |
| | lewe | YOKOHAMA, BLUEARTH | 175/65 15 84H | 4,5 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 5 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 6 | Próg lewy | do 150 |
| 7 | Próg prawy | do 150 |
| 8 | Dach | do 150 |
| 9 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 10 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 11 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 12 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 200 |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Słupek przedni lewy | 150 - 300 |
| 2 | Słupek przedni prawy | 150 - 300 |
| 3 | Drzwi przednie lewe | 150 - 300 |
| 4 | Drzwi tylne lewe | 150 - 300 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena dachowa | brak | WY | 0.1 |
| 2 | Okładzina zderzaka przedniego | wgniecenie, zarysowanie | NA | 2.8 |
| 3 | Pokrywa przednia | odpryski lakieru, ślady korozji | NA | 0.5 |
| 4 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | wgniecenie, zarysowanie, odpryski lakieru, ślady korozji | NA | 3.5 |
| 5 | Błotnik przedni R | zarysowanie | | |
| 6 | Przysłona zawiasu sl. przed. L | odpryski lakieru | | |
| 7 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | odpryski lakieru | | |
| 8 | Klamka zewnętrzna drzwi przednich R | zarysowanie | | |
| 9 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L | zarysowanie | | |
| 10 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R | zarysowanie | | |
| 11 | Próg L | zarysowanie | | |
| 12 | Słupek środkowy (B) L | zarysowanie | | |
| 13 | Błotnik tylny R | zarysowanie | | |
| 14 | Pokrywa tylna | zarysowanie | | |
| 15 | Kołpak koła przód L | zarysowanie | | |
| 16 | Kołpak koła przód R | zarysowanie | | |
| 17 | Deska rozdzielcza cz.górna | zarysowanie | | |
| 18 | Tapicerka drzwi, przód L | zarysowanie | | |
| 19 | Komplet nakładek pokrywy tylnej | zarysowanie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 11**
Bok lewy z przodu




**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg




**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.




**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy




**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik




**Fot. 26**
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**


Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34**

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**
Książka serwisowa – dane




**Fot. 36**
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**
Instrukcje




**Fot. 38**
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





**Fot. 39**
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 40**
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41**
Pokrywa komory silnika - Inne 1




**Fot. 42**
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43**
Zderzak - Rysa/odprysk 2




**Fot. 44**
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 45**
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1




**Fot. 46**
Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 47**
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 48**
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 50**

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 51**
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1




**Fot. 52**
Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 53**
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1




**Fot. 54**
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 55**
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1




**Fot. 56**
Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**
Dach - Inne 1




**Fot. 58**
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 59**
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60**
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 61**
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 62**
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 63**
Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 64**
Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 66**

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**
Kanapa tyl. - Inne 1




**Fot. 68**
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 69**
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



**Fot. 70**
Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 71**
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1




**Fot. 72**
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1