Nr zlecenia: 152/21/10/2025/Leasys Polska- plac Łomianki z dnia: 2025/10/21

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V R 3 F P H N S T R Y 5 1 2 1 1 8**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**WY662XX**
Model pojazdu:	**408 MR`22 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**029-04835**
Wersja:	**GT S&S EAT**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	37947 km
Data pierwszej rejestracji	2024/02/28
Data ważności badania technicznego	2027/02/28
Rodzaj nadwozia	hatchback 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	1920 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	2 gniazda USB typu C z przodu i 2 x USB z tyłu do ładowaniaurządzeń
2	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
3	Aluminiowa nakładka na próg bagażnika
4	Aluminiowe listwy progowe z przodu oraz pedały
32	Peugeot i Cockpit® 3D z konfigurowalnym wyświetlaczem kierowcy 10"wirtualnymi przyciskami i Toggles
33	Podłokietnik przedni ze schowkiem
34	Podsufitka Mistraln w kolorze ciemno szarym
35	Poduszka powietrzna kierowcy

5	Barwne przeszycia foteli Adamite	36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Bezprzewodowy interfejs Mirror Screen (Apple Carplay ™/ Android Auto)	37	Poduszki powietrzne boczne
7	Centralny ekran dotykowy 10" z programowalnymi wirtualnymi przyciskami i Toggles	38	Przednia szyba laminowana i akustyczna
8	Czujniki parkowania przód	39	Radioodtwarzacz cyfrowy DAB
9	Czujniki parkowania z tyłu wraz z kamerą cofania	40	Reflektory przednie Matrix LED z automatycznym dostosowaniem wiązek światła do warunków drogowych
10	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	41	Schowek przed fotelem pasażera wyłożony materiałem z oświetleniem LED
11	Fotele przednie ze sportowym wyprofilowaniem i regulacją wysokości	42	Schowki w drzwiach z podświetleniem, wyłożone materiałem
12	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	43	Siedzenia tylne dzielone 60/40
13	Gniazdo 12V	44	Swiatła do jazdy dziennej LED w kształcie kłów
14	Gniazdo 12V w bagażniku	45	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
15	Immobilizer	46	System bezkluczykowego dostępu do samochodu
16	Kierownica wielofunkcyjna pokryta perforowaną skórą licowaną-podgrzewana	47	System CLEAN CABIN z czujnikiem zanieczyszczenia w postaci cząstek
17	Klimatyzacja Automatyczna, dwustrefowa wraz z Air Quality System	48	System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
18	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	49	System uruchamiania pojazdu bez kluczyka
19	Kurtyny powietrzne	50	Szyby regulowane elektrycznie z blokadą automatyczną
20	Lakier metalizowany Niebieski Obsession	51	Szyby tylne przyciemniane
21	Lusterka zewnętrzene z kierunkowsazem LED	52	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
22	Lusterko wewnętrzne elektrofotochromatyczne	53	Światła tylne LED 3D
23	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	54	Tapicerka Alcantara, łączona z elementami ze skóry ekologicznej
24	Nawigacja satelitarna 3D	55	Tarcze kół aluminiowe 19" GRAPHITE
25	Nowe logo marki PEUGEOT na drzwiach	56	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
26	Obudowy zewnętrznych lusterek w czarnym kolorze Perla Nera	57	Uchwyty na kubki z przodu
27	Osłona wlotu powietrza w kolorze nadwozia ze wzorem w stylu GT	58	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
28	Oświelenie LED deski rozdzielczej oraz przednich drzwi Smart Multidrive z możliwością wyboru jednego z 8 kolorów	59	Wycieraczki szyby przedniej z pracą autmoatyczną (czujnik deszczu)
29	Oświelenie LED miejsca na nogi	60	Zderzak przedni ze zintegrowanymi światłami dziennymi LED iczarnymi elementami ozdobnymi
30	Oznaczenie GT z tyłu	61	Zderzak tylny z czarnymi elementami ozdobnymi
31	Panele dekoracyjne aluminiowe wzdłuż deski rozdzielczej oraz na drzwiach, barwne przeszycia Adamite	62	Złącze Bluetooth (z audio streaming)

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Drzwi bagażnika zamykane/otwierane elektrycznie - bezdotykowo
	Funkcja łatwego składania siedzeń tylnych
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzene z kierunkowsazem LED
3	Pakiet Drive Assist Plus z systemem utrzymywania środka pasa ruchu
	Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go

Pakiet Safety : System automatycznego hamowania awaryjnego (kamera)
System monitorowania martwego pola długodystansowy
System automatycznego hamowania awaryjnego wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych (kamera + radar)
System ostrzegania podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów

4 Pakiet Fotel przednie -regulacja manulana
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

5 System Driver Sport Pack
Usportowione charakterystyki automatycznje skrzyni biegów
Usportowione charkaterystyki pedłu przyspieszenia
usportowione charakterystyki wspomagania układu kierowniczego
Usportowiony dźwięk silnika

6 System ESP + ASR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Lakier metalizowany Szary Selenium (dopłata)

2 Pakiet Fotele Przednie -AGR fotel kierowcy - regulowane elektrycznie, podgrzewane z funkcją masażu (dopłata)
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Fotel kierowcy z funkcją masażu
Fotel pasażera z funkcją masażu
Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KOMHO 205/55R19 SOLUS4S	6,1
Przednie prawe:	*KOMHO 205/55R19 SOLUS4S	4,9
Tylne lewe:	*KOMHO 205/55R19 SOLUS4S	6,5
Tylne prawe:	*KOMHO 205/55R19 SOLUS4S	5,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony. Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Dnia 02.09.2025 Zgłoszenie kradzieży pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	Widoczne ślady naprawy lakierniczej	

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i rozklejeniu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-120	
2	Dach		80-120	
3	Błotnik przedni	L	80-120	
4	Drzwi przednie	L	80-120	
5	Drzwi tylne	L	80-120	
6	Błotnik tylny	L	80-120	
7	Błotnik przedni	P	80-120	
8	Drzwi przednie	P	80-120	
9	Drzwi tylne	P	80-120	
10	Błotnik tylny	P	80-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Szyba przednia		Wymieniana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
5	Przestrzeń ładunkowa		Zarysowania, zabrudzenia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Brak pokrywy piasty		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej	Brak pokrywy piasty	
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	NIE
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynieogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części".

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

ü Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



CERTYFIKAT GWARANCJI UMOWNYCH PEUGEOT

IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

V.I.N. VR3FPHNST245121118

Data początku gwarancji 29.02.24

Data końca gwarancji 28.02.26

Model 408 GT Aut. EAT8

Paliwo*: Benzyna

Silnik: 1199 cc PureTech 5tt E6.4

Olej silnikowy*: 0W/20 TOTAL


Moc: 130 KW/KM

Nr rejestracyjny: W4662XX

* W zależności od silnika.

Harmonogram przeglądów okresowych dedykowany dla pojazdu podczas jego przekazania. Dokument ten znajduje się

Fot. nr 95



HISTORIA SERWISOWA

Kolejne strony są przeznaczone na podstemplowanie przez serwis specjalistyczny wykonujący przegląd Państwa pojazdu PEUGEOT. Poniższe pola (data, przebieg, kolejny przegląd itd.) wypełnia, zgodnie z warunkami użytkowania, wybrany serwis specjalistyczny.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe. W razie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem.

Wykonywanie przeglądów okresowych jest wymagane w celu spełnienia warunków gwarancji umownych PEUGEOT.

Data 11/09/2024 km 15171

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

AUTO ŻOLIBORZ
Przegląd okresowy
AT GARAGE Spółka z o.o.
ODDZIAŁ: 01-856 Warszawa ul. Rudnickiego 3
tel. 22 687 86 00
SIEDZIBA: 91-527 Łódź, ul. Strykowska 131
NIP: 7272667035, REGON 100134157
Pieczątka serwisu

Następny przegląd do 30171 km lub do dnia 11/09/2025.

Data 19/05/2025 km 29900

Warunki normalne ☐ Warunki trudne

PEUGEOT
Przegląd okresowy
CARSERWIS SP. Z O.O.
ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa
tel. 22 573 70 00, 225 372
NIP 522-00-20-042
Pieczątka serwisu

Następny przegląd do 44900 km lub do dnia 19/05/2

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Fot. nr 96



Fot. nr 97

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu