Nr zlecenia: 130/31/03/2026/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 2026/03/31

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Bałaziński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



O P I N I A T E C H N I C Z N A

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V R 3 U P H N E K N 5 9 2 5 8 3 0**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**WY995XK**
Model pojazdu:	**208 MR`23 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**029-04908**
Wersja:	**Allure S&S**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	81544 km
Data pierwszej rejestracji	2023/02/28
Data ważności badania technicznego	2027/02/26
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1595 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	40	Poduszki powietrzne boczne
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	41	Radio MP3
3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	42	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu
4	Czarne błyszczące wykończenie między tylnymi światłami	43	Schowek na telefon
5	Czarne ziarniste wykończenia w światłach do jazdy dziennej	44	Selektor trybów jazdy
6	Czujniki parkowania - przód	45	Siedzenia tylne składane asymetrycznie

7	Czujniki parkowania - tył	46	Spojler tylny czarny błyszczący
8	Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon, elem z błyszczącej czerni z chromowanymi akcentami	47	System automatycznego hamowania
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	48	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
10	Funkcja Mirror Screen	49	System Bluetooth
11	Głośniki 6 szt.	50	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
12	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	51	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Hamulec postojowy elektryczny	52	System kontroli ciśnienia w oponach
14	Immobilizer	53	System kontroli uwagi kierowcy
15	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	54	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	55	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
17	Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa+Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości	56	System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
18	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	57	System TSM
19	Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem	58	System WiFi
20	Kurtyny powietrzne boczne	59	System wspomagania nagłego hamowania AFU
21	Lakier metalizowany "Żółty Agueda"	60	Szyba przednia barwiona
22	Listwy boczne okien czarne błyszczące	61	Szyba tylna ogrzewana
23	Lusterka zewnętrzne czarne błyszczące	62	Szyby przednie regulowane elektrycznie
24	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	63	Szyby tylne barwione
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	64	Szyby tylne przyciemniane
26	Multimedialny Ekran Dotykowy HD 10"	65	Szyby tylne regulowane elektrycznie
27	Osłona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w dolnej części zderzaka	66	Światła do jazdy dziennej LED
28	Osłona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w górnej części	67	Światła tylne LED
29	Osłona wlotu powietrza czarna ziarnista z elemenatami w kolorze nadwozia	68	Tapicerka z tłoczonej tkaniny LOMSA łączonej ze skórą ekologiczną z przeszyciami w kolorze Quartz
30	Oświetlenie bagażnika	69	Tarcze kół aluminiowe 16" NOMA dwukolorwe diamentowe
31	Oświetlenie wnętrza lampa A-DOME	70	Tuner radiowy cyfrowy DAB
32	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kolorze błyszczącej czerni z tampo drukiem Quartz	71	Uchwyty asekurujące z tyłu+ z przody po stronie pasażera
33	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	72	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
34	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ogniczkami napięcia siedzeń tylnych skrajnych	73	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
35	Peugeot i-Cockpit 3D/Panel 10" wirtualnych zegarów 3D	74	Zamek centralny
36	Podłokietniki przednich i tylnych drzwi ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze Quartz	75	Zderzak tylny z czarnym ziarnistym wykończniem
37	Podsufitka w jasnym kolorze	76	Zestaw naprawczy opon
38	Poduszka powietrzna kierowcy	77	Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń
39	Poduszka powietrzna pasażera	78	Złącze USB typ C 1szt

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
2	Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology
	Kierunkowskazy LED
	Reflektory przednie LED

Czujnik zmierzchu
Światła do jazdy dziennej LED
Czujnik deszczu

3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

4 Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
2	Lakier metalizowany (dopłata)
3	Pakiet Visio Park 1 (dopłata)
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
	Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)
4	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN 195/55 R16 91V ALL SEASON	5,3
Przednie prawe:	*KORMORAN 195/55 R16 91V ALL SEASON	5,2
Tylne lewe:	*KORMORAN 195/55 R16 91V ALL SEASON	6,1
Tylne prawe:	*KORMORAN 195/55 R16 91V ALL SEASON	5,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński
Wycena wykonana: Piotr Bałaziński
Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia			Brak wygłuszenia pokrywy przedniej	
2	Słupek środkowy	L		Wewnętrzna obudowa porysowana	
3	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-70	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	70-90	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Drzwi tylne	L	110-170	
6	Błotnik tylny	L	100-130	
7	Błotnik przedni	P	140-200	
8	Drzwi przednie	P	90-110	
9	Drzwi tylne	P	150-200	
10	Błotnik tylny	P	150-300	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona	Materiał odkleja się	

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Brak osłony klemy akumulatora

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG

4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi

w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu