Nr zlecenia: 97/21/05/2026/Leasys Polska- opis z klientem z dnia: 2026/05/21

**Zleceniodawca:**
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

**Rzeczoznawca:**
Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# W y c e n a  w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pojazdu: | **Samochód terenowy** | VIN: | **V F 3 M R H N S U R S 0 2 2 2 0 9** |
| Marka: | **PEUGEOT** | Nr rejestracyjny: | **WJ8293M** |
| Model pojazdu: | **3008 1.2 MR`20 E6d** | Nr Info-Ekspert: | **029-04219** |
| Wersja: | **Allure Pack 130 S&S EAT** | Rok produkcji: | **2024** |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 39248 km |
| Data pierwszej rejestracji | 2024/05/07 |
| Data ważności badania technicznego | 2027/05/07 |
| Rodzaj nadwozia | hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy |
| Dop. masa całk. | 1940 kg |
| Jednostka napędowa | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |
| Pojemność / Moc silnika | 1199 ccm / 96kW (131KM) |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | przedni (4x2) |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|---|---|
| 1 | Chromowane przełączniki typu Toggle Swich do obsługi ekranudotykowego | 29 | Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia |
| 2 | Chromowane wstawki na zderzkau przednim | 30 | Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania przednie i tylne |
| 3 | Czarne nadkola | 31 | Podłoga bagażnika dwupoziomowa |
| 4 | Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie | 32 | Podłokietnik centralny z podświetlanym i chłodzonym schowkiem |
| 5 | Czujniki cofania | 33 | Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart |
| 6 | Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone taknianą w kolorze Brumeo | 34 | Podświetlenie w podsufitce z lampkami do czytania z przodyx2 i z tyłu x2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Fotel kierowcy z manualną regulacją odcinka lędźwiowego | 35 | Poduszka powietrzna kierowcy |
| 8 | Fotel kierowcy z regulacją manualną | 36 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 9 | Fotel pasażera składany do pozycji stolika | 37 | Poduszki powietrzne boczne |
| 10 | Funkcja Mirror Screen | 38 | Poduszki powietrzne kurtynowe |
| 11 | Gniazdo 12V w konsoli przedniej | 39 | Reflektory Eco LED |
| 12 | Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist | 40 | System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA) |
| 13 | Kamera cofania 180° | 41 | System rozpoznawania znaków drogowych ESTR |
| 14 | Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40 | 42 | Szyba tylna ogrzewana z wbudowaną anteną |
| 15 | Kanapa tylna składa z bagażnika | 43 | Szyby tylne przyciemniane |
| 16 | Kierownica pokryta skórą | 44 | Światła tylne LED |
| 17 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa | 45 | Tapicerka półskórzna Colyn Mistral |
| 18 | Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem z motywem szachownicy | 46 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Detroit" dwukolorowe Strom Gray |
| 19 | Lakier bazowy metalizowany | 47 | Wskaźnik zmiany biegu |
| 20 | Listwa zderzaka tylnego chromowana | 48 | Wspomaganie układu hamulcowego elektryczne |
| 21 | Lusterka zewnętrzne lakierowane na czarno | 49 | Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym |
| 22 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 50 | Wycieraczki z wbudowanymi spryskiwaczami Magic Wash |
| 23 | Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym | 51 | Wykończenie elementów wnętrza chromem |
| 24 | Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne | 52 | Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych |
| 25 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na fotelu pasażera z przodu | 53 | Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż lini dachy |
| 26 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach | 54 | Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu |
| 27 | Nawiew powietrza na siedzenia tylne | 55 | Zestaw naprawczy opon |
| 28 | Pakiet Oświetlenia Ambiente | 56 | Złącze USB w konsoli centralnej |

| L.p. | Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego |
|---|---|
| 1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |
| 2 | Pakiet Safety Plus |
| | System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW) |
| | System Smartbeam (CAFR) |
| | System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę |
| | System Active Safety Brake |
| | System rozpoznawania znaków drogowych ESTR |
| | System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA Road Edge) |
| 3 | Pakiet Widoczność |
| | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie |
| | Czujnik zmierzchu |
| | Czujnik deszczu |
| | Funkcja Follow-Me-Home |
| 4 | Radio MP3 z DAB Ekran 8" |
| | Kierownica wielofunkcyjna |
| | Głośniki 6 szt. |
| | Złącze Bluetooth (z audio streaming) |
| | Wyświetlacz dotykowy 8" |
| | Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast) |
| 5 | System ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR |
| | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół |
| | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR |
| | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| | System wspomagania nagłego hamowania EBA |
| | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD |
| 6 | System bezkluczykowego dostępu do auta ADML |
| | System uruchamiania pojazdu bez kluczyka |
| | System bezkluczykowego dostępu do auta ADML/Klamki drzwi w kolorze czarnym Perla Nera+chrom |
| 7 | Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie |
| | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| | Szyby tylne regulowane elektrycznie |

8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

9 Zagłówki przednie i tylne regulowane
- Zagłówki foteli przednich regulowane
- Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|
| 1 | Drzwi bagażnika zamykane/otwierane elektrycznie - bezdodtykowo+Dach Black Diamond |
| 2 | Lakier metalizowany (dopłata) |
| 3 | Pakiet City 2 (dopłata) |
| | Kamera przednia |
| | Asystent parkowania równoległego |
| | Asystent parkowania prostopadłego |
| | Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision z wizualizacją na ekranie |
| | Wyświetlacz kamery cofania dotykowy |

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | | | | Bieżnik [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Przednie lewe: | *OVATION 225/55 | R18 | 98V | VI 782AS | 6,0 |
| Przednie prawe: | *OVATION 225/55 | R18 | 98V | VI 782AS | 6,0 |
| Tylne lewe: | *OVATION 225/55 | R18 | 98V | VI 782AS | 5,0 |
| Tylne prawe: | *OVATION 225/55 | R18 | 98V | VI 782AS | 6,0 |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE: | |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( + ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzwi boczne tylne | L | Wgniecione | | |
| 2 | Dach | | Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenia | | |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej




| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | 90-110µm | |
| 2 | Dach | | 120µm | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 90-110µm | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 90-110µm | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 90-110µm | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 90-110µm | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 90-110µm | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 120-180µm | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 150-180µm | |
| 10 | Błotnik tylny | P | 90-110µm | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | Tworzywo | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotel przedni kpl. | L | Poplamiony | | |
| 2 | Kanapa tylna | | Poplamiona | | |
| 3 | Zestaw wskaźników | | Aktywny komunikat: niskie ciśniene w ogumieniu | | |
| 4 | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia | | Zarysowania | | |
| 5 | Wygłuszenie pokrywy przedniej | | Rozerwane | | |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

## JAZDA KONTROLNA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2szt. |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

## POZOSTAŁE INFORMACJE

**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1




Fot. nr 2





Fot. nr 3





Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*