Nr zlecenia: 89/14/08/2025/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 14.08.2025

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V R 3 F C Y H Z 6 R Y 5 6 4 2 2 1**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**WE1EK14**
Model pojazdu:	**508 II SW HDI MR`23 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**029-04877**
Wersja:	**Allure S&S EAT**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	44524 km
Data pierwszej rejestracji	31.05.2024
Data ważności badania technicznego	30.05.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2050 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Relingi dachowe w kolorze czarnym błyszczacym
2	Blokada drzwi podczas jazdy automatyczna	35	Schowek z przodu przed pasażerem podświetlony
3	Blokada rodzicielska tylnych szyb	36	Stylowa osłona wlotu powietrza z dodatkami w kolorze nadwozia
4	Chromowane przełączniki typu Toggle Swich do obsługi ekranudotykowego	37	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML
5	Czujniki parkowania - przód	38	System dynamicznej kontoli sabilności jazdy

6 Czujniki parkowania - tył
7 Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon
8 Gniazdo 12V na konsoli śroskowej
9 Gniazdo 12V w bagażniku
10 Gniazdo 12V w desce rozdzielczej
11 Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist
12 Immobilizer
13 Kierownica pokryta skórą licowaną z chromowanym wykończeniem
14 Kolumna kierownicy regulowana
15 Kurtyny powietrzne boczne
16 Listwa dolna zderzka przedniego w kolorze nadwozia
17 Listwy czarne wokół szyb bocznych
18 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
19 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie ze zintegrowanymikierunkowskazami
20 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym Nior Brilant
21 Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża LED
22 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
23 Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach II rzędu
24 Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu
25 Oświetlenie Ambiente niebieskie paneli drzwi
26 Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikiem siły napięcia
27 Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń+ otwór do przewożenia długich przedmiotów
28 Podsufitka i wnętrze w kolorze czarnym
29 Poduszka powietrzna kierowcy
30 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
31 Poduszki powietrzne boczne
32 Pokrywa silnika aktywna
33 Przełącznik automatycznej skrzyni biegów „e-Toggle"
39 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
40 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
41 System kontroli ciśnienia w oponach pośredni
42 System kontroli czasu jazdy
43 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
44 System Peugeot(Citroen) Connect SOS&Assistance
45 System Start/Stop
46 System TSM
47 System wspomagania nagłego hamowania EBA
48 Szyba przednia akustyczna
49 Szyba przednia barwiona
50 Szyba tylna ogrzewana
51 Szyby przednie i tylne barwione
52 Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
53 Światła tylne Full LED 3D z funkcją zmiennej intensywności świecenia (ARS)
54 Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- przeszycia Quartz
55 Tarcze kół aluminiowe 17" "MERION" dwukolorowe
56 Tuner radiowy cyfrowy DAB
57 Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3 z otowerem na narty
58 Wspomaganie parkowania bokiem
59 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
60 Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
61 Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash
62 Zamek centralny zdalnie sterowany
63 Zestaw naprawczy opon
64 Złącze "USB-C" z przodu 2szt
65 Złącze USB dla 2 rzędu siedzeń (do ładowania)

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Air Quality System
- Czujnik zanieczyszczenia
- Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości

2 Fotele przednie z regulacją manulaną i elektryczną reulacjąodcinka lędzwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (4-kierunkową)
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (w 4 kierunkach)

3 Fotele przednie z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości

4 Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Nawiew powietrza na siedzenia tylne
- Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym
- Schowek klimatyzowany

5 Konsola centralna z podłokietnikiem
- Podłokietnik centralny przedni
- Konsola centralna

6 Multimedialny Ekran Dotykowy 10" HD
- Głośniki 8 szt.
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Radioodtwarzacz MP3
- Funkcja audio streaming
- Złącze "USB" 2 szt.
- Ekran dotykowy 10"

7 Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- System Peugeot(Citroen) Connect SOS&Assistance
- Funkcja rozpoznawania głosu
- System nawigacji satelitarnej 3D online
- Usługi Tom Tom - 3 lata subskrypcji

8 Oświetlenie wewnętrzne LED
- Oświetlenie podłogi przed fotelami przednimi
- Lampki LED do czytania na tylnych siedzeniach
- Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
- Lampki LED do czytania dla przednich foteli
- Oświetlenie bagażnika LED

9 Pakiet Peugeot i-Cockpit z ekranem 10"
- Głośniki 8 szt.
- Kierownica wielofunkcyjna
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Radioodtwarzacz MP3
- Funkcja audio streaming
- Złącze "USB" 2 szt.
- Panel wirtualnych zegarów 12,3"
- Ekran dotykowy 10"

10 Pakiet Safety Plus
- System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
- System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
- System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)
- System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
- System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
- System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych
- System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
- System Driver Attention Alert (DAA1)
- Kamera monitorująca kierowcę

11 Pakiet Widoczność
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Światła mijania włączane automatycznie
- System "Follow-me home"

12 Reflektory przednie Peugeot Matrix Full LED
- Światła z automatyczną regulacją położenia
- Światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED

13 System Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto
- Tuner radiowy cyfrowy DAB

14 System VisioPark 1
- Kamera cofania 180HD

15 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

16 Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

17 Zagłówki przednie i tylne regulowane
- Zagłówki foteli przednich regulowane
- Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN 215/55	ZR17	98W	ALL SEASON	5,0
Przednie prawe:	*KORMORAN 215/55	ZR17	98W	ALL SEASON	5,0
Tylne lewe:	*KORMORAN 215/55	ZR17	98W	ALL SEASON	5,0
Tylne prawe:	*KORMORAN 215/55	ZR17	98W	ALL SEASON	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletnosci w zakresie osprzetu dodatkowego, z którym przedmiot byl zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócic sie do dealera. Nie mozna wykluczyc, ze moga występować róznice w wyposazeniu.

Oględziny wykonywał: Tomasz Pacyna
Wycena wykonana: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	50	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	90	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TWORZYWO	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Roleta bagażnika		Zarysowana		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Ze względu na ograniczenia parkingowe próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie (przód/tyl), na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 5 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynieogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta wrozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części".

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu