Nr zlecenia: 120/20/03/2026/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 2026/03/20

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V F 7 S X H M R V P T 7 4 1 4 3 0**
Marka:	**CITROËN**	Nr rejestracyjny:	**WY609XY**
Model pojazdu:	**C3 IV 1.2 12V PureTech MR`20 E6.3/4**	Nr Info-Ekspert:	**008-04938**
Wersja:	**Max S&S**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	62047 km
Data pierwszej rejestracji	2024/03/22
Data ważności badania technicznego	2027/03/22
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1515 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 61kW (83KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Oświetlenie bagażnika
2	Airbump® z kolorowaną ramką	32	Podstawka na kubek
3	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii	33	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Asystent ruszania na wzniesieniu	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłaczenia

5	Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania	35	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Coffee brake Alert	36	Poduszki powietrzne kurtynowe
7	Czujniki parkowania - tył	37	Ramki szyb bocznych czarne matowe
8	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem	38	Reflektory Eco LED
9	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, mieszek ze skaju	39	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Fasada deski rozdzielczej lakierwane NOIR BRILANT + Obramowanie lakierowane GRIS MIUM	40	System kontroli ciśnienia w oponach
11	Fotel kierowcy regulowany manualnie	41	System REF
12	Gniazdo 12V	42	System rozpoznawania znaków drogowych
13	Kierownica obszyta skórą z dekorami Noie Brillant + Chrome satin	43	System wspomagania nagłego hamowania AFU
14	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem	44	Szyby barwione
15	Kierunkowskazy uruchamiane impulsowo	45	Szyby przednie regulowane elektrycznie sekwencyjne, antyprzytrzaskowe
16	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia	46	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
17	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	47	Światła do jazdy dziennej LED DRL
18	Komputer pokładowy	48	Światła p/mgielne przednie
19	Kontrolka ciśnienia oleju	49	Tapicerka Mica Grey
20	Kontrolka temperatura wody	50	Tarcze kół aluminiowe 16" Diamantée MATRIX
21	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk	51	Wskaźnik przeglądów
22	*Lakier Blanc Banquise	52	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
23	Lampy tylne 3D	53	Wspomaganie układu kierowniczego
24	Listwy chromowane z przodu, kontur świateł dziennych	54	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
25	Lokalizacja samochodu - włączanie świateł mijania (trzeci przycisk na pilocie)	55	Wycieraczka szyby tylnej z trybem pracy zmiennym w funkcji prędkości
26	Lusterka zewnętrzne podgrzewane	56	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
27	Obicia drzwi przednich z uchwytem "walizkowym" i tylnych z podłokietnikiem tapicerowanym	57	Zamek centralny
28	Obrotomierz	58	Zderzaki w kolorze nadwozia
29	Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym z połyskiem	59	Zestaw naprawczy opon
30	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	60	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym i z kontrolkami analogowymi

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Citroën Connect Radio typu RCCA2 z 6 głośnikami + DAB
	Głośniki 6 szt.
	Złącze "USB"
	System Bluetooth
	Tuner radiowy cyfrowy DAB
	System Mirror Screen
	Ekran dotykowy 7"
	Citroën Connect Radio typu RCCA2
	Schoweki pod wyświetlaczem
2	Klimatyzacja automatyczna z filtrem p/pyłowym
	Filtr p/pyłkowy
	Klimatyzacja automatyczna
3	Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
4	Pakiet Automatyczny
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
	Czujnik zmierzchu
	Czujnik deszczu
	Oświetlenie towarzyszące ""follow home"
5	Pakiet Bezpieczeństwa
	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii (AFIL)
	System rozpoznawania znaków drogowych ograniczenia prędkości
6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotele przednie podgrzewane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 205/55	R16	94Y	E PRIMACY	4,6
Przednie prawe:	*MICHELIN 205/55	R16	94Y	E PRIMACY	4,4
Tylne lewe:	*MICHELIN 205/55	R16	94Y	E PRIMACY	5,9
Tylne prawe:	*MICHELIN 205/55	R16	94Y	E PRIMACY	5,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Hubert Izdebski
Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-140	
2	Dach		140-150	
3	Błotnik przedni	L	100-140	
4	Drzwi przednie	L	100-140	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	100-140	

7	Błotnik przedni	P	100-140	
8	Drzwi przednie	P	100-140	
9	Drzwi tylne	P	100-140	
10	Błotnik tylny	P	100-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania, odpryski		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Aktywna ikona serwisowa.
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG

Z uwagi na ograniczenia parkingowe brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu