# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 02157/11/26-16703 | Data raportu | 06-11-2026 |
| Rzeczoznawcy | inż. Kamil Zaręba (WSP)<br>Damian Koch (WSP) | Data oględzin | 05-11-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/101350/26/10/20 | Miejsce oględzin | MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT... |

## Dane pojazdu



| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **WF0NXXGCHNKK61304** |
| Marka, model | FORD Focus Hatchback 18-21 |
| Typ, wersja | Focus 1.5 EcoBoost ST-Line B... |
| Numer rejestracyjny | WD1203T |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./1499 ccm/110 kW |
| Stan licznika | 100 857 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 01-03-2019/2019 |
| Data nast. bad. techn. | 02-04-2027 |
| Nadwozie | hatchback 5/5 |
| Lakier | niebieski/METALIK |
| Skrzynia biegów | manualna |

## Wyposażenie pojazdu

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe z przodu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy,TSC,TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, Felgi aluminiowe 17 wzór 5x2-ramienny z ogumieniem wykończony w kolorze Rock Metalic, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamk.,funkc. lokal. pojazdu,Live Traffic,WiFi, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kierownica 3-ramienna, skórzana w stylizacji ST-Line, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V, Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier Uni, Lane Keeping Alert, Listwa wzdłuż dolnej i górnej linii szyb bocznych – w kolorze chromu, Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze tworzywa, Listwy progowe - w stylizacji ST-Line, lakierowane w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Lusterka boczne skład. elekrycznie,lampki do podłoża,Blind Spot Information,bagażnik elektryczny, Nakładki aluminiowe na pedały sportowe, Nakładki na progi przednich drzwi - z logo 'ST-Line', Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji, Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd, Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Przycisk rozrusznika Ford Power, Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową, Radio/SYNC3/nawigacja/wyś.8"/Applink3.0/ACP/AA/z.głoś/Bluetooth/2USB/z.ster.kierow/głośniki/wyś4,2", Reflektory - halogenowe, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Reflektory – światła do jazdy dziennej LED, Spojler tylny w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Foundry z czerwonymi przeszyciami, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą i aluminium w stylizacji ST-Line, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie sportowe, Zderzaki - w stylizacji ST-Line, Światła przeciwmgielne, tylne, Światła przednie przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów, Hak holowniczy demontowalny (zaw. złącze 13-pin, stałe zasilanie, system stabilizacji przyczepy TSC), Lakier metalik Desert Island Blue, Ogrzewane fotele przednie, Radio/SYNC3/nawi/B&OPlay/wyś.8"/Applink3.0/ACP/AA/z.głoś/Bluetooth/2USB/z.ster./głośni./wyś4,2", Reflektory - Full LED statyczne, zawiera: (Światła do jazdy dziennej LED - przód i tył), Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Wyświetlacz przezierny - Head-Up Display

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | DĘBICA, FRIGO HP2 | 215/50 17 95V | 6,0 mm |
| | lewe | DĘBICA, FRIGO HP2 | 215/50 17 95V | 6,5 mm |
| tylna | prawe | DĘBICA, FRIGO HP2 | 215/50 17 95V | 9,0 mm |
| | lewe | DĘBICA, FRIGO HP2 | 215/50 17 95V | 9,0 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 14 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 15 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Drzwi tylne lewe | 150 - 200 |

W zakresie do 2000 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 200 - 2000 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakładka słupka C dół L | głębokie, zarysowanie | WY | 0.5 |
| 2 | Błotnik przedni L | pojedyncze, , odpryski lakieru | | |
| 3 | Pokrywa przednia | pojedyncze, , odpryski lakieru | | |
| 4 | Tapicerka oparcia 1.rząd L | pojedyncze, , wgniecenie | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 5**
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg




**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.




**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy




**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna prawa




**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**


Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**


Książka serwisowa – ostatni przegląd




**Fot. 36**

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





**Fot. 37**
Instrukcje



**Fot. 38**
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 40**
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41**
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 42**
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 44**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 45**
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1





**Fot. 46**
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 47**
Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**
Osłony kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**
Osłony kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1