Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	448090/11/26-9571	Data raportu	02-11-2026
Rzeczoznawca	Krzysztof Kalbarczyk	Data oględzin	02-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/101987/26/10/30	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI□..

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WAUZZZFYXN2047415**
Marka, model	AUDI Q5 20-24
Typ, wersja	Q5 40 TDI mHEV Quattro S tro...
Numer rejestracyjny	WD4243S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/150 kW
Stan licznika	211 625 km
Data 1. rej./rok prod.	01-02-2022/2021
Data nast. bad. techn.	01-02-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

8 głośników (przód i tył), ABS, Alarm, Aplikacje dekoracyjne czarne matowe, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy, Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył, Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dywaniki podłogowe - przód, ESP, Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 235/60, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gałka dźwigni skrzyni biegów, Hamulce tarczowe z przodu (17"), Hamulce tarczowe z tyłu (17"), Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk z pilotem z funkcją Safelock, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne, Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wewnętrzne bezramkowe - przyciemniającesię automatycznie, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Pakiet przeglądów serwisowych Audi BEV S - 3 lata/90 tysięcy kilometrów dla Audi Perfect Lease, Podsufitka tkaninowa, Poduszki powietrzne boczne , kurtyny powietrzne, Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Podłokietnik przedni z regulacją wzdłużną i możliwością całkowitego podniesienia, Relingi dachowe z funkcją rozpoznawania obciążenia, Spoiler tylny, Standardowe siedzenia przednie, System Start/Stop, Szyba przednia z izolacją akustyczną, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Synonym, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40, Uchwyt na pojemnik na napój, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne, Wykończenie wnętrza - aplikacje dekoracyjne Micrometalic srebrne, Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne, Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set, Zestaw narzędzi, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Audi lane assist - Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu, Boczne poduszki - tył, Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne, podwójne) z ogumieniem 235/60, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie sportowe, Fotele z regulacja lędźwiową foteli przednich, 4-kierunkowa, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, ogrzewana, Komputer pokładowy z 7-calowym wyświetlaczem kolorowym, Pakiet oświetlenie wnętrza Ambiente, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Spryskiwacze lamp przednich, Tapicerka tkaninowa Impressum, Tempomat adaptacyjny - Audi adaptive cruise control

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMMETRIC	235/60 18 107W	2,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DUELER HP SPORT	235/60 18 103W	2,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, DUELER HP SPORT	235/60 18 103W	1,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH E51	235/60 18 100H	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dywaniki podłogi komplet		WY	3.9
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	inne	NA	1
3	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Dywanik prze L - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48
Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1