Nr zlecenia: 78/09/04/2026/Leasys Polska- plac AS Boroń z dnia: 2026/04/09

Zleceniodawca:
Leasys Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa

Rzeczoznawca:
Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V R 3 F R H N S T P Y 6 8 1 8 9 6**
Marka:	**PEUGEOT**	Nr rejestracyjny:	**WJ8618M**
Model pojazdu:	**308 SW III MR`21 E6d/e**	Nr Info-Ekspert:	**029-04579**
Wersja:	**Allure S&S EAT**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	98454 km
Data pierwszej rejestracji	2024/05/15
Data ważności badania technicznego	2027/05/15
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	1860 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Podsufitka w jasnej tonacji
2	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	39	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami	40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Czujnik jakości powietrza i autmoatyczny obieg zamknięty	41	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Czujnik zmierzchu	42	Poduszki powietrzne kurtynowe
6	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	43	Radio Connect
7	Czujniki parkowania - tył	44	Reflektory przednie Eco LED

8 Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx
9 Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chrmowanmi wstawkami
10 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
11 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
12 Fotel pasażera z regulacją wysokości
13 Fotel przednie z trzymaniem bocznym
14 Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)
15 Gniazdo 12V
16 Hamulec postojowy elektryczny
17 Kamera cofania
18 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
19 Kolumna kierownicy regulowana
20 Lakier metaliczni niebieski Avatar
21 Lampy tylne LED
22 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
23 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
24 Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym
25 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
26 Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
27 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
28 Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
29 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
30 Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfiurowalnych zegarów 10"
31 Pakiet Safety Plus - System Active Safety Brake (AEBS3)
32 Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
33 Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe
34 Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia
35 Podłoga bagażnika poziomowa Flex Floor
36 Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
37 Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart
45 Ręczna regulacja wysokości wiązek świateł
46 System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
47 System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
48 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
49 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
50 System ICB
51 System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
52 System nawigacji satelitarnej
53 System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
54 System progarmowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
55 System rozpoznawania znaków drogowych TSR
56 System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
57 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
58 Szyba przednia akustyczna
59 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z fukcja anti-pinch
60 Szyby tylne przyciemniane
61 Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
62 Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
63 Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
64 Tarcze kół aluminiowe 17" HALONG
65 Tempomat
66 Tylna kanapa dzielona 40/20/40
67 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
68 Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
69 Wyświetlacz dotykowy 10" z programowlanymi wirtulanymi przyciskami i-Toggles
70 Zamek centralny z dwoma pilotami
71 Zestaw naprawczy opon
72 Złącze "USB Connectivity x 2
73 Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica pokryta skórą

2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

3 Pakiet Drive Assist (A)
- Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
- Pakiet Safety Plus - System Active Safety Brake (AEBS3)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 I-Connect Advanced z Mirror Scren + System Peugeot Connect Navi SOS&Assistance (dopłata)
- System nawigacji satelitarnej
- Gniazdo 12V
- Złącze "USB Connectivity x 2
- System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
- Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

2 Lakier metalizowany szary ARTENS (dopłata)

3 Pakiet Access
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- System Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie auta ADML

4 Pakiet Safety+ Alarm +Rear Warning+ VisioPark 360 (dopłata)
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
- Autoalarm obwodowy, pojemnościowy, z czujnikiem przechyłu
- System LCA - dalekodystansowe osrzegania o pojazdach w martwych strefach
- Pakiet VisioPark+Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania zgóry (Top Rear View)

5 Szyba przednia podgrzewana

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TAURUS 225/45	R17	94V	WINTER	5,5
Przednie prawe:	*TAURUS 225/45	R17	94V	WINTER	5,5
Tylne lewe:	*TAURUS 225/45	R17	94V	WINTER	6,0
Tylne prawe:	*TAURUS 225/45	R17	94V	WINTER	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Wgnieciona		
2	Rama dachu	L	Zarysowania		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-100µm	
2	Dach		80-100µm	
3	Błotnik przedni	L	80-100µm	
4	Drzwi przednie	L	80-100µm	
5	Drzwi tylne	L	80-100µm	
6	Błotnik tylny	L	140-200µm	
7	Błotnik przedni	P	80-100µm	
8	Drzwi przednie	P	80-100µm	
9	Drzwi tylne	P	80-100µm	
10	Błotnik tylny	P	100-450µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Tworzywo	

Rama dachu R grubość powłoki lakierowej 90-130.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Listwa zderzaka tylnego		Pęknięta, zarysowana		
4	Szyba przednia		Pęknięcie		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, rozerwany		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania, zabrudzenia		
8	Wykładzina podłogi		Zabrudzenia		
9	Uchwyt otwarcia pokrywy przedniej		Uszkodzony		
10	Osłona przeciwsłoneczna	L	Dodatkowy uchwyt		
11	Konsola środkowa		Zarysowania		
12	Przestrzeń bagażnika		Zabrudzenia, zarysowania		
13	Wykładzina bagażnika		Poplamiona		
14	Roleta przestrzeni bagażnika		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1 Głośność pracy silnika BEZ UWAG

Brak możliwości przeprowadzenia jazdy kontrolnej. Możliwość wykrycia dodatkowych usterek po przeprowadzeniu jazdy kontrolnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
2	Dowód rejestracyjny	NIE
3	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu