Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09558/9/26-15501	Data raportu	19-09-2026
Rzeczoznawcy	Michał Michalski (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	16-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/83864/26/09/07	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**SJNTAAJ12U1255269**
Marka, model	NISSAN Qashqai 21-24
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T mHEV N-C...
Numer rejestracyjny	PY54732
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/116 kW
Stan licznika	18 600 km
Data 1. rej./rok prod.	17-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	17-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

6 głośników, Antena - płetwa rekina, Asystent przejazdu przez skrzyżowanie, Asystent utrzymania auta w pasie ruchu, Bluetooth (telefon + muzyka), Czujnik deszczu i wycieraczki, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania przednie i tylne, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego - 2 kierunki, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Funkcja aktualizacji oprogramowania samochodu poprzez sieæ wifi - Firmware Over The Air, Gniazda USB A i C z przodu, Gniazda USB typ A oraz C z tyłu, Gniazda zasilania 12 V - z przodu i w bagażniku, Hamulec ręczny elektryczny z funkcją Auto Hold, Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, Inteligentny system ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), Kamera cofania, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach, Klamka drzwi z przyciskiem, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z ręczną regulacją położenia w pionie i w poziomie, Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampka w podsufitce, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Nawigacja Nissan Connect, Ogranicznik prędkości (ASL), Oświetlenie ambientowe podstawowe - konsola centralna, Oświetlenie bagażnika, podwójne, Poduszki powietrzne 7 (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli oraz centralna), Podłokietnik - tył, Przycisk uruchamiania silnika, Półki pozwalające na regulowanie wysokości i dzielenie podłogi bagażnika, Schowek w desce rozdzielczej z delikatnym domykaniem i oświetleniem, System audio AM/FM z DAB, System automatycznych świateł drogowych, System eCall, System informujący o braku zapięcia pasów, System inteligentnego automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, System inteligentnego kluczyka i-Key - przycisk uruchamiania silnika + dostęp bezkluczykowy, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, inteligentny, System interwencji w razie niezamierzonej zmiany pasa ruchu, inteligentny, System kamer 360, inteligentny AVM, System kontroli stabilności pojazdu (VDC), System monitorowania ciśnienia w oponach, System multimedialny NissanConnect z 12,3 calowym ekranem dotykowym, System ostrzegający o pojazdach w martwym polu, System ostrzegający o ruchu poprzecznym w trakcie cofania z funkcją awaryjnego hamowania, System ostrzegający przed kolizją, predykcyjny FCW, System rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny, System wykrywania poruszających się obiektów, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu z funkcją auto i obsługą zdalną, Szyby przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat aktywny, inteligentny, Tryby jazdy (Sport, Normal, Eco), Tylna kanapa dzielona 60/40, Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty do mocowania bagażu (6x), Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty na kubki z tyłu, Usługi zdalne poprzez aplikację NissanConnectServices - wymagana instalacja aplikacji na smartfonie, Wlew paliwa, bezkorkowy, Wykończenie deski rozdzielczej miękkim materiałem w miejscu styku z kolanami kierowcy, Zegary cyfrowe TFT 12,3", £opatki zmiany biegów, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przednie FULL LED, Światła tylne LED - światła hamowania i pozycyjne, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/50, Lakier metalik, Pakiet Stylistyczny, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	235/50 19 99V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	235/50 19 99V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	235/50 19 99V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	235/50 19 99V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	pęknięcie	WY	1.3
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie	NA	2.2
3	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru, zarysowanie		
4	Osłona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie		
5	Poszycie drzwi tylnych L	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – dane



Fot. 36
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje




Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 40
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak przedni cz dolna() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1