Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14380/10/26-15201	Data raportu	28-10-2026
Rzeczoznawcy	Jerzy Dudek (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	27-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/98788/26/10/21	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WDD2132051A576963**
Marka, model	MERCEDES-BENZ E Klasa K...
Typ, wersja	E 220 d 4-Matic 9G-TRONIC
Numer rejestracyjny	GD027SN
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1950 ccm/143 kW
Stan licznika	327 286 km
Data 1. rej./rok prod.	27-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	31-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	grafitowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych, ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu, Adaptacyjne, migające światła hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny), Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy), Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera, BAS - system wspomagający gwałtowne hamowanie, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył, DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy, Deska rozdzielcza i boczki drzwi w skórze nappa, Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza), Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu, Dywaniki designo, EASY-PACK klapa tylna (automatyczna klapa bagażnika), ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Filtr cząstek stałych - DPF, Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi, Gniazdo 12V z tyłu, Hamulec postojowy - elektroniczny, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa, Kierownica z manetkami zmiany biegów DIRECT SELECT, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC, Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, Konsola centralna w kolorze czerni fortepianu, Lampy przednie LED (diodowe), Narzędzia do zmiany koła, Panel dotykowy z kontrolerem, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka materiałowa - szara, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Przygotowanie do montażu nawigacji Garmin MAP PILOT, Relingi dachowe z anodyzowanego aluminum, Relingi dachowe, czarne, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System PRE-SAFE, System Start/Stop, System ochrony pieszych, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa, Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty i-Size do inst. fotelika dziecięcego, Uchwyty na kubki z przodu i z tyłu, Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu, Wykończenie deski rozdzielczej - elementy ze sztucznej skóry ARTICO, Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym, Zagłówki przednie - komfortowe, Zamek centralny z funkcją automatycznego blokowania i czujnikiem zderzeniowym, Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności - 66 litrów, Światła do jazdy dziennej LED, AIR BODY CONTROL - zawieszenie pneumatyczne z trybami pracy Sport i komfort, Asystent martwego punktu, Belki dachowe poprzeczne Alustyle, Boczne poduszki powietrzne - tył, Dach szklany - elektryczny, Fotele przednie podgrzewane, Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP, Klimatyzacja automatyczna komfortowa 3-strefowa - THERMOTRONIC, Lakier metalik, Lampy z inteligentnym sys. oświetlenia ILS LED - światła z dośw. zakrętów i asystent świateł drog., Ogrzewanie postojowe sterowane pilotem, Pakiet AMG - Wnętrze, Pakiet AMG Exterior, Pakiet KEYLESS-GO, Pakiet Lusterka, Pakiet Night, Pakiet Przeciwsłoneczny, Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360, Podsufitka materiałowa - czarna, Popielniczka zamiast schowka, Przygotowanie do montażu systemu multimedialnego z tyłu pojazdu, System kontroli ciśnienia w oponach - RDK, System nagłośnienia Burmester Surround, System nawigacji Garmin MAP PILOT, Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów, Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym, Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala, Złącze multimedialne Media Interface

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, QUATRAC PRO	245/40 19 98Y	4,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, QUATRAC PRO	245/40 19 98Y	4,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, QUATRAC PRO	275/35 19 100Y	3,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, QUATRAC PRO	275/35 19 100Y	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni prawy	150 - 300
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.7
2	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.7
3	Nakładka konsoli środkowej	zarysowanie	WY	
4	Podłokietnik konsoli środkowej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.6
5	Tapicerka drzwi, przód L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.4
6	Tapicerka drzwi, przód R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.7
7	Tapicerka drzwi tylnych L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
8	Tapicerka drzwi tylnych R	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
9	Tapicerka oparcia 1.rząd L	pęknięcie/rozerwanie	WY	1
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie	NA	1.2
11	Próg L	liczne, wgniecenie	NA	2
12	Próg R	liczne, wgniecenie	NA	2
13	Pokrywa przednia	zarysowanie		
14	Błotnik tylny R	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50
Próg P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Próg L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60
Próg L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62
Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 64
Podłokietnik środkowy przedni - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Podłokietnik środkowy przedni - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66
Podłokietnik środkowy przedni - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 72
Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 73
Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74
Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 78
Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79
Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 80
Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81
Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 82
Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83
Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 2