Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220789/11/26-11401	Data raportu	05-11-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/100005/26/10/26	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**VF3VEAHXHJZ048381**
Marka, model	PEUGEOT Traveller 16-22
Typ, wersja	Traveller 2.0 BlueHDi Standard...
Numer rejestracyjny	PY67901
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/110 kW
Stan licznika	87 602 km
Data 1. rej./rok prod.	10-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	01-08-2027
Nadwozie	KOM 5/9
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, BOS - Break Override System, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni, Czujniki deszczu i zmierzchu, Drzwi boczne prawe przesuwne manualnie, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel pasażera pojedynczy z oparciem składanym do postaci stolika, z podłokietnikami, Gniazdo 12V (3 sztuki), Hill Assist, Klamki i lusterka w kolorze nadwozia, Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Monitoring koncentracji kierowcy (Coffee Break Alert), poziom 1 z licznikiem czasu, Podłoga wyłożona tworzywem sztucznym, Rolety przeciwsłoneczne dla 2. rzędu siedzeń, System audio MP3 z Bluetooth, Szyba przednia akustyczna, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowana, sekwencyjne i przeciwprzytrzaskowe, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat z organicznikiem prędkości, Wskaźnik zmiany biegów, Zamek centralny z pilotem, Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia, Ławka 3 miejscowa dzielona na prowadnicach w 2. rzędzie siedzeń, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm, Chłodzenie / ogrzewanie na tył pojazdu - dodatkowe, z termostatem, Czujnik parkowania, tył, Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne manualnie, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, symetryczne, przeszklone (z ogrzewaną szybą, wycieraczkami i zamkiem), Fotele: wersja 9-osobowa, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Peugeot Connect Nav (nawigacja, radio Peugeot Connect), Hak holowniczy składany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, AGILIS 51	215/65 16 104T	6,5 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 51	215/65 16 104T	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS 51	215/65 16 104T	8,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 51	215/65 16 104T	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wytłumienie wnęki koła R	ubytki materiału	WY	0.2
2	Obudowa silnika, góra	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.2
3	Okładzina zderzaka przedniego	zaprawka lakiernicza		
4	Pokrywa reflektora dodatkowego L	zarysowanie		

5	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
6	Tylny panel boczy z ramą drzwi R	rysa/odprysk		
7	Nakładka słupka B dół L	zarysowanie		
8	Nakładka słupka B dół R	zarysowanie		
9	Nakładka błotnika tylnego góra dół L	zarysowanie		
10	Nakładka błotnika tylnego góra dół R	zarysowanie		
11	Kołpaki kół	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
OC



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44
Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Kołpak przedni P - Inne 1



Fot. 46
Lusterko zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 47
Lusterko zew P - Inne 1



Fot. 48
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Kołpak tylny L - Inne 1



Fot. 52
Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Kołpak przedni L - Inne 1



Fot. 54
Uszczelki progowe praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Uszczelki progowe praw. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56
Uszczelki progowe praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Uszczelki progowe praw.() - Rysa/odprysk 3