Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220626/10/26-11401	Data raportu	23-10-2026
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/94827/26/10/09	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P□...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**ZFA25000002R87144**
Marka, model	FIAT Ducato Maxi MultiJet Po...
Typ, wersja	Ducato Maxi MJ L2H2
Numer rejestracyjny	SK715VC
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2287 ccm/118 kW
Stan licznika	246 912 km
Data 1. rej./rok prod.	26-05-2021/2021
Data nast. bad. techn.	15-06-2027
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/9
Lakier	czerwony/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Drzwi boczne przesuwne prawe, Felgi stalowe 16, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera podwójny, Immobilizer, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Komputer pokadowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Skrzynia biegów manualna, System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę), Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Uchwyty do mocowania ładunku, Wspomaganie kierownicy, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej, Alarm, Drzwi boczne prawe przesuwne ze stałą szybą, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni, Hak holowniczy, demontowalny, Listwy plastikowe ochronne na przednich nadkolach, Pakiet SX NAV Auto, Półka pod sufitem, Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym, Wnętrza kloszy lamp w kolorze czarnym, Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami, £awka trzyosobowa w trzecim rzędzie, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, DURAVIS R660	215/75 16 111R	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DURAVIS R660	215/75 16 111R	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, DURAVIS R660	215/75 16 111R	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, DURAVIS R660	215/75 16 111R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Róg zderzaka boczny R	zarysowanie		
4	Listwa ochronna boczna R	zarysowanie		
5	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
7	Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L	zarysowanie		
8	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk		
9	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
10	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	zarysowanie		
11	Kołpaki	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane




Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dow. Rej. Str. 2




Fot. 36
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58
Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66
Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68
Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72
Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74
Kołpak przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1