Nr zlecenia: 183/10/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/10

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Mariusz Zając/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**T M B L P 0 N Z X S C 0 2 2 3 9 4**
Marka:	**SKODA**	Nr rejestracyjny:	**DX35335**
Model pojazdu:	**Superb IV 2.0 TSI MR`24 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**034-04932**
Wersja:	**Selection**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	83248 km
Data pierwszej rejestracji	2024/12/12
Data ważności badania technicznego	2027/11/12
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2320 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 195kW (265KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home,	35	Poduszki powietrzne boczne

Leaving Home, Tunnel Light)
3 Asystent toru jazdy Lane Assist
4 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
5 Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus
6 Bluetooth
7 Czujnik deszczu
8 Dywaniki
9 Funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu aktywna Crew Protect Assist
10 Funkcja SMART LINK z Apple/Android
11 Głośniki 8 szt.
12 Gniazdo 12V
13 Gniazdo 12V w bagażniku
14 Hamulec antykolizyjny
15 Hamulec ręczny elektromechaniczny
16 Immobilizer
17 Kamera cofania
18 Kierownica wielofunkcyjna
19 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa
20 Kluczyki dodatkowe 3 szt.
21 Komputer pokładowy
22 Kurtyny powietrzne boczne
23 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
24 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
25 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
26 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
27 Ładowarka indukcyjna do telefonu z funkcją chłodzenia
28 Nakładki ozdobne progów
29 Pakiet Chrom
30 Parasol
31 Podłokietnik z przodu JUMBO BOX
32 Poduszka powietrzna kierowcy
33 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
36 Pokrętłą Smart Dials
37 Przygotowanie do montażu haka holowniczego
38 Reflektory Full LED
39 Schowek na okulary
40 Spryskiwacz kamery cofania
41 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
42 System aktywnego hamowania AEB
43 System DSR
44 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
45 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
46 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
47 System Infotainment z wyświetlaczem 10"
48 System p/poślizgowy MSR
49 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
50 System Start/Stop
51 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
52 Szyby przednie dźwiękoszczelne
53 Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
54 Światła do jazdy dziennej LED
55 Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
56 Światła tylne LED
57 Tarcze kół aluminiowe 17" "Mintaka", srebrne
58 Tempomat
59 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
60 Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
61 VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników
62 Wycieraczka szyby tylnej
63 Zamek centralny zdalnie sterowany
64 Zestaw naprawczy opon
65 Złącze USB-C dodatkowe w lusterku wstecznym
66 Złącze USB-C, 2 szt. z przodu, 2 szt z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

3 Pakiet Transport
- Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania
- Siatki mocujące bagaż
- Schowek pod roletą w bagażniku
- Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie i bezdotykowo
- System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
- Siatka pod półką bagażnika

4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

5 Wnętrze Design Selection Loft
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną

Tapicerka materiałowa
Fotele przednie z funkcją masażu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Hak holowniczy składany
2	Koło zapasowe + podnośnik
	Podnośnik
	Koło zapasowe
3	Lakier metalizowany
4	Pakiet Assisted Drive Basic (dopłata)
	Asystent toru jazdy Lane Assist
	Tempomat aktywny ACC
	System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
	System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
	System Emergency Assist
	System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach
5	Pakiet Climate (dopłata)
	Szyba przednia ogrzewana
	Dysze spryskiwaczy podgrzewane
	Kierownica wielofunkcyjna
	Kierownica podgrzewana
	Sterowanie radiem w kierownicy
	Siedzenia tylne podgrzewane
	Kierownica pokryta skórą
	Sterowanie telefonem w kierownicy
6	Pakiet Family & Business
	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych
	Poduszki powietrzne boczne 2 rzędu siedzeń
	Pojemnik na odpadki
	Koc
	Uchwyt na tablet
	Oparcia tylnych zagłówków rozkładane
7	Pakiet Infotainment 13"
	System nawigacji satelitarnej
	Display cleaner
	Wyświetlacz 13"
8	Pakiet Light & View
	Reflektory przednie Matrix LED Top
	Światła tylne LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami
9	Tarcze kół aluminiowe 19" "Aniara aero", srebrne (dopłata)
10	Wnętrze Design Selection Lounge (dopłata)
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
	Oświetlenie Ambiente
	Tapicerka łączona skóra ekologiczna/zamsz
	Fotele przednie z funkcją masażu

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 235/40	R19	96V	XL LM 005 TL	6,7
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 235/40	R19	96V	XL LM 005 TL	6,7
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 235/40	R19	96V	XL LM 005 TL	6,5
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 235/40	R19	96V	XL LM 005 TL	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan Utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Brak możliwosci sprawdzenia w bazie CEPiK - portal nie dziala

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Emil Andrzejak


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania/wgniecenie od wewnątrz		
3	Drzwi boczne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Słupek środkowy	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie		
7	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej, zarysoewania		
10	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Błotnik tylny	L	150	
6	Błotnik przedni	P	120	
7	Drzwi przednie	P	120	
8	Błotnik tylny	P	120	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130	
10	Drzwi tylne	L	120	
11	Drzwi tylne	P	120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania, wgięta tablica rej przednia		
2	Reflektor	L	Odprysk		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.
Brak parasolki w drzwiach

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
9	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
10	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63




Fot. nr 64




Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120




Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127




Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159




Fot. nr 160



Fot. nr 161




Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171



Fot. nr 172



Fot. nr 173



Fot. nr 174



Fot. nr 175



Fot. nr 176



Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180



Fot. nr 181



Fot. nr 182



Fot. nr 183



Fot. nr 184



Fot. nr 185



Fot. nr 186



Fot. nr 187



Fot. nr 188



Fot. nr 189



Fot. nr 190




Fot. nr 191



Fot. nr 192



Fot. nr 193



Fot. nr 194



Fot. nr 195

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu