Nr zlecenia: 06/27/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/27

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V N K K G 3 D 3 1 0 A 2 0 2 9 1 0**
Marka:	**TOYOTA**	Nr rejestracyjny:	**WE481YR**
Model pojazdu:	**Yaris 1.5 MR`17 E6c**	Nr Info-Ekspert:	**037-02961**
Wersja:	**Active**	Rok produkcji:	**2020**

Wskazanie drogomierza	214616 km
Data pierwszej rejestracji	2020/03/20
Data ważności badania technicznego	2027/03/10
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1545 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1496 ccm / 82kW (111KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	21	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	System Bluetooth
3	Funkcja Follow-Me-Home	23	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
4	Głośniki 6 szt.	24	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	25	System ochrony przedzderzeniowej PCS
6	Immobilizer	26	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
7	Kierownica wielofunkcyjna	27	System wspomagania nagłego hamowania
8	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	28	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC

9	Klimatyzacja	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Kolumna kierownicy regulowana	30	Światła do jazdy dziennej
11	Komputer pokładowy	31	Światła drogowe automatyczne AHB
12	Kurtyny powietrzne boczne	32	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
13	*Lakier biały "Pure"	33	Tarcze kół stalowe 15"
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	34	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	35	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	36	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna kierowcy	37	Zderzaki w kolorze nadwozia
18	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	38	Zestaw naprawczy opon
19	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	39	Złącze "AUX"
20	Poduszki powietrzne boczne przednie	40	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 System audio: radio + CD + MP3 +WMA + 6 głośników
- Głośniki 6 szt.
- Radioodtwarzacz CD + MP3
- Odtwarzacz WMA

2 Systemy VSC + TRC
- System kontroli trakcji TRC
- System stabilizacji toru jazdy VSC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 175/65	R15	84T	N'BLUE HD	3,8
Przednie prawe:	*NEXEN 175/65	R15	84T	N'BLUE HD	4,5
Tylne lewe:	*NEXEN 175/65	R15	84T	N'BLUE HD	4,6
Tylne prawe:	*NEXEN 175/65	R15	84T	N'BLUE HD	3,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Ireneusz Lewkowski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji, odpryski		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania, wgniecenia		
3	Pokrywa przednia		Odpryski		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski		
6	Słupek środkowy	L	Odpryski		
7	Próg	P	Ogniska korozji, zarysowania		

8	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji, zarysowania		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Próg	L	80	
5	Drzwi przednie	L	90	
6	Drzwi tylne	L	90	
7	Błotnik tylny	L	100	
8	Błotnik przedni	P	100	
9	Próg	P	60	
10	Drzwi przednie	P	100	
11	Drzwi tylne	P	110	
12	Błotnik tylny	P	110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski, zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Zarysowania		
4	Ramię i pióro wycieraczki przedniej		Brak osłony mocowania		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, przetarcia		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania		
4	Dywanik przedni	L	Brak		

Aktwyna ikona check engine.
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przetarcia		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	Aktwyna ikona check engine
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu