Nr zlecenia: 181/20/04/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska - z dnia: 2026/04/20

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy***	VIN:	**Z A C P J F C W 2 P P S 7 3 3 6 1**
Marka:	**JEEP**	Nr rejestracyjny:	**SCZ0932E**
Model pojazdu:	**Compass 1.3 Plug-in Hybrid MR`21 E6d-F**	Nr Info-Ekspert:	**316-00828**
Wersja:	**Limited**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	49200 km
Data pierwszej rejestracji	2024/04/22
Data ważności badania technicznego	2027/04/22
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2400 kg*
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1332 ccm / 132kW (179KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	176kW (239KM) / 44kW (60KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD-i siln. elektr. nap. oś tylną
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, hamulce tarczowe4 kół	50	Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie
2	Asystent pasa ruchu	51	Przewód do ładowania Mode 2
3	Asystent prędkości inteligentny	52	Radio cyfrowe
4	Asystent ruszania pod górę (HSA)	53	Reflektory przednie LED High

5 Autoalarm
6 Centrum informacyjne pojazdu
7 Czujnik obecności pasażera przód/tył
8 Dach w kolorze nadwozia
9 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
10 Emblemat 4xe
11 Emblemat Compass
12 Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach
13 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
14 Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach
15 Funkcja "audio streaming Bluetooth"
16 Głośniki 6 szt.
17 Gniazdo 12V
18 Gril z chromowanymi obwódkami
19 Hamulec postojowy elektroniczny
20 Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
21 Kamera cofania
22 Kierownica pokryta skórą Techno
23 Kieszenie w oparciach foteli przednich
24 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
25 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa z możliwością zdalnegoplanowania temperatury w kabinie
26 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
27 Kurtyny powietrzne boczne
28 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
29 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
30 Lusterka zewnętrzne składane automatycznie
31 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
32 Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black
33 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
34 Lusterko kierowcy zewnętrzne asferyczne
35 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
36 Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
37 Maty podłogowe przednie i tylne
38 Ochrona rozładowania akumulatora
39 Oparcie fotela pasażera z przodu składane
40 Organizer do bagażnika
41 Osłona akumulatora
42 Osłona podwozia
43 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
44 Oświetlenie bagażnika
45 Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla środkowego pasażera z tyłu
46 Podłokietnik przedni przesuwany ze schowkiem
54 Reflektory wyłączane z opóźnieniem programowanym
55 Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
56 Relingi dachowe czarne
57 Schowek na rękawiczki podświetlany
58 Siedzenia tylne dzielone 60/40
59 Sterowanie systemem audio w kierownicy
60 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
61 System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
62 System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości
63 System kontroli zjazdu HDC
64 System mocowania fotelików dziecięcych Latch
65 System monitorujący zmęczenie kierowcy
66 System Mopar Connect
67 System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
68 System osuszania hamulców
69 System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
70 System rozpoznawania znaków drogowych
71 System Select-Terrain z trybem Sport
72 System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
73 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
74 Szyby tylne ciemne
75 Światła do jazdy dziennej LED
76 Światła p/mgielne LED
77 Światła p/mgielne tylne
78 Światła tylne LED
79 Światła włączane automatycznie
80 Tapicerka winylowa Premium Techno/materiałowa ze szwami w kolorze Diesel Grey
81 Tarcze kół aluminiowe 18" opony 235/55 (klasa B)
82 Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go
83 Tylne nawiewy wentylacyjne
84 Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
85 Uchwyty do mocowania bagażu
86 Wejście podświetlane
87 Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne
88 Wlew paliwa bezkorkowy
89 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
90 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
91 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
92 Wykładzina bagażnika
93 Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy
94 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
95 Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.

47	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	96	Złącze "USB"
48	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	97	Złącze USB typ A i C w drugim rzędzie
49	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną(w 2 płaszczyznach)
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 2 kierunkach

2 System multimedialny Uconnect 10.1
- System Bluetooth
- System multimedialny uconnect
- Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
- Wyświetlacz dotykowy 10,1"

3 System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
- System stabilizacji toru jazdy ESC
- System wspomagania nagłego hamowania BAS

4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Lakier Graphite Gray gafitowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SEMPERIT 235/55	R18	104H	XL SPEED GRIP `	6,0
Przednie prawe:	*SEMPERIT 235/55	R18	104H	XL SPEED GRIP `	6,7
Tylne lewe:	*SEMPERIT 235/55	R18	104H	XL SPEED GRIP `	7,3
Tylne prawe:	*SEMPERIT 235/55	R18	104H	XL SPEED GRIP `	6,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl: Brak uwag

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.

Ogledziny przeprowadził rzeczoznawca: Piotr Bertrandt


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P		Zarysowana listwa	
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Błotnik tylny	P		Listwa zarysowana	
5	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	110	

7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Pęknieta osłona		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
4	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
5	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje

fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu