Nr zlecenia: 261/30/07/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska z dnia: 2026/07/30

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Dawid Oderkiewicz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V R 7 N D D G Y P P 4 8 0 4 0 3 6**
Marka:	**CITROËN**	Nr rejestracyjny:	**SMI37671**
Model pojazdu:	**C5 X 1.6 Plug-in Hybrid MR`22 E6.3/4**	Nr Info-Ekspert:	**008-04721**
Wersja:	**Shine Pack EAT**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	136988 km
Data pierwszej rejestracji	2023/07/27
Data ważności badania technicznego	2028/07/21
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	2123 kg*
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1598 ccm / 133kW (181KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	165kW (224KM) / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aktywna pokrywa silnika (ochrona pieszych)	47	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED
2	Alert uwagi kierowcy DAA1 (Coffe Break)	48	Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
3	Asystent automatycznych świateł drogowych HBA (High Beam Assist)	49	Oświetlenie ambietowe LED w kolorze białym, klamki drzwi, strefa nóg w I rzędzie za wskaźnikami kierowcy, nad deską rozd
4	Asystent ruszania pod górę (HSA)	50	Oświetlenie kabiny, z przodu dwie diody LED,

5 Automatyczne mechaniczne składanie tylnych siedzeń
6 Automatyczne oświetlenie powitalne/pożegnalne
7 Automatyczne włączanie/wyłączanie reflektorów
8 Bezprzewodowa ładowarka do smartfona
9 Centralny zamek, zdalne otwieranie/zamykanie drzwi, pokrywybagażnika klapki zbiornika paliwa
10 Chromowane elementy grilla przedniego i zderzaka
11 Chromowane wykończenie na tylnym zderzaku
12 Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 7" TFT
13 Czujniki ciśnienia w oponach
14 Czujniki parkowania - tył
15 Czujniki parkowania przód
16 Dekor ozdobny szyby słupka C
17 Duży schowek pod centralnym podłokietnikiem z przodu
18 Dywaniki przód/tył
19 Elektroniczny selektor ustawienia skrzyni biegów w konsoli centralnej
20 Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (ze sterowaniem bezdotykowym z zewnątrz)
21 Element ozdobny w kolorze Shiny Black
22 Fotele przednie podgrzewane
23 Funkcje zdalne PHEV (klakson i światła, zamykanie/otwieranie, podgląd statusu pojazdu, progr. komfortu termicznego)
24 Gniazda USBx2 typu C z przodu
25 Gniazdo 12V w bagażniku
26 Gniazdo 12V w desce rozdzielczej
27 Gniazdo USB typu C w drugim rzędzie siedzeń
28 Hamulec postojowy elektryczny
29 Kanapa tylna składana w proporcji 40/60, z podłokietnikiem centralnym i otworem na długie przedmioty, trzy zagłówki
30 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą, podgrzewana z fukncją wykrywania rąk
31 Kierunkowskazy przednie LED
32 Kieszenie w oparciach foteli przednich
33 Klakson dwutonowy
34 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
35 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, sterowana za pomocą dedykowanych przycisków/pokręteł, z nawiewami w II rzędzie
36 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
37 Komputer pokładowy
38 Kurtyny powietrzne
39 Lakier metalizowany "Gris Amazonite"
40 Logo PHEV (drzwi przednie i błotniki)
z tyłu dioda LED, dwa światła do czytania
51 Oświetlenie LED schowka pasażera, schowków konsoli centralnej, bagażnika
52 Otwarty schowek dla drugiego rzędu z tyłu konsoli środkowej
53 Ozdobna listwa chromowa wzdłuż okien
54 Podłoga bagażnika z szynami PHEV
55 Podnóżek kierowcy aluminiowy
56 Poduszka powietrzna kierowcy
57 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
58 Poduszki powietrzne boczne
59 Próg bagażnika Inox
60 Przednie i tylne aluminiowe listwy progowe
61 Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda naściennego typu E/Fstandard 8A
62 Przycisk blokady zamków drzwi oraz szyb w drugim rzędzie
63 Reflektory przednie Eco LED, z ręczną elektryczną regulacjąwysokości
64 Roleta bagażnika
65 Schowek na smartfona przed centralnym podłokietnikiem z przodu
66 Schowek pasażera, chłodzony, oświetlenie LED
67 Schowek w tylnym podłokietniku, dwa uchwyty na kubki
68 Selektor trybów jazdy w konsoli centralnej
69 Słupek A w kolorze Shiny Black
70 System audio, 8 głośników (po 2 głośniki niskotonowe oraz 2 głośniki wysokotonowe z przodu i z tyłu)
71 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania ADML
72 System hamowania po zderzeniu (multi collision braking)
73 System monitorowania martwego pola o dalekim zasięgu LCA
74 System TSM wspierający jazdę z przyczepą
75 System wykrywania przeszkód z alarmem wizualnym i dźwiękowym FCW (Front Collision Warning)
76 Szyba czołowa z folią akustyczną
77 Szyba tylna ogrzewana
78 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
79 Szyby tylne przyciemniane
80 Światła do jazdy dziennej LED
81 Światła przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów
82 Tarcze kół alu. 19" Aero X o średnicy 720 mm - dwukolorowe, lakierowane w kolorze "Onyx Black", wstawki areo
83 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
84 Tuner radiowy cyfrowy DAB
85 Tylne światła oraz światło stopu LED
86 Visio Park 3: System czterech kamer 360 °, widok z lotu ptaka, z system myjącym tylnej

			kamery
41	Lusterka zewnętrzne w kolorze Shiny Black	87	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
42	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe	88	Wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu), spryskiwacze wbudowane
43	Ładowarka pokładowa 3,7kW, jednofazowa	89	Wyświetlacz projekcyjny eHUD, wyświetlanie informacji na szybie czołowej
44	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	90	Zaawansowane zawieszenie AMVAR + DBH
45	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether	91	Zamykany schowek modułowy z roletą w konsoli centralnej w kolorze Adamantium
46	Nakładki alumiowe na pedałach	92	Zdalne zamykanie/otwieranie 4 okien za pomocą pilota lub klamki (oraz okna dachowego jeśli występuje)

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asyatent jazdy autostradowej HIA+
- Asystent zmiany pasa ruchu LCA
- System utrzymania pasa ruchu LKA
- Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop (ACC Stop)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3)
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTABz wykrywaniem pieszych
- Zaawansowany system informowania o ograniczeniu prędkości ETSR z funkcją inteligentnej adaptacji ISA
- System hamowania awaryjnego kamera VAEB
- System Active Safety Brake z fukcją wyrywania pieszych i rowerów AEBS3
- System półautomatycznej zmiany pasa ruchu
- Wczesna adaptacja adpatacja ograniczeń prędkości A-ISA

2 Fotel kierowcy sterowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Zagłówek fotela regulowany w dwóch płaszczynach
- Fotel kierowcy z pneumatyczną regulacją lędźwiową
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją pochylania oparcia
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wzdłużną

3 Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotel pasażera z pneumatyczną regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją pochylania oparcia
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją wzdłużną
- Zagłówek fotela regulowany w dwóch płaszczynach

4 Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
- System kontroli martwego pola
- Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- Indeksowanie/zapamiętywania cofania
- Kamera VP3
- Czarne wykończenie lusterke zew.
- Obudowa lusterka w kolorze nadwozia

5 System ABS+ESP
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

6 System multimedilany High z nawigacją 3D
- System Bluetooth
- System Mirror Screen
- Sterowanie głosowe
- Audio System Arkamys
- System E-Call
- Ekran dotykowy 12"
- Antena radiowa dachowa typu płetwa rekina

7 Tapicerka Hype Black skóra naturalna, w kolorze czarnym
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotel pasażera z pneumatyczną regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją pochylania oparcia
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją wzdłużną
- Zagłówek fotela regulowany w dwóch płaszczynach
- Fotel kierowcy z pneumatyczna regulacja ledźwiowa
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją pochylania oparcia
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wzdłużną
- Elektryczna regulacja wzdłużna i pochylenia oparacia fotelapasażera z drugiego rzędu siedzeń

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach w kolorze czarnym

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 205/55R19 Wintrac pro	7,0
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 205/55R19 Wintrac pro	7,0
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 205/55R19 Wintrac pro	6,5
Tylne prawe:	*VREDESTEIN 205/55R19 Wintrac pro	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Dopuszczalna masa całkowita: 2 185 kg

Oględziny wykonał: Marek Safiańczuk

Wycena wykonana: Dawid Oderkiewicz


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Oberwana podpora		
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
3	Dach		Zarysowania, wgniecenia		

Pojazd w trakcie oględzin pokryty pozostałością po okleinie reklamowej, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		160	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	130	
6	Błotnik tylny	L	130	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15




Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu