Nr zlecenia: 115/30/07/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska - z dnia: 2026/07/30

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**V R 7 N D D G Y P P 4 8 0 3 1 2 8**
Marka:	**CITROËN**	Nr rejestracyjny:	**SO1626Y**
Model pojazdu:	**C5 X 1.6 Plug-in Hybrid MR`22 E6.3/4**	Nr Info-Ekspert:	**008-04721**
Wersja:	**Shine Pack EAT**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	37585 km
Data pierwszej rejestracji	2024/02/27
Data ważności badania technicznego	2026/02/27
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1930 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1598 ccm / 133kW (181KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	165kW (224KM) / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aktywna pokrywa silnika (ochrona pieszych)	48	Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
2	Alert uwagi kierowcy DAA1 (Coffe Break)	49	Oświetlenie ambietowe LED w kolorze białym, klamki drzwi, strefa nóg w I rzędzie za wskaźnikami kierowcy, nad deską rozd
3	Asystent automatycznych świateł drogowych HBA (High Beam Assist)	50	Oświetlenie kabiny, z przodu dwie diody LED, z tyłu dioda LED, dwa światła do czytania
4	Asystent ruszania pod górę (HSA)	51	Oświetlenie LED schowka pasażera,

schowków konsoli centralnej, bagażnika

5 Automatyczne mechaniczne składanie tylnych siedzeń
6 Automatyczne oświetlenie powitalne/pożegnalne
7 Automatyczne włączanie/wyłączanie reflektorów
8 Bezprzewodowa ładowarka do smartfona
9 Centralny zamek, zdalne otwieranie/zamykanie drzwi, pokrywybagażnika klapki zbiornika paliwa
10 Chromowane elementy grilla przedniego i zderzaka
11 Chromowane wykończenie na tylnym zderzaku
12 Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 7" TFT
13 Czujniki ciśnienia w oponach
14 Czujniki parkowania - tył
15 Czujniki parkowania przód
16 Dekor ozdobny szyby słupka C
17 Duży schowek pod centralnym podłokietnikiem z przodu
18 Dywaniki przód/tył
19 Elektroniczny selektor ustawienia skrzyni biegów w konsoli centralnej
20 Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (ze sterowaniem bezdotykowym z zewnątrz)
21 Element ozdobny w kolorze Shiny Black
22 Fotele przednie podgrzewane
23 Funkcje zdalne PHEV (klakson i światła, zamykanie/otwieranie, podgląd statusu pojazdu, progr. komfortu termicznego)
24 Gniazda USBx2 typu C z przodu
25 Gniazdo 12V w bagażniku
26 Gniazdo 12V w desce rozdzielczej
27 Gniazdo USB typu C w drugim rzędzie siedzeń
28 Hamulec postojowy elektryczny
29 Kanapa tylna składana w proporcji 40/60, z podłokietnikiem centralnym i otworem na długie przedmioty, trzy zagłówki
30 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą, podgrzewana z fukncją wykrywania rąk
31 Kierunkowskazy przednie LED
32 Kieszenie w oparciach foteli przednich
33 Klakson dwutonowy
34 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
35 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, sterowana za pomocą dedykowanych przycisków/pokręteł, z nawiewami w II rzędzie
36 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
37 Komputer pokładowy
38 Kurtyny powietrzne
39 Lakier metalizowany "Gris Amazonite"
52 Otwarty schowek dla drugiego rzędu z tyłu konsoli środkowej
53 Ozdobna listwa chromowa wzdłuż okien
54 Podłoga bagażnika z szynami PHEV
55 Podnóżek kierowcy aluminiowy
56 Poduszka powietrzna kierowcy
57 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
58 Poduszki powietrzne boczne
59 Próg bagażnika Inox
60 Przednie i tylne aluminiowe listwy progowe
61 Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda naściennego typu E/Fstandard 8A
62 Przycisk blokady zamków drzwi oraz szyb w drugim rzędzie
63 Reflektory przednie Eco LED, z ręczną elektryczną regulacjąwysokości
64 Roleta bagażnika
65 Schowek na smartfona przed centralnym podłokietnikiem z przodu
66 Schowek pasażera, chłodzony, oświetlenie LED
67 Schowek w tylnym podłokietniku, dwa uchwyty na kubki
68 Selektor trybów jazdy w konsoli centralnej
69 Słupek A w kolorze Shiny Black
70 System audio, 8 głośników (po 2 głośniki niskotonowe oraz 2 głośniki wysokotonowe z przodu i z tyłu)
71 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania ADML
72 System hamowania po zderzeniu (multi collision braking)
73 System monitorowania martwego pola o dalekim zasięgu LCA
74 System TSM wspierający jazdę z przyczepą
75 System wykrywania przeszkód z alarmem wizualnym i dźwiękowym FCW (Front Collision Warning)
76 Szyba czołowa z folią akustyczną
77 Szyba tylna ogrzewana
78 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
79 Szyby tylne przyciemniane
80 Światła do jazdy dziennej LED
81 Światła przeciwmgielne LED, z funkcją doświetlania zakrętów
82 Tarcze kół alu. 19" Aero X o średnicy 720 mm - dwukolorowe, lakierowane w kolorze "Onyx Black", wstawki areo
83 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
84 Tuner radiowy cyfrowy DAB
85 Tylne światła oraz światło stopu LED
86 Visio Park 3: System czterech kamer 360 °, widok z lotu ptaka, z system myjącym tylnej kamery

40 Logo PHEV (drzwi przednie i błotniki)
41 Lusterka zewnętrzne w kolorze Shiny Black
42 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe
43 Ładowarka pokładowa 3,7kW, jednofazowa
44 Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów
45 Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether
46 Nakładki alumiowe na pedałach
47 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED
87 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
88 Wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu), spryskiwacze wbudowane
89 Wyświetlacz projekcyjny eHUD, wyświetlanie informacji na szybie czołowej
90 Zaawansowane zawieszenie AMVAR + DBH
91 Zamykany schowek modułowy z roletą w konsoli centralnej w kolorze Adamantium
92 Zdalne zamykanie/otwieranie 4 okien za pomocą pilota lub klamki (oraz okna dachowego jeśli występuje)
93 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asyatent jazdy autostradowej HIA
- Asystent zmiany pasa ruchu LCA
- System utrzymania pasa ruchu LKA
- Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop (ACC Stop)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3)
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTABz wykrywaniem pieszych
- Zaawansowany system informowania o ograniczeniu prędkości ETSR z funkcją inteligentnej adaptacji ISA
- System hamowania awaryjnego kamera VAEB
- System Active Safety Brake z fukcją wyrywania pieszych i rowerów AEBS3

2 Fotel kierowcy sterowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Zagłówek fotela regulowany w dwóch płaszczynach
- Fotel kierowcy z pneumatyczną regulacją lędźwiową
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją pochylania oparcia
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wzdłużną

3 Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotel pasażera z pneumatyczną regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją pochylania oparcia
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją wzdłużną
- Zagłówek fotela regulowany w dwóch płaszczynach

4 Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
- System kontroli martwego pola
- Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- Indeksowanie/zapamiętywania cofania
- Kamera VP3
- Czarne wykończenie lusterke zew.
- Obudowa lusterka w kolorze nadwozia

5 System ABS+ESP
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

6 System multimedilany High z nawigacją 3D
- System Bluetooth
- System Mirror Screen
- Sterowanie głosowe
- Audio System Arkamys
- System E-Call
- Ekran dotykowy 12"
- Antena radiowa dachowa typu płetwa rekina

7 Tapicerka Hype Black skóra naturalna, w kolorze czarnym
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotel pasażera z pneumatyczną regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją pochylania oparcia
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją wzdłużną
- Zagłówek fotela regulowany w dwóch płaszczynach
- Fotel kierowcy z pneumatyczną regulacją lędźwiową
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją pochylania oparcia
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wzdłużną
- Elektryczna regulacja wzdłużna i pochylenia oparacia fotelapasażera z drugiego rzędu siedzeń

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 205/55	R19	97V	EFFICIENTGRIP	4,8
Przednie prawe:	*GOODYEAR 205/55	R19	97V	EFFICIENTGRIP	5,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 205/55	R19	97V	EFFICIENTGRIP	5,5
Tylne prawe:	*GOODYEAR 205/55	R19	97V	EFFICIENTGRIP	5,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Tomasz Kozakiewicz
Wycena wykonana: Hubert Izdebski


Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		150	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Próg	L	120	
5	Drzwi przednie	L	130	
6	Drzwi tylne	L	130	
7	Błotnik tylny	L	130	
8	Błotnik przedni	P	170	
9	Próg	P	120	
10	Drzwi przednie	P	120	
11	Drzwi tylne	P	170-220	
12	Błotnik tylny	P	190-340	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zdemontowany	W trakcie naprawy	

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Aktywna ikona serwisowa.
Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu