Nr zlecenia: 103/07/05/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska z dnia: 2026/04/07

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**ZAA5AVATXRJA20784**
Marka:	**ALFA ROMEO**	Nr rejestracyjny:	**WK95472**
Model pojazdu:	**Junior 1.2 mHEV MR`24 E6e**	Nr Info-Ekspert:	**001-00976**
Wersja:	**Ibrida Speciale**	Rok produkcji:	**2025**

Wskazanie drogomierza	10422 km
Data pierwszej rejestracji	2025/04/10
Data ważności badania technicznego	2028/04/10
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	1790 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Przycisk Start
2	Bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi (Keyless Entry)	29	Przypomnienie o zapięciu pasów
3	Czujnik deszczu	30	Przypomnienie o zapięciu pasów (tylne fotele)
4	Czujniki parkowania - tył	31	Reflektory Full LED
5	Głośniki 6 szt.	32	System AEB (Autonomous Emergency Brake)
6	Gniazdo USB z przodu	33	System Apple Carplay/Android Auto
7	Hamulec elektryczny postojowy z funkcją Autohold	34	System Connect

8 Immobilizer
9 Informacja o ruchu drogowym
10 Kamera cofania z dynamicznymi liniami
11 Kanapa tylna dzielona i składana w stosunku 60/40
12 Kierownica skórzana
13 Kieszenie w tylnej części oparcia przednich foteli
14 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
15 Klimatyzacja automatyczna
16 Kolumna kierownicy regulowana
17 Kurtyny powietrzne boczne
18 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
19 Manetki zmiany biegów przy kierownicy
20 Oświetlenie Ambient
21 Podłoga bagażnika regulowana
22 Podłokietnik centralny przedni
23 Poduszka powietrzna kierowcy
24 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
25 Poduszki powietrzne boczne przednie
26 Przedni grill Scudetto Progresso
27 Przednie i tylne dotykowe lampki LED
35 System E-Call
36 System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
37 System multimedialny 10,25"" z nawigacją
38 System rozpoznawania znaków drogowych
39 System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LDWS / LKA)
40 System wykrywania zmęczenia kierowcy
41 System zmian ustawień Alfa DNA
42 Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
43 Szyby tylne przyciemniane
44 Światła tylne Full LED
45 Tarcze kół aluminiowe 18" "Fori"
46 Tempomat adaptacyjny z centrowaniem na pasie ruchu i asystentem jazdy w korkach (autonomiczna jazda L2)
47 Tylna klapa bagażnika sterowana elektrycznie z funkcją bezdotykowego otwierania
48 Usługi Alfa Connect
49 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
50 Wyświetlacz cyfrowy zegarów 12,3" "Cannocchiale"
51 Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
52 Zamek centralny zdalnie sterowany
53 Zderzaki, listwy progowe i nadkola w kolorze czarnym matowym ze wstawkami koloru czerwonego

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Mocowanie fotelików ISOFIX
- Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera
- Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX

2 Pakiet Premium
- Szyby tylne przyciemniane
- Fotel kierowcy z funkcją masażu
- Oświetlenie Ambient
- Podłoga bagażnika regulowana
- Kierownica skórzana sportowa
- Fotel kierowcy z regulacją elektryczną 6 kierunkową i masażem
- Przednie i tylne dotykowe lampki LED
- Fotel pasażera z regulacją 6 stopniową manualną
- Fotel pasażera z regulacją 4 stopniową manualną
- Fotel kierowcy z regulacją 6 stopniową manulaną
- Zderzaki, listwy progowe i nadkola w kolorze czarnym

3 System ESC, ASR, BAS
- ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- System wspomagania nagłego hamowania BAS

4 Wnętrze SPIGA: Fotele czarno-czerwone z tkaniny, podgrzewane
- Fotel kierowcy z funkcją masażu
- Fotel kierowcy z regulacją elektryczną 6 kierunkową i masażem
- Fotel pasażera z regulacją 6 stopniową manualną
- Fotel pasażera z regulacją 4 stopniową manualną
- Fotel kierowcy z regulacją 6 stopniową manulaną

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 215/55	R18	99V	XL EFFICIENTGRIP 2	5,5
Przednie prawe:	GOODYEAR 215/55	R18	99V	XL EFFICIENTGRIP 2	6,0
Tylne lewe:	GOODYEAR 215/55	R18	99V	XL EFFICIENTGRIP 2	6,0
Tylne prawe:	GOODYEAR 215/55	R18	99V	XL EFFICIENTGRIP 2	6,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Oględziny wykonał: Rafał Sypułek
Wycena wykonana: Sebastian Staszak


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Naklejka		
2	Błotnik przedni	P	Naklejka		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, ślad po ptasich odchodach (wżer lakieru)		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	odpryski	
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
7	Słupek środkowy	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Dach		Ślad po ptasich odchodach (wżer lakieru)		
11	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Naklejka		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-120µm	
2	Dach		80-100µm	
3	Błotnik przedni	L	110-125µm	
4	Próg	L	70-90µm	
5	Drzwi przednie	L	100-125µm	
6	Drzwi tylne	L	100-120µm	
7	Błotnik tylny	L	110-140µm	
8	Błotnik przedni	P	100-120µm	
9	Próg	P	70-90µm	
10	Drzwi przednie	P	110-120µm	
11	Drzwi tylne	P	100-120µm	
12	Błotnik tylny	P	120-135µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-125µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zestaw wskaźników		Aktywny komunikat: Serwis		
2	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2szt.
3	Dowód rejestracyjny	NIE scan
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu