Nr zlecenia: 186/17/06/2026/CFM Stellantis Financial Services Polska - z dnia: 2026/06/17

Zleceniodawca:
Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:
Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**Z A C N J E C A 1 S P T 0 8 7 0 0**
Marka:	**JEEP**	Nr rejestracyjny:	**WW348AS**
Model pojazdu:	**Compass 1.5 mHEV MR`21 E6d-F**	Nr Info-Ekspert:	**316-00923**
Wersja:	**Summit DCT**	Rok produkcji:	**2025**

Wskazanie drogomierza	13633 km
Data pierwszej rejestracji	2025/05/27
Data ważności badania technicznego	2028/05/27
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2045 kg
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1469 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół, hamulce tarczowe4 kół	49	Radio cyfrowe
2	Asystent prędkości inteligentny	50	Reflektory projekcyjne LED
3	Asystent ruszania pod górę (HSA)	51	Reflektory wyłączane z opóźnieniem programowanym
4	Autoalarm	52	Reflektory z automatycznym włącznikiem
5	Centrum informacyjne pojazdu	53	Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
6	Czujnik obecności pasażera przód/tył	54	Relingi dachowe czarne
7	Dach w kolorze czarnym	55	Schowek na rękawiczki podświetlany

8 Drzwi tyłu nadwozia unoszone elektrycznie bezdotykowo
9 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
10 Emblematy w kolorze Gloss Black
11 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
12 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach
13 Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
14 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach
15 Funkcja "audio streaming Bluetooth"
16 Głośniki 6 szt.
17 Gniazdo 12V
18 Hamulec postojowy elektroniczny
19 Informacje o ruchu drogowym
20 Inteligentny system hamowania z rozpoznawaniem pieszych i rowerzystów
21 Kamera cofania Park View
22 Kierownica pokryta winylem Techno
23 Kieszenie w oparciach foteli przednich
24 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
25 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa z czujnikiem wilgotności
26 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
27 Kurtyny powietrzne boczne
28 Lampy przeciwmgielne LED
29 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
30 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
31 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
32 Lusterka zewnętrzne w kolorze Gloss Black
33 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami
34 Lusterko kierowcy zewnętrzne asferyczne
35 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
36 Maty podłogowe przednie i tylne
37 Moduł usług Connected Services
38 Ochrona rozładowania akumulatora
39 Organizer do bagażnika
40 Osłona chłodnicy w kolorze Gloss Black z obwódkami w kolorze Neutral Gray
41 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
42 Oświetlenie bagażnika
43 Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla środkowego pasażera z tyłu
44 Podłokietnik przedni przesuwany ze schowkiem
45 Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki
46 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
47 Poduszki powietrzne boczne przednie
48 Pokrywa wlewu paliwa blokowana elektrycznie
56 Software usług Connected Services
57 Sterowanie systemem audio w kierownicy
58 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
59 System blokowania zamków po przekroczeniu określonej prędkoś
60 System kontroli ciśnienia w oponach z wyświetlaczem
61 System kontroli trakcji dla całego zakresu prędkości
62 System mocowania fotelików dziecięcych Latch
63 System monitorujący zmęczenie kierowcy
64 System ochrony przedzderzeniowej FCW Plus
65 System osuszania hamulców
66 System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
67 System rozpoznawania znaków drogowych
68 System Smart Beam automatyczne sterowanie światłami drogowymi
69 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
70 System Start/Stop
71 Szyby tylne ciemne
72 Światła do jazdy dziennej LED
73 Światła p/mgielne LED
74 Światła p/mgielne tylne
75 Światła tylne LED
76 Światła włączane automatycznie
77 Tapicerka ze skóry
78 Tarcze kół aluminiowe 19" opony 235/45 (klasa B)
79 Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop
80 Tylna kanapa dzielona 40/20/40
81 Tylne nawiewy wentylacyjne
82 Uchwyt na przednią tablicę rejestracyjną
83 Uchwyty do mocowania bagażu
84 Wejście podświetlane
85 Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne
86 Wlew paliwa bezkorkowy
87 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
88 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
89 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
90 Wykładzina bagażnika
91 Wyświetlacz wskaźników i zegarów 10,25" kolorowy
92 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
93 Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
94 Złącze "USB"
95 Złącze USB typ A i C w drugim rzędzie

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania i wyjazdu z miejsca parkingowego
Asystent parkowania równoległego
Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
Asystent parkowania prostopadłego

2 Czujniki parkowania - przód/tył/bok
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

3 Fotele przednie wentylowane
- Fotel kierowcy wentylowany
- Fotel pasażera wentylowany

4 Pakiet skórzany z wentylacja (Nowy)
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
- Fotel kierowcy wentylowany
- Fotel pasażera wentylowany
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach
- Tapicerka skórzana
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach

5 Pakiet Safety Light
- Asystent parkowania równoległego
- Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
- Czujniki parkowania przód
- Czujniki parkowania tył

6 System multimedialny Uconnect 10.1
- System Bluetooth
- System multimedialny uconnect
- Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
- Wyświetlacz dotykowy 10,1"

7 System stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
- System stabilizacji toru jazdy ESC
- System wspomagania nagłego hamowania BAS

8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 235/45	R19	99V	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 AR FP	5,7
Przednie prawe:	GOODYEAR 235/45	R19	99V	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 AR FP	5,8
Tylne lewe:	GOODYEAR 235/45	R19	99V	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 AR FP	5,6
Tylne prawe:	GOODYEAR 235/45	R19	99V	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 AR FP	5,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.


Oględziny wykonywał: Piotr Wawrzyńczyk
Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		65-80	
2	Dach		100-110	
3	Błotnik przedni	L	90-100	
4	Drzwi przednie	L	90-100	
5	Drzwi tylne	L	80-100	
6	Błotnik tylny	L	90-100	
7	Błotnik przedni	P	80-100	
8	Drzwi przednie	P	90-100	
9	Drzwi tylne	P	90-100	
10	Błotnik tylny	P	80-100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym

przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wygłuszenie przedniej pokrywy		Rozerwane		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
6	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	NIE

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu