Nr zlecenia: 18/10/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/10

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Mariusz Zając/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W B A 4 8 F U 0 5 0 8 D 3 7 5 3 2**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**DW4YC94**
Model pojazdu:	**320 Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G20**	Nr Info-Ekspert:	**003-06446**
Wersja:	**xDrive M Sport Steptronic**	Rok produkcji:	**2023**

Wskazanie drogomierza	84266 km
Data pierwszej rejestracji	2024/02/12
Data ważności badania technicznego	2027/02/12
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2200 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Asystent uwagi	43	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym

3 Autoalarm
4 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
5 ConnectedDrive Services
6 Czujnik deszczu
7 Czujniki ciśnienia powietrza w oponach
8 Dywaniki welurowe
9 Emergency call
10 Fotele przednie sportowe
11 Funkcja Follow-Me-Home
12 Głośniki 6 szt.
13 Gniazdo 12V w przednim schowku
14 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
15 Immobilizer
16 Kierownica wielofunkcyjna
17 Klamki podświetlane
18 Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
19 Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M
20 Kolumna kierownicy regulowana
21 Kontroler iDrive
22 Końcówki układu wydechowego podwójne
23 Kurtyny powietrzne boczne
24 Lakier niemetalizowany Biel alpejska
25 Lampy tylne LED
26 Listwy dachowe w kolorze nadwozia
27 Listwy ozdobne aluminium Rhombicle
28 Listwy progowe czarne z napisem "BMW"
29 Listwy progowe M z przodu
30 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
31 Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach IIrzędu
32 Obramowania Shadow Line BMW Individual
33 Ochrona pieszych - symulowany odgłos silnika na napędzie elektrycznym
34 Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane
35 Osłony przeciwsłoneczne
36 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
37 Oświetlenie wewnętrzne
38 Pakiet aerodynamiczny typu "M"
39 Pakiet schowków dodatkowych
40 Pedały i podnóżek M
41 Podłokietnik centralny przedni regulowany
44 Poduszka powietrzna kierowcy
45 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
46 Poduszki powietrzne boczne przednie
47 Przycisk Start/Stop
48 Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome
49 Reflektory LED
50 Schowek na rękawiczki
51 Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
52 System Active Guard Plus
53 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
54 System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
55 System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
56 System przeładunkowy
57 System stabilizacji toru jazdy DSC
58 Szyby atermiczne
59 Światła tylne LED
60 Światło powitalne
61 Tapicerka połączenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem
62 Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanymi rozmiarami opon
63 Technologia SCR
64 Telefonia ulepszona z rozszerzoną łącznością
65 Teleservices
66 Tempomat z funkcją hamowania
67 Trójkąt ostrzegawczy
68 Tuner radiowy cyfrowy DAB
69 Uchwyty na kubki z przodu
70 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
71 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
72 Wyświetlacz panoramiczny
73 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
74 Zagłówki siedzeń tylnych składane
75 Zamek centralny zdalnie sterowany
76 Zawieszenie sportowe M
77 Zbiornik paliwa 59l
78 Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
79 Zestaw naprawczy opon
80 Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
81 Złącza USB w podłokietniku typu A i C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Pakiet Connected Professional
- Serwis Real Time Traffic Information
- Usługi Concierge Services
- Usługi Connected Drive

Przygotowanie do Apple CarPlay
Usługi zdalne
System In-Car Experiences

5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie

6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent parkowania plus
	Asystent parkowania
	Kamera Surround View
	Funkcja Surround View z Top View i Panorama View
2	Hak holowniczy
3	Lakier metalizowany (dopłata)
4	Szyby tylne przyciemniane
5	Tarcze kół aluminiowe 19" "Individual Double Spoke 793 Bicolor", opony Runflat, różne rozmiary (dopłata)
	Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
	Tarcze kół aluminiowe 19" "Individual Double Spoke 793 Bicolor"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Pirelli P-Zero 225/40 R19 93Y	6,0
Przednie prawe:	*Pirelli P-Zero 225/40 R19 93Y	6,0
Tylne lewe:	*Pirelli P-Zero 225/40 R19 93Y	6,0
Tylne prawe:	*Pirelli P-Zero 225/40 R19 93Y	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan Utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Dodatkowy komplet kół	(+)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Brak możliwosci weryfikacji w bazie CEPiK - strona nie dziala.

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Janusz Chomicz


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej i zarysowania		
3	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej i zarysowania		
4	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej i zarysowania		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	80	

4	Drzwi przednie	L	110	
5	Błotnik tylny	L	110	
6	Błotnik przedni	P	80	
7	Drzwi przednie	P	120	
8	Błotnik tylny	P	120	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	
10	Drzwi tylne	L	110	
11	Drzwi tylne	P	100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany i pęknięty		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Stateczność ruchu pojazdu	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
9	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
10	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu