Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12933/8/26-15201	Data raportu	06-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	30-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/65308/26/07/15	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**W0VEFYHT2NJ622751**
Marka, model	OPEL Combo Cargo 1.5 CDTI ...
Typ, wersja	Combo Cargo XL 1.5 CDTI 2,3...
Numer rejestracyjny	DW4TE35
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1499 ccm/75 kW
Stan licznika	91 555 km
Data 1. rej./rok prod.	28-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	28-07-2027
Nadwozie	FUR 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik świateł, Drzwi boczne lewe przesuwne, ze stałym oknem, Drzwi boczne prawe przesuwne, ze stałym oknem, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, okna ogrzewane z wycieraczką, Felgi stalowe 16", z ogumieniem o niskim oporze toczenia 205/60, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach, z regulacją lędźwiową i szufladą pod fotelem, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotel pasażera z przodu z podłokietnikiem i składanym oparciem, pojedynczy, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcji 40/60, z trzema mocowaniami IsoFix, Kierownica z przyciskami sterowania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, składany stolik z tyłu fotela kierowcy, Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe 16", z podnośnikiem, Lakier bazowy, biały Jade, Listwy boczne czarne, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Mocowanie ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej - 4 punkty, Obudowy lusterek bocznych czarne, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy oraz pasażera, Podłoga przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego, Przegroda kabiny stalowa (krata) z otworem na długie przedmioty (Flex Cargo), ruchoma, Radio z Bluetooth, USB i 4 głośnikami, Szyby przednie sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa Mistral, ciemnoszara, Tempomat, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, Układ ostrzegania o braku zapiętych pasów pasażera z przodu, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Czujnik parkowania z tyłu, Drzwi prawe i lewe boczne przesuwane, z uchylanymi oknami (stałe okna w tylnej części bagażowej), Gniazdo 230V po stronie pasażera z przodu, Pakiet Dobrej Widoczności, Światła do jazdy dziennej LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER +	205/60 16 96H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER +	205/60 16 96H	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, ENERGY SAVER +	205/60 16 96H	3,0 mm
	lewe	MICHELIN, ENERGY SAVER +	205/60 16 96H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]

1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.5
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Podkładki dystansujace szyby przedniej		WY	
4	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
5	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	
6	El. dystansowy szyby przedniej, górny		WY	
7	El. dystansowy szyby przedniej, górny L		WY	
8	El. dystansowy szyby przedniej, górny R		WY	
9	Osłona lusterka zewnętrznego R	pęknięcie	WY	0.2
10	Dach	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
11	Drzwi części ład.przesuwne L	wgniecenie		
12	Próg R	wgniecenie		
13	Zderzak, środek	zarysowanie		
14	Deska podłogi	zarysowanie		
15	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Obudowa lusterka zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 46
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Wykładzina podłogi bagażnika - Pękniecie/rozerwanie 1