Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216281/9/25-11401	Data raportu	09-09-2025
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/61342/25/08/20	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**1C4JJXR65NW182722**
Marka, model	JEEP Wrangler 18-23
Typ, wersja	Wrangler Unlimited 2.0 Turbo P
Numer rejestracyjny	DW1TE91
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1995 ccm/200 kW
Stan licznika	52 447 km
Data 1. rej./rok prod.	30-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	25-06-2027
Nadwozie	S.T 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS System na wszystkich kołach, Bezkluczykowy system uruchamiania pojazdu przyciskiem START/STOP, Boczne progi ochronne Rock Rails o zwiększonej wytrzymałości, czarne, Centrum multimedialne (USB & AUX), Czujnik odległości przy parkowaniu - przód, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ERM - system zapobiegający przed przewróceniem się pojazdu, ESC + BAS - układ stabilizacji toru jazdy ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Elektronicznie rozłączany stabilizator przedni, Elektryczne podnoszenie szyb, przód z funkcją otwierania jednym przyciśnięciem, Elektrycznie blokowane drzwiczki wlewu paliwa, Felgi aluminiowe 17 x 7,5 z ogumieniem 255/75, Fotel kierowcy z manualną regulacją w 6 kierunkach, Fotel pasażera regulowany manualnie w 4-płaszczyznach, Gniazdo 12V na konsoli centralnej, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, dodatkowe, Grill przedni - w kolorze nadwozia z ramką w kolorze Natural Grey Metallic, HSA - asystent ruszania pod górę, Immobilizer, Kabel do ładowania z gniazda elektrycznego Mode 2, Kamera przednia Off-road, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica obszyte winylem premium, Kierownica ze sterowaniem radia, Klimatyzacja automatyczna, Kolorowy 7 calowy wyświetlacz TFT w panelu wskaźników, Kompatybilność Carplay / Android Auto, Komputer pokładowy z kompasem i wskaźnikiem temperatury, Konfigurowalny alert o ciśnieniu w oponach, Lakier metalik, Lampy przeciwmgielne tylne, Lampy przednie LED, Lampy tylne w technologii LED, Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Moduł Mopar Connect, Nadkola w kolorze czarnym, Naklejka na masce z niebieskim wykończeniem i logo 4xe, Naklejki na pokrywie silnika, Nawigacja GPS, Niebieskie haki holownicze, Ogranicznik prędkości, aktywny, Opony LT255/75R17C M/T BF Goorich KM2 MT, Osłona skrzynki rozdzielczej, Osłona zbiornika paliwa, Oświetlenie wnętrza LED, Pakiet FULL Technology, Pakiet palacza, Pałąk przeciwkapotażowy, Pałąk przedni z lampą oświetlenia wnętrza z włącznikiem, Podparcia lędźwiowego regulowany ręcznie w 2 zakresach, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne, pełnowymiarowe, wielostopniowe dla kierowcy i pasażera, Pokrywa koła zapasowego, Poziomowania reflektorów, Programowane opóźnione wyłączenie reflektorów, Przednie i tylne maty podłogowe, Schowek pod podłogą bagażnika, System Selec-Speed - system kontroli prędkości podczas wjazdu/zjazdu ze wzniesienia, System bezkluczykowy ENTER&GO, System kontroli trakcji, System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem, System monitorowania martwych pól widzenia / detektor obiektów przecinających drogę cofania, System multimedialny Uconnect 8,4 z nawigacją - 8,4 ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring, System nagłośnienia Alpine - 9 głośników, subwoofer, wzmacniacz 552W, System powiadamiania o wypadkach drogowych eCall, Tempomat, Tryby jazdy EV; hybrydowy, elektryczny, eSave, Tylna kanapa składana, dzielona w proporcji 60/40, Tylne szyby dodatkowo przyciemniane, Uchwyty na kubki/butelki - przód (podświetlane), Wycieraczki przedniej szyby z płynną regulacją pracy, Zamek centralny z pilotem, Zasłony słoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi, Zderzak przedni czarny, Zderzak tylny lakierowany na czarno, Śruba zabezpieczająca koło zapasowe, Światła automatyczne z czujnikiem zmierzchu, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Światło centralne STOP, Dach Hard Top - czarny, Fotele przednie, ogrzewane, Maty podłogowe MOPAR, Tapicerka winylowa Premium, Hak holowniczy stały

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BFGOODRICH, MUD TERRAIN	225/75 17 111Q	6,5 mm
	lewe	BFGOODRICH, MUD TERRAIN	225/75 17 111Q	8,0 mm
tylna	prawe	BFGOODRICH, MUD TERRAIN	225/75 17 111Q	5,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, MUD TERRAIN	225/75 17 111Q	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150

14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Czujnik parkowania przód L	brak	WY	0.1
2	Zderzak przedni	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.4

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika




Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Przebieg pojazdu.



Fot. 36
Zapalona kontrolka awarii silnika.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Czujniki parkowania przód - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Czujniki parkowania przód - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41