Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	00255/6/26-17802	Data raportu	06-06-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (WSP) Michał Lipowski (WSP)	Data oględzin	13-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/36663/26/04/27	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**SALZA2BX5PH183197**
Marka, model	LAND ROVER Range Rover E...
Typ, wersja	Evoque 2.0 P249 mHEV R-Dy...
Numer rejestracyjny	FZ1390S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1997 ccm/183 kW
Stan licznika	54 082 km
Data 1. rej./rok prod.	09-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	09-05-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent automatycznych świateł drogowych AHBA, Asystent martwego punktu, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu, Czujnik parkowania - przód i tył, Dach standardowy - stały, Dach w kolorze nadwozia, Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika, Felgi aluminiowe 20, 5-ramienne (wzór 5079) z ogumieniem, Fotel kierowcy regulowany w 12 kierunkach z pamięcią ustawień, Gniazdo 12V 3x, Gniazdo USB 2x, Kamera cofania, Kanapa tylna składana, dzielona 40/20/40, Kierownica skórzana, Kierownicy kolumna regulowana manualnie, Kierunkowskazy animowane, przednie i tylne, Klamki zewnętrzne, wysuwane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier podstawowy, Lampy przednie Premium LED, Lampy przednie poziomowane automatycznie, Lusterka el. składane, regulowne i podgrzewane, elektrochromatyczne kierowcy z lampką ośw.podłoże, Lusterko wewnętrzne z funkcją automatycznego przyciemniania, Nakładki progowe i listwa bagażnika, metalowe, Napęd na 4 koła, efektywny (Efficient Driveline), Opony letnie M+S, Oświetlenie wnętrza, Pakiet Power Base, Pakiet zewnętrzny stylistyczny R-Dynamic, Pedały wykończone metalem, Podsufitka Morzine w kolorze Ebony, Podłokietnik tylny centralny, Radio cyfrowe (DAB) - dostępnośæ sygnału i stacji zgodnie z ofertą nadawców, Remote (usługa), System audio Meridian Sound System 380W, System awaryjnego hamowania, autonomiczny, System kontroli zjazdu (Hill Descent Control), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System multimedialny Pivi Pro, System ostrzegający przed potencjalną kolizją z tyłu, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Tapicerka skórzana Grained w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony/Ebony, Tempomat aktywny z asystentem jazdy w korku Stop & Go, Wykończenie wnętrza Gradated Linear Dark Aluminium, Wyświetlacz rozkładany 10", Zawieszenie pasywne, Zbiornik paliwa standardowy, Zegary analogowe z centralnie umieszczonym wyświetlaczem TFT 5 cali, Zestaw do naprawy kół, £opatki zmiany biegów przy kole kierownicy w kolorze Satin Chrome

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORION	235/50 20 104W	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORION	235/50 20 104W	6,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORION	235/50 20 104W	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORION	235/50 20 104W	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	

2	Pokrycie	zarysowanie	NA	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 38
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1