Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	315696/6/26-14707	Data raportu	08-06-2026
Rzeczoznawcy	Damian Koch (WSP) inż. Michał Dzik (WSP)	Data oględzin	12-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/39704/26/05/07	Miejsce oględzin	Makuszyńskiego 74, 42-209 Częstochow...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VSSZZZKM7RR102503**
Marka, model	CUPRA Formentor 20-24
Typ, wersja	Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG
Numer rejestracyjny	GD1N213
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/140 kW
Stan licznika	15 710 km
Data 1. rej./rok prod.	25-04-2024/2024
Data nast. bad. techn.	25-04-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Antena dachowa w kształcie płetwy rekina, Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, Asystent pasa ruchu Lane Assist, Asystent świateł drogowych High Beam Assist, Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji Multi Collision Brake, Bluetooth, CUPRA Drive Profile: 6 profili jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnka, wspomagania i skrzyni, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu, EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, Elementy ochronne nadkoli, progi w kolorze ciemnego aluminium, Fotele przednie podgrzewane, Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową, Fotele sportowe, Full Link, Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home, Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń, Funkcja świateł autostradowych, Gniazdo 12V z przodu, Gniazdo 230V w bagażniku, HBA - Hydraulic Brake Assist, Hamulec postojowy elektromechaniczny, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna sportowa, podgrzewana, Kierownica z łopatkami zmiany biegów, Kieszeń w oparciu przednich foteli, Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem powietrza AQS, Kokpit wirtualny: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”, Lampki LED do czytania z przodu i z tyłu, Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium, Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami, Oświetlanie powitalne LED w lusterkach bocznych, Oświetlenie LED schowka w desce rozdzielczej, Oświetlenie drzwi LED, Oświetlenie drzwi bagażnika LED, Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED, Podsufitka czarna, Poduszki powietrzne (7) - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy, Podłoga bagażnika podwójna, Podłokietnik przedni ze schowkiem i regulacją wzdłużną, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach LED, Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy, Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni, Spojler tylny CUPRA w kolorze nadwozia, Spojlery boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów, System Media Plus wyśw.10/Radio MP3/WMA/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY, System kontroli ciśnienia powietrza w oponach, System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach, System rozpoznawania zmęczenia kierowcy, Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane, Szyby tylne przyciemniane, Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni, TCS - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi, Tempomat aktywny (ACC), Tuner DAB, Tylne oparcie składane i dzielone, Uchwyt na napoje z przodu, Uchwyty ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy, Uchwyty ISOFIX i-Size na fotelu pasażera z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne, Wykończenie wnętrza CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozd.w kolorze ciemnego aluminium i miedz, XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie drzwi bagażnika z pilota, Zderzaki dedykowane CUPRA, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Alarm z funkcją SAFE, Bagażnik otwierany elektrycznie i bezdotykowo, CUPRA CONNECT dla Navi System(Bezpieczeństwo i serwis 10 lat,zdalny dostęp i usł multimedialne 1rok), Felgi aluminiowe 19 CUPRA MACHINED SPORT BLACK/COOPER czarne z elem. miedzi z ogumieniem 245/40, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Mapy Europy, Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru, Pakiet Matrix LED, Pakiet wspomagania jazdy L dla samochodów z NaviSystem+, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału, System Navi System Plus wyśw.10/3D/Radio MP3/WMA/Full Link/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, SNOWPROOF	245/40 19 98V	8,5 mm
	lewe	NOKIAN, SNOWPROOF	245/40 19 98V	8,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, SNOWPROOF	245/40 19 98V	7,5 mm
	lewe	NOKIAN, SNOWPROOF	245/40 19 98V	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150

6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna	pęknięcie/rozerwanie	WY	2.7
2	Taśma czujnika deszczu		WY	0.2
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Primer (szyba czołowa)		WY	
5	Aplikator szyby czołowej		WY	
6	Płyn czyszczący szyby przedniej		WY	
7	Podkładki dystansowe szyby przedniej L		WY	
8	Podkładki dystansowe szyby przedniej R		WY	

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1