# Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numer raportu | 219407/5/26-11401 | Data raportu | 26-05-2026 |
| Rzeczoznawcy | Damian Koch (WSP)<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin | 04-05-2026 |
| Nr zlecenia | PKOM(DZS)/GDA/37056/26/04/28 | Miejsce oględzin | ul. Piłsudskiego 55, 48-303 Nysa, 48-303... |

## Dane pojazdu



| | |
|---|---|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | **VXKFPHNSTN1036380** |
| Marka, model | OPEL Astra VI Hatchback 21-26 |
| Typ, wersja | Astra VI 1.2 T Elegance S&S aut |
| Numer rejestracyjny | GD7F511 |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./1199 ccm/96 kW |
| Stan licznika | 129 609 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 03-11-2022/2022 |
| Data nast. bad. techn. | 24-10-2027 |
| Nadwozie | hatchback 5/5 |
| Lakier | czarny/METALIK |
| Skrzynia biegów | automatyczna |

## Wyposażenie pojazdu

Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Bagażnik z podłogą regulowaną na wysokość Flex Floor, Czujnik deszczu, Czujniki odleg?o?ci przy parkowaniu - przód i ty?, Czujniki parkowania z przodu i tyłu, Felgi aluminiowe 17', srebrno-czarne Kadett, z ogumieniem 225/45, Filtr przeciwpyłkowy i przeciwzapachowy, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z wysuwaną poduszką pododudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie podgrzewane, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kanapa tylna z otwieranym podłokietnikiem i otworem na długie przedmioty, uchwyty na kubki, Kanapa tylna z otwieranym podłokietnikiem, uchwyty na kubki, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Koło kierownicy podgrzewane, Koło kierownicy sportowe pokryte skórą, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania, Listwy boczne w linii okien w kolorze srebrnym, Listwy w linii okien bocznych w kolorze srebrnym, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, obudowy w kolorze czarnym, Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i ogrzewane; obudowy w kolorze czarnym, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne światłoczułe, bezramkowe, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Podłoga bagażnika regulowana na wysokość Flex Floor, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Przygotowanie do montażu koła zapasowego, Reflektory EcoLED (światła do jazdy dziennej LED) z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, System Multimedia Plus, DAB, USB, Bluetooth, ekran dotykowy 10' PurePanel, 6 głośników, ACP, AA, System Multimedia Plus,DAB,USB,Bluetooth,ekran dotykowy 10' PurePanel,6 głośników,OpelConnect,ACP,AA, System Opel Connect, System Start&Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Isabella, Tempomat adaptacyjny Stop&Go, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10'', kolorowy, Zagłówki przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zderzak przedni w stylizacji Elegance, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła sterowane automatycznie z czujnikiem oświetlenia (tunelowym), Światła tylne LED, Światła tylne w technologii LED, Alarm, Lakier metaliczny, Czarny Karbon, Przygotowanie pod koło zapasowe

## Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|---|---|---|---|---|
| przednia | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 225/45 17 94V | 7,0 mm |
| | lewe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 225/45 17 94V | 7,0 mm |
| tylna | prawe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 225/45 17 94V | 5,5 mm |
| | lewe | FIRESTONE, WINTERHAWK 4 | 225/45 17 94V | 5,5 mm |

## Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

## Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|---|---|---|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek przedni lewy | do 150 |
| 5 | Słupek przedni prawy | do 150 |
| 6 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 7 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 8 | Próg lewy | do 150 |
| 9 | Próg prawy | do 150 |
| 10 | Dach | do 150 |
| 11 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 12 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 13 | Drzwi tylne lewe | do 150 |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 15 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 16 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okładzina zderzaka tylnego | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 1 |
| 2 | Pokrywa tylna | rysa/odprysk | NA | 0.5 |
| 3 | Tarcza koła aluminiowa przód L | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA | 2 |
| 4 | Tapicerka siedziska 1.rząd L | zabrudzenie | NA | 0.5 |
| 5 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | rysa/odprysk | | |
| 6 | Tarcza koła aluminiowa tył L | rysa/odprysk | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 1**
Przekątna przednia lewa




**Fot. 2**
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**
Bok prawy z przodu




**Fot. 6**
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7**
Przekątna tylna prawa




**Fot. 8**
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 9**
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13**
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 15**
Zestaw wskaźników - przebieg




**Fot. 16**
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.




**Fot. 20**
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**
Tunel środkowy



**Fot. 22**
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**
Bagażnik



**Fot. 26**
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**
Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 31**
Tarcza hamulcowa tylna prawa





**Fot. 32**
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**

Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34**

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37**
Instrukcje



**Fot. 38**
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 39**
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 40**
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41**
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2




**Fot. 42**
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 43**
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




**Fot. 44**
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 46**
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 48**
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 50**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 51**
Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1




**Fot. 52**
Fotel prz. lew. - Inne 1