Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220646/10/26-11401	Data raportu	26-10-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/95694/26/10/13	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**TMBLE7NS8P8519214**
Marka, model	SKODA Kodiaq 21-24
Typ, wersja	Kodiaq 2.0 TSI 4x4 Style DSG
Numer rejestracyjny	WD3732R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/140 kW
Stan licznika	197 500 km
Data 1. rej./rok prod.	13-02-2023/2023
Data nast. bad. techn.	13-02-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

8 głośników, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył z Manoeuvre Assist, DAB +, DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, DRIVING MODE SELECT - dla napędu 4x4 z funkcją off-road, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, Dojazdowe koło zapasowe, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb - przód i tył, FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Felgi aluminiowe 19 TRIGLAV polerowane z ogumieniem 235/50, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii, Gniazdo 12V w konsoli środkowej, w tylnej części podłokietnika oraz w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania, HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia, Immobiliser, KESSY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze z pakietem skórzanym, Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa, LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu, Lampy przednie Full LED Matrix, Lampy tylne FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy wokół szyb bocznych, chromowane, Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane, automatycznie ściemniające się lusterko kierowcy, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie + czujnik deszczu, MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania, MKB – Multi Collision Brake, MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem, Ogranicznik prędkości, Ozdobne nakładki na progi w drzwiach przednich, Parasol w schowku drzwi kierowcy, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, tył, Pedestrian Monitor - system hamowania awaryjnego, Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby, Poduszka kolanowa kierowcy, Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń, Podłokietnik z przodu, RBS - osuszanie tarcz hamulcowych, Relingi dachowe - chromowane, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Składane oparcia tylnej kanapy w drugim rzędzie siedzeń, Spryskiwacze lamp przednich, TPM - system kontroli ciśnienia w oponach, Tapicerka materiałowo-skórzana Style, Tempomat aktywny do 210 km/h, Tylne trzecie światło hamowania, Tylne światło przeciwmgielne, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether, Virtual Cocpit - Cyfrowy zestaw wskaźników, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw haczyków w bagażniku, Zestaw siatek w bagażniku, Światła przeciwmgielne, przód, Dodatkowe gniazdo USB typu C w obudowie lusterka wstecznego, Elektrycznie ogrzewana przednia szyba, Felgi aluminiowe 19 CURSA z ogumieniem 235/50, Funkcja rozpoznawania znaków drogowych, Klapa bagażnika sterowana elektrycznie, LANE ASSIST – asystent pasa ruchu, Lakier metalik, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, ULTRAC	235/50 19 99V	5,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, ULTRAC	235/50 19 99V	4,0 mm
tylna	prawe	VREDESTEIN, ULTRAC	235/50 19 99V	5,5 mm
	lewe	VREDESTEIN, ULTRAC	235/50 19 99V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Dach	rysa/odprysk	NA	0.3
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, zabrudzenie	NA	0.2
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
7	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
8	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
9	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
13	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
14	Napis	odbarwienie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Instrukcje




Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 46
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Emblemat tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Emblemat tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54
Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2




Fot. 60
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 62
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Podsufitka - Inne 1



Fot. 64
Dywanik prze P - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1