Nr zlecenia: 88/25/09/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/09/25

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Albert Kalużny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W V G Z Z Z 1 T 5 R W 0 2 6 2 5 4**
Marka:	**VOLKSWAGEN**	Nr rejestracyjny:	**PZ5U128**
Model pojazdu:	**Touran NF 2.0 TDI MR`16 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**040-11250**
Wersja:	**Comfortline Plus DSG**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	64896 km
Data pierwszej rejestracji	2024/09/23
Data ważności badania technicznego	2027/09/23
Rodzaj nadwozia	minivan 5 drzwiowy 7 osobowy
Dop. masa całk.	2350 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Reflektory LED
2	Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist	33	Relingi dachowe czarne
3	Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu	34	Roleta do bagażnika
4	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	35	Spryskiwacze reflektorów
5	Digital Cocpit - cyfrowe zegary z personalizowanym wyswietlaczem	36	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
6	Dywaniki	37	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy

7	Filtr alergenowy	38	System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	39	System automatycznego otwierania/zamykania pokrywy bagażnika
9	Fotele dodatkowe 2 szt. (2+3+2)	40	System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
10	Fotele tylne z regulacją wzdłużną	41	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access
11	Głośniki 8 szt.	42	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazda 12V -3 szt.	43	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
13	Hamulec postojowy automatyczny	44	System radiowy Ready 2 Discover z usługą Streeming & Internet
14	Immobilizer	45	System Start/Stop z systemem rekuperacji
15	Instalacja telefoniczna Bluetooth	46	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
16	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	47	System wspomagania nagłego hamowania
17	Kurtyny powietrzne boczne	48	System wykrywania pieszych i rowerzystów zaawansowany
18	Lusterka make-up kierowcy i pasażera w osłonach p/słonecznych podświetlane	49	Szuflady pod przednimi fotelami
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Szyby atermiczne
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Szyby przednie regulowane elektrycznie
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	52	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
22	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Szyby tylne regulowane elektrycznie
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	54	Światła do jazdy dziennej
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	55	Światła mijania włączane automatycznie
25	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	56	Tarcze kół aluminiowe 17" "Salvador"
26	Podłokietnik centralny przedni	57	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
27	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	59	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Poduszki powietrzne boczne przednie	61	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
31	Przygotowanie do We Connect Fleet z umową na 2 lata		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Czujniki parkowania - przód/tył
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
2	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
3	Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna pokryta skórą
	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
	Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna pokryta skórą
4	Szyba przednia ogrzewana i odbijająca promienie podczerwone
	Szyba przednia ogrzewana
	Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne
5	Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
	System ACC - automatyczna regulacja odległości
	System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Hak holowniczy
2	Lakier metalizowany
3	Pakiet Top
	Światła tylne LED
	Okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie

Pakiet Oświetlenie Ambient

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 215/55	R17	94V	K 125 VENTUS PRIME 3 TL UHP	5,0
Przednie prawe:	HANKOOK 215/55	R17	94V	K 125 VENTUS PRIME 3 TL UHP	5,0
Tylne lewe:	HANKOOK 215/55	R17	94V	K 125 VENTUS PRIME 3 TL UHP	5,0
Tylne prawe:	HANKOOK 215/55	R17	94V	K 125 VENTUS PRIME 3 TL UHP	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.
Opony Pirelli SottoZero 3 Winter 205/60 R16 6mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgniecenie		
2	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	140	
5	Drzwi tylne	L	130	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania		
2	Szyba przednia		Pęknięcie		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



autoszyby.pl

Gwarancja nr 9234/2025. NA2504111000789

Na usługę
- [x] montażu szyby czołowej
- [ ] naprawy szyby czołowej
- [ ] montażu szyby bocznej
- [ ] montażu szyby tylnej

VW TOURAN 2.0 TDI 150KM
Marka i model pojazdu

PZ5U128
Nr rejestracyjny pojazdu

17.04.2025
Data wykonania usługi

9234
Nr faktury lub paragonu

Auto Kram Sp. A.
ul.Krakowska 29, 50-434 Wrocław
NIP 8990008005
Oddział w Białymstoku
ul.K.Ciołkowskiego 73, 15-545 Białystok
tel. 85 742 73 78 800 066 963

Pieczęć warsztatu wykonującego usługę

Autoszyby.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje właścicielowi pojazdu użycie do montażu lub naprawy szyby specjalistycznych materiałów wysokiej jakości oraz wykonanie usługi zgodnie ze sztuką montażu i naprawy szyb. Gwarancją objęte są szyby oraz usługi montażu.

W celu skorzystania z gwarancji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 781 000 300 / bok@autoszyby.pl i podać dane do kontaktu: adres e-mail, adres do korespondencji.

W terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji należy wykonać weryfikację zgłoszenia w punktach naprawczych sieci Autoszyby.pl

1. Gwarancją objęte są szyby zakupione i zamontowane w punktach sieci Autoszyby.pl.
2. Gwarancja na montaż to bezterminowe prawo do bezpłatnego usunięcia usterki związanej bezpośrednio z czynnością wymiany szyby.
3. Gwarancja na naprawę to prawo do wymiany, gdy uszkodzenie szyby nastąpiło w miejscu wykonanej naprawy.
4. Gwarancja na szybę obejmuje okres 24 miesięcy od daty montażu i obejmuje wady fabryczne produktu, takie jak:
   a. wady optyczne: załamywanie obrazu, ciała obce wewnątrz szyby (powstałe w procesie laminacji szyby),
   b. uszkodzenia warstwy grzejnej wewnątrz szyby,
   c. delaminacja szyby.
5. Gwarancja nie obejmuje:
   a. usterek wynikających z normalnego zużycia szkła, takich jak pęknięcia, odpryski, rysy na całej powierzchni szyby zgłoszonych po wyjeździe pojazdu z punktu serwisowego,
   b. uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, w tym zadrapań i rys na szybie powstałych z powodu wadliwie działających wycieraczek lub niewłaściwego czyszczenia, konserwacji i eksploatacji szyby,
   c. uszkodzeń elementów podszybia, podsufitki oraz uszkodzeń powłoki lakierniczej zgłoszonych po wyjeździe pojazdu z punktu serwisowego (dotyczy również taśmy do mocowania szyb samochodowych).
5. Montaże gwarancyjne wykonywane są tylko w punktach sieci Autoszyby.pl.
6. Gwarancja ważna jest na podstawie otrzymanej przez klienta karty gwarancyjnej.
7. Duplikaty karty gwarancyjnej nie są wydawane.
8. Serwis może odmówić realizacji gwarancji, jeśli karta gwarancyjna nosi ślady poprawek i przeróbek.
9. Gwarancja traci ważność, jeżeli:
   a. po wykonanej usłudze, była ona demontowana i ponownie montowana lub wymieniona na inną poza siecią Autoszyby.pl,
   b. demontowane były elementy podszybia i listwy ozdobne związane bezpośrednio z szybą.
10. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (m.in. spinki, klipsy mocujące, listwy boczne zewnętrzne, wewnętrzne).
11. Gwarancja nie narusza uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Podpis klienta ✓ Obłoch

Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu