Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220600/10/26-11401	Data raportu	21-10-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/95754/26/10/13	Miejsce oględzin	ul. NIZINNA 21, 61-424 POZNAŃ, 61-42...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WF0EXXTTREPC51162**
Marka, model	FORD Transit 350 EcoBlue Eu...
Typ, wersja	Transit 350 L4H3 RWD Trend
Numer rejestracyjny	PY32909
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1996 ccm/96 kW
Stan licznika	104 743 km
Data 1. rej./rok prod.	27-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	27-03-2026
Nadwozie	FPO 4/3
Lakier	brązowy/UNI
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

Akumulator standardowy, Alternator wzmocniony (250 A), Chlapacze z tyłu, Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania, Czujniki parkowania - przednie i tylne, Dach wysoki, Drzwi boczne przesuwne, prawe, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 16 z ogumieniem 235/65, Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach, Fotel pasażera - regulacja odcinka lędźwiowego, Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW), Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa, Gniazdo zasilania – 2 x 12V, Gwarancja na pojazd - 2 lata, Hamulce – tarczowe z przodu i z tyłu, Hamulec mechaniczny, postojowy, Immobilizer PATS, Kierownica Premium, Klamki drzwi – w kolorze tworzywa, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Kołpaki kół pełne, Krata wlotu powietrza przednia – w kolorze tworzywa, LKA - Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu, LKW - Lane Keeping Warning - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu, Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane, Lusterka boczne z soczewkami eliminującymi martwe pole widzenia i wbudowanymi kierunkowskazami, Modem FordPass Connect, Nagrzewnica – recyrkulacja, Otwieranie pokrywy silnika kluczykiem, Oświetlenie przedziału ładunkowego, Oświetlenie w kabinie – lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz do czytania map, Pasy bezpieczeństwa – 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia), Podsufitka – w kabinie - formowana, Poduszka powietrzna - kierowcy, Podłokietnik kierowcy, Przegroda polimerowa, bez okna, Przestrzeń ładunkowa – zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410, Przystosowanie do rozruchu w -20C, Radio cyfrowe (DAB) w standardzie 1DIN, Reflektory halogenowe, Reflektory – automatyczne włączanie/wyłączanie, Reflektory – regulacja ustawienia, Reflektory – światła do jazdy dziennej, Schowek pod fotelem pasażera, Schowek podręczny z drzwiczkami, zamykany na zamek, mieszczący teczki formatu A4, Schowki w przednich drzwiach, Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa, Stolik rozkładany z fotela pasażera, System Auto Start Stop, System kontroli obciążenia pojazdu (LAC), System kontroli ryzyka wywróceniu pojazdu (RSC), System wlewu paliwa Ford Easy Fuel, Szyba przednia podgrzewana Quickclear, Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne drzwi dwuskrzydłowe; kat otwarcia 270°, Uchwyt na telefon/tablet, Uchwyt pomocniczy - na słupku B, Uchwyty (2) na kubki w desce rozdzielczej, Układ foteli przednich 1+2, Układ hamulcowy dwuobwodowy, wspomaganie z samoczynną regulacją i układem ABS, Układ poprawiający stabilnośæ na zakrętach (CC), Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA), Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA), Układ wspomagania kierownicy elektryczny (EPAS), Wskaźnik zmiany biegu, Wybór trybu jazdy, Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu, Wycieraczki przednie – zmienna częstotliwośæ pracy, spryskiwacz elektryczny, Wykładzina podłogi w kabinie, gumowa, łatwa w czyszczeniu, Zamek centralny, Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu, Zamki drzwi – konfiguracja zamykania nr 1, 2-stopniowe odryglowywanie, Zamki drzwi – samoczynne ryglowanie po ruszeniu z miejsca, Zawieszenie przednie, Zawieszenie tylne - resory piórowe, Zbiornik AdBlue – 24 litry, Zderzak przedni - górna częśæ w kolorze nadwozia, dolna częśæ w kolorze tworzyna, Zderzak tylny – w kolorze tworzywa, ze zintegrowanym stopniem, Światła obrysowe boczne, Światła przednie przeciwmgielne, Alarm obwodowy, Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi, Lakier specjalny zwykły, Manualna regeneracja filtra DPF, Pakiet Marketingowy 1

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODRIDE, ALL SEASON MASTER SW613	225/65 16 110R	9,0 mm
	lewe	GOODRIDE, ALL SEASON MASTER SW613	225/65 16 110R	9,0 mm
tylna	prawe	RIKEN, CARGO	225/65 16 110R	7,5 mm
	lewe	RIKEN, CARGO	225/65 16 110R	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 1), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	1.7
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Kierunkowskaz boczny R	nieszczelność	WY	0.2
4	Słupek przed A z progiem wym.czes L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
6	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
7	Sciana boczna L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
8	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
9	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
10	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Kierunkowskaz boczny L	zarysowanie		
13	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
14	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Zdjęcie do protokołu



Fot. 34
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 36
Felga przednia P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 44
Lusterko zew P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga tylna P - Inne 1



Fot. 50
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 54
Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie



Fot. 56
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 58
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Felga tylna L - Inne 1



Fot. 60
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie



Fot. 62
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66
Felga przednia L - Inne 1