Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13354/8/26-15201	Data raportu	29-08-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	25-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/77728/26/08/19	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI□..

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**JMZKF6WEA90356616**
Marka, model	MAZDA CX-5 21-25
Typ, wersja	CX-5 2.0 Center-Line Plus 2W...
Numer rejestracyjny	WD8579R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/121 kW
Stan licznika	60 600 km
Data 1. rej./rok prod.	16-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	12-08-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Bluetooth, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód i tył, Dostęp bezkluczykowy, EBA - system wspomagania hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65, Fotel kierowcy i pasażera z przodu z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie podgrzewane, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Autohold, Immobilizer, Kamera cofania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica podgrzewana, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Komputer pokładowy, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO, Lusterka boczne w kolorze nadwozia z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nawiew na tylny rząd siedzeń, Oparcie tylnej kanapy z regulowanym kątem nachylenia, Oświetlenie schowka przed pasażerem LED, Oświetlenie wewnętrzne LED, Podsufitka ciemna, Podsufitka jasna, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne przednie, Podłoga bagażnika standardowa, Porty USB-C szt.4, Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca i opuszczająca się wraz z tylną klapą), System audio (6 głośników), System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC), System i-stop (system automatycznie wyłączający silnik podczas postoju), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA), System multimedialny HMI (Human Machine Interface), System nawigacji Mazda i Apple CarPlay, System rozrywki i łączności - MZD Connect, System składania siedzeń Karakuri, System wspomagający awaryjne hamowanie przy jeździe do przodu (SCBS), System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS), Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane, TCS - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tryb jazdy: SPORT, Tuner radia cyfrowego, Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Wyświetlacz centralny 10.25 cali ze sterowaniem dotykowym, Zamek centralny z pilotem, Zegary analogowe standardowe, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V, Światła LED do jazdy dziennej, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR3	225/65 17 102H	2,0 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR3	225/65 17 102H	2,0 mm
tylna	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR3	225/65 17 102H	6,0 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR3	225/65 17 102H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie, odpryski lakieru, wgniecenie	NA	1.2
2	Błotnik tylny R	zarysowanie	NA	
3	Błotnik przedni R	zarysowanie		
4	Pokrywa przednia	wgniecenie		
5	Dach	zarysowanie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	zarysowanie		
9	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
10	Próg/Słupek środkowy (B) L	zarysowanie		
11	Błotnik tylny L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 38
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1




Fot. 42
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Dach() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58
Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62
Próg L() - Rysa/odprysk 3