Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12035/6/26-15201	Data raportu	19-06-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	11-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/51633/26/06/03	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**TMAJ3811ALJ064147**
Marka, model	HYUNDAI Tucson 18-21
Typ, wersja	Tucson 1.6 GDi Style 2WD
Numer rejestracyjny	WD5696N
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1591 ccm/97 kW
Stan licznika	107 924 km
Data 1. rej./rok prod.	26-06-2020/2020
Data nast. bad. techn.	16-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywna maska, Automatyczne światła, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przodem, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DAA - System kontroli poziomu uwagi kierowcy, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Deska rozdzielcza wykończona skórą ekologiczną, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, ESS - system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/55, Flex Steer, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z funkcja podgrzewania - trójstopniowo, Fotele tylne z funkcją podgrzewania - dwustopniowo, Gniazda AUX i USB, Grill przedni - chromowany, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Hamulec postojowy - elektryczny, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica i drążek biegów wykończone w skórze, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne - chromowane, Klamki zewnętrzne, chromowane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem Start/Stop, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampki w lusterkach oświetlające przestrzeń wokół samochodu, Lampy doświetlające zakręt, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek - chłodzony, Schowek na okulary, Siatka zabezpieczająca bagaż, System nawigacji satelitarnej z 8" wyświetlaczem, kamerą cofania, obsługą smartfona i aktualiz. map, System rozpoznawania znaków drogowych SLIF, System utrzymywania pasa ruchu LKAS, System ładowania bezprzewodowego, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wskaźniki Super Vision, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła drogowe - inteligentne, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	225/60 17 99H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	225/60 17 99H	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	225/60 17 99H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT	225/60 17 99H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]

1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
3	Nakładka zderzaka tylnego, góra	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Książka serwisowa – dane




Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Dowód rej. str. 2



Fot. 36
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Kluczyki



Fot. 40
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1




Fot. 42
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1