Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	08041/6/26-15501	Data raportu	09-06-2026
Rzeczoznawcy	Wiktor Łukiesz (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	27-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/41548/26/05/13	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WF02XXERK2NL47323**
Marka, model	FORD Puma 19-24
Typ, wersja	Puma 1.0 EcoBoost mHEV Tit...
Numer rejestracyjny	DW1SK48
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/91,9 kW
Stan licznika	69 357 km
Data 1. rej./rok prod.	12-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	10-05-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Automatyczny włącznik świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Dywaniki welurowe z przodu, EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Emblemat EcoBoost Hybrid - na klapie bagażnika, Felgi aluminiowe 17", wzór 10-ramienny, z wykończeniem maszynowym czarnym, z ogumieniem 215/55, Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika, FordPass Connect z modemem GSM, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Fotele przednie z zagłówkami regulowanymi w 2 kierunkach, ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kanapa tylna, składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Klimatyzacja manualna, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier zwykły, Blazer Blue, Lampy tylne LED, Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze czarnym, Lusterka boczne reg. i składane elektrycznie, ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika, Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia, Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera, boczne kurtyny powietrzne, Radio Ford SYNC 2.5 i DAB+,wyś. 8",Applink,ACP,AA,Bluetooth,6 głośników,2xUSB,ster. kierownicy, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu, Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED, Spoiler tylny lakierowany w kolorze nadwozia, System Auto-Start-Stop, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, System wyboru trybu jazdy, Szyby przednie i tylne elektryczne, z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Alhambra w ciemnej tonacji, styl sportowy, Tempomat, Trzecie światło STOP, Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wykładzina przestrzeni bagażowej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Wyświetlacz między zegarami (4.2-cala, kolorowy), Zagłówek tylny środkowy, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów, Lakier metalizowany, Solar Silver, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/55 17 98V	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/55 17 98V	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/55 17 98V	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP	215/55 17 98V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Opona przednia R	rozerwanie	WY	0.3
2	Błotnik tylny, część dolna L	zarysowanie	NA	1.2
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Przebieg pojazdu.



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 46
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1