Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	09905/11/26-15501	Data raportu	04-11-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr Patryk Salzer	Data oględzin	03-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/101160/26/10/20	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**7JRZSK8V5PG251144**
Marka, model	VOLVO S60 21-24
Typ, wersja	S60 B4 B Plus Dark aut
Numer rejestracyjny	WD6687R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1969 ccm/145 kW
Stan licznika	47 382 km
Data 1. rej./rok prod.	29-05-2023/2023
Data nast. bad. techn.	29-05-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	brązowy/2-warstwowy metalik
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Apple Carplay i Android Auto, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód, Dywaniki tekstylne, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBL - automatyczne włącznie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz, Felgi aluminiowe 18 5-ramienne, Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/45, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotel pasażera z pamięcią ustawień, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z elektryczną, 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją podparcia ud, Fotele tylne elektrycznie składane oraz zewnętrzne zagłowki tylne, Funkcja Auto Hold, Funkcja rozpoznawania głosu, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (x2), Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwy wokół szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Stylizacja nadwozia R-Design, System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym, System Start-Stop, System audio High Performance, System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 80km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagający unikanie kolizji, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Tapicerka materiałowo - skórzana, Tempomat, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Uchwyt na zakupy, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji (ESC), Układ kontroli trakcji Corner Traction Control, Układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control), Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza Metal Mesh, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny 9 cali, dotykowy, Wyświetlacz cyfrowy 12,3 zegarów kierownicy, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie dynamiczne, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Felgi aluminiowe 19 5-potrójnych ramion, Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/40, Hak holowniczy składany półautomatyczny, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Pakiet Climate

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/40 19 96W	6,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/40 19 96W	6,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/40 19 96W	7,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	235/40 19 96W	7,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni lewy	150 - 200

3	Drzwi przednie lewe	150 - 200
4	Drzwi przednie prawe	150 - 200
5	Drzwi tylne prawe	150 - 200
6	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa reflektora dodatkowego L	zarysowanie	WY	0.8
2	Czujnik odstępu przedni L	inne, zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
5	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	
6	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	
7	Opona 235 / 40 / R / 19W VR	pęknięcie	WY	0.3
8	Opona 235 / 40 / R / 19W HL	pęknięcie	WY	0.3
9	Opona 235 / 40 / R / 19W VL	pęknięcie	WY	0.3
10	Poszycie drzwi tylnych L	wgniecenie, zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Książka serwisowa – dane



Fot. 36
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
sygnalizowana jest usterka systemu ładowania akumulatora

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Czujniki parkowania przód - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Czujniki parkowania przód - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Czujniki parkowania przód - Inne 1



Fot. 44
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48
Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Opona przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 52
Opona przednia P() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Opona tylna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Opona tylna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62
Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 64
Opona tylna L() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73
Opona przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74
Opona przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76
Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77
Opona przednia L() - Pęknięcie/rozerwanie 3