Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220434/9/26-11401	Data raportu	15-09-2026
Rzeczoznawcy	Karol Bączkowski (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	14-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/70167/26/07/28	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**JMZKH0CF001119370**
Marka, model	MAZDA CX-60 22-
Typ, wersja	CX-60 3.3 D mHEV Exclusive ...
Numer rejestracyjny	DW5WH84
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/3283 ccm/147 kW
Stan licznika	60 050 km
Data 1. rej./rok prod.	12-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	12-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

8 głośników, Alarm, Aplikacja MyMazda - pakiet darmowych usług połączonych, Apple Carplay i Android Auto, Boczki drzwi obszyte ekologiczną skórą, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód i tył, Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy regulowany w 8 płaszczyznach, Fotel pasażera regulowany w 6 płaszczyznach, Fotele przednie podgrzewane, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V, Gniazdo USB-C (2x) - przód, Gniazdo USB-C (2x) - tył, Kamera cofania, Kanapa tylna dzielona 40:20:40, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica podgrzewana, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kurtyny powietrzne, Listwy wokół okien w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO, Nawiew na tylny rząd siedzeń, Oświetlenie KODO - przód i tył, Oświetlenie podłogi w I rzędzie, Oświetlenie przedniej konsoli, Oświetlenie wewnętrzne LED, Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy, Poduszki powietrzne boczne, przód, Poduszki powietrzne boczne, tył, Poduszki powietrzne przednie, Przycisk do uruchamiania silnika, Radio FM, Reflektory przednie, diodowe LED, Schowek, podświetlany, Siatka w przestrzeni bagażowej, Smart Keyless, Spojler dachowy, Spryskiwacze reflektorów, System automatycznego hamowania SCBS (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), System automatycznego włączania świateł drogowych (HBC), System e-Call - system powiadamiania ratunkowego, System intelignentnego wspomagania hamowania - SBS, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA), System multimedialny HMI (Human Machine Interface), System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW), System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR, System wspomagający ruszanie na wzniesieniu, System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS), System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tuner radia cyfrowego, Wybór trybu jazdy, Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane, Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie), Wyświetlacz centralny 12.3 cali, Zegary cyfrowe, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, £opatki do zmiany biegów, Światła LED do jazdy dziennej, Zestaw naprawczy do opon, Lakier metalik, Immobilizer

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	235/50 20 100W	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	235/50 20 100W	7,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, ALENZA	235/50 20 100W	6,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ALENZA	235/50 20 100W	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]

1	Nakładka trójkatna przód zew. R	brak	WY	0.1
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 48
Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2