Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	448107/11/26-9573	Data raportu	02-11-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	30-10-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/101122/26/10/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WVGZZZA1ZPV561257**
Marka, model	VOLKSWAGEN T-Roc 21-25
Typ, wersja	T-ROC 1.5 TSI Life
Numer rejestracyjny	WJ7536M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	112 187 km
Data 1. rej./rok prod.	05-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	28-11-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	beżowy/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu, Boczki drzwi wyłożone materiałem, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cocpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, Dźwignia zmiany biegów w skórze, ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania), Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej w kolorze jasnoszarym, Pewter Matt, Felgi aluminiowe 16 Chester z ogumieniem 215/60, Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica 3-ramienna multifunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja manualna Climatic, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie, Lusterko boczne po stronie pasażera obniżane automatycznie przy włączonym biegu wstecznym, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oparcie tylne kanapy z podłokietnikiem, składane i dzielone, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, podświetlane, Oświetlenie powitalne otoczenia lusterek, Park Assist 3.0 - system automatycznego parkowania, Poduszki kierowcy i pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Poduszki, kurtyny powietrzne przód i tył wraz z bocznymi poduszkami powietrznymi z przodu, Podłoga bagażnika, wyjmowana, regulowana na wysokośæ, Przedni podłokietnik, Przygotowanie do We connect Plus (1 rok) zawiera We Connect, Radio Composition Colour, Relingi dachowe - czarne, Sound Plus - 6 głośników, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System start-stop, system rekuperacji odzyskujacy energie podczas hamowania, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szuflada pod siedzeniem pasażera z przodu, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Tracks 4, Tempomat adaptacyjny - ACC (do210 km/h), Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Zamek centralny z pilotem, Zestaw naprawczy do opon, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Alarm z funkcją dozoru wnętrza, niezależnym zasilaniem i czujnikiem przechyłu, Kamera parkowania - Rear Assist, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lakier uni, kontrastowy Dach, Pakiet IQ. Drive Travel Assist Medium, Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet z 8 calowym ekranem dotykowym, 6 głośników

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, ZIEX ZE310A	215/60 16 95V	3,5 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE310A	215/60 16 95V	3,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, ZIEX ZE310A	215/60 16 95V	3,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE310A	215/60 16 95V	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna rantu błotnika L	rysa/odprysk	WY	0.6
2	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Klamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk	NA	0.2
4	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
5	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38
Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Fotel prz. lew. - Inne 1