Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213066/8/26-3705	Data raportu	31-08-2026
Rzeczoznawca	Arthur Rusik	Data oględzin	31-08-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/79444/26/08/25	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WBA15BZ090N203246**
Marka, model	BMW X3 [G01] 21-24
Typ, wersja	X3 xDrive20d mHEV M Sport s...
Numer rejestracyjny	WD4545R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	87 410 km
Data 1. rej./rok prod.	17-03-2023/2023
Data nast. bad. techn.	17-03-2028
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Active Guard - ostrzeżenie o ryzyku kolizji, Asystent parkowania z kamerą cofania, Asystent uwagi, BMW ID, BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, RDS, wyświetlacz 10.25", wyś. wskaźników 5.1",2xUSB,LTE,Bluetooth, ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive), Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujnik zderzenia, Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dzieæmi, Dynamiczne światła stop, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Emblematy BMW M 50 Years, Felgi aluminiowe 19", Y-spoke 887 M Bicolour, z ogumieniem 245/50, Fotele przednie sportowe, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu, Gniazdo 12V w konsoli przedniej, HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień, Hamulec parkingowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kanapa tylna, z oparciem składanym w proporcji 40:20:40, Kierownica sportowa skórzana typu M, Kierownica wielofunkcyjna, Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Kontroler iDrive, Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne, ciemne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX, Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk, Ochrona pieszych - pasywna, Ogranicznik prędkości, Oznaczenia modelu, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dodatkowych funkcji lusterek(elektrycznie składane,funkcja parkingowa,elektrochromatyczne), Podsufitka M Anthracite, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa, Podłokietnik przedni, Podłokietnik środkowy z tyłu z dwoma uchwytami na napoje, Przycisk Start/Stop, Przycisk ulubionych funkcji, Real Time Traffic Information, Reflektory LED, Relingi dachowe M Shadow Line, Remote 3D View, Remote Services (Usługi zdalne), Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy, Siatka oddzialająca przestrzeń bagażową, System alarmowy sterowany pilotem radiowym, System odzyskiwania energii hamowania, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, Tapicerka perforowana ze skóry ekologicznej Sensatec, Tele Services, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyty na napoje z przodu, Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku, Zawieszenie sportowe M, Zbiornik paliwa powiększony, Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Zestaw wskaźników wielofunkcyjnych na desce rozdzielczej (wyświetlacz kolorowy 12.3"), Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej, Asystent świateł drogowych, Lakier metalizowany, Pakiet Business Class, Pakiet ConnectedDrive Plus, Performance Control, Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami i wzmacniaczem 205W, Adaptacyjne reflektory LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR SUV 4	245/50 19 105V	7,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 4	245/50 19 105V	7,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SUV 4	245/50 19 105V	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV 4	245/50 19 105V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie	NA	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zestaw naprawczy koła



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1