Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219803/7/26-11401	Data raportu	06-07-2026
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/58386/26/06/25	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**MPATFS87JNT010864**
Marka, model	ISUZU D-Max 20-24
Typ, wersja	D-Max 1.9 d DC LS aut
Numer rejestracyjny	PY97225
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1898 ccm/120 kW
Stan licznika	73 807 km
Data 1. rej./rok prod.	26-10-2022/2022
Data nast. bad. techn.	26-10-2027
Nadwozie	PIC 4/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

AA - asystent skupienia kierowcy, ABS, AEB - autonomiczny hamulec bezpieczeństwa, Automatyczne światła mijania/drogowe, BA - wspomaganie hamowania, BSM - monitorowanie martwego pola, Blokada tylnego mechanizmu różnicowego, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu z wizualizacją na wyświetlaczu komputera - tył, E-call - system automatycznego powiadamiania o wypadku, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, ELK - system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu, ESC - system stabilizacji toru jazdy, ESS - ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, FCW - ostrzeganie przed kolizją z przodu, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwi, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, HDC - asystent zjazdu z wzniesienia, HSA - asystent wjazdu na wzniesienie, ISL - inteligentny ogranicznik prędkości, ISOFIX - uchwyty do mocowania fotelika dziecięcego z tyłu, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, Koło zapasowe pełnowymiarowe, LDP - zapobieganie opuszczenia pasa ruchu, LDWS - ostrzeganie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, LKAS - utrzymanie pasa ruchu, Listwy ozdobne wnętrza w kolorze Gun metallic i srebrnym, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, MAM - system łagodzenia nieprawidłowego użycia pedału przyspieszenia, MCB - hamulec pokolizyjny, Ogranicznik pręskości, Poduszka centralna pomiędzy przednimi fotelami, Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtynowe oraz kolan kierowcy, RCTA - monitorowanie ruchu poprzecznego za pojazdem, Radio 2-DIN AM,FM,RDS,DAB,CD,Bluetooth, System Start and Stop, System nagłośnienia medium - 4 głośniki, System oświetlenia follow me home, Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, TA - asystent skrętu, TCS - system kontroli trakcji, Tapicerka tkaninowa, Tempomat adaptacyjny, Tylna kanapa składana oraz dzielona (60/40 - siedzisko), Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzak przedni w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Cover Alu Black Pack, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, GEOLANDAR G015	265/60 18 110H	8,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, GEOLANDAR G015	265/60 18 110H	8,0 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, GEOLANDAR G015	265/60 18 110H	8,0 mm
	lewe	YOKOHAMA, GEOLANDAR G015	265/60 18 110H	8,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]

1	Tapicerki drzwi przód L	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.4
2	Zderzak przód	rysa/odprysk	NA	1
3	Pokrywa tył	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.8
4	Narożnik zderzaka tył L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Narożnik zderzaka tył R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
7	Drzwi tylne L	rysa/odprysk		
8	Próg L	rysa/odprysk		
9	Słupek środkowy L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Błotnik przód R	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie R	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa




Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 55
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 59
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 63
Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 64
Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66
Tapicerka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1