MOTOEXPERT

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-426/2026_GD9H214

Numer szkody / sprawy	SM-426/2026_GD9H214
Nr kalkulacji	9974

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres:	54-202 Wrocław
	ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0134115

Numer rejestracyjny:	GD9H214
Numer nadwozia:	TMBJJ7NE7K0075196
Marka:	SKODA
Model:	Octavia III Kombi 17-20
Typ:	Octavia 2.0 TDI SCR Style DSG
Data pierwszej rejestracji:	14.01.2019
Rok produkcji:	2018

WYCENA

Nr wyceny:	9856
Data wyceny:	10.11.2026
Wycena na dzień:	10.11.2026
Wersja bazy danych:	2026.11
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9974**
Data wyceny	**10.11.2026**
Wycena na dzień	**10.11.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	SM-426/2026_GD9H214

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres	54-202 Wrocław ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0134115 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	GD9H214 / TMBJJ7NE7K0075196
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	14.01.2019 / 94
Rok produkcji	2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	221 330 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	177 800 / 43 530
Lakier	szary metalik
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	SKODA
Model	Octavia III Kombi 17-20
Typ	Octavia 2.0 TDI SCR Style DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.09.2018 - 30.11.2020
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.11)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Korekta na rok produkcji	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Wartość pojazdu (brutto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Chromowane listwy wokół szyb bocznych
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 TRIUS z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Immobilizer
- Kierownica skórzana 3 ramienna
- Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
- Kontrola niezamkniętych drzwi
- Lakier uni
- Lampki boczne w bagażniku (jedna wyjmowana)
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
- Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Przegroda wnęki nadkola z wyjmowaną listwą ograniczającą - prawa i lewa strona bagażnika
- Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
- Szyby przyciemniane (barwione)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka Aero szyby tylnej
- Wyświetlacz Maxi-DOT
- XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

	Zakup
• Bluetooth Plus z obsługą głosową dla nawig. (połączenie z anteną zewn., Wi-Fi, Phone box, ładowarka) (V)	PLN
• Koło zapasowe dojazdowe, stalowe (V)	PLN
• Lakier metalik (V)	PLN
• Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej (V)	PLN
• Pakiet amazing (V)	PLN

- □ Auto light assist - funkcja automatycznego włączania i zmiany świateł
- □ Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami
- □ Light and rain assist
- □ Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
- □ Ogrzewanie przednich foteli
- □ Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów

● System nawigacji satelitarnej Amundsen (mapa Europy, gniazdo SD, USB, AUX, 8 cali, Smart Link+) (V)	PLN

SUMA	**PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	**Zakup**
● Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN

SUMA	**PLN**

OPONY — Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), NEXEN, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), NEXEN, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), NEXEN, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 225/45R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- układ zawieszenia - stwierdzono stuki podczas pracy w czasie próby ruchowej,
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- błotnik przedni lewy - zarysowany,

- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- próg prawy - zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni - zarysowanie, punktowe odpryski,
- zderzak tylny - listwa dolna wyłamana z zamocowań.

WYPOSAŻENIE:
Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


GD 9H21A


CAR ARENA
GD 9H214


ŠKODA
GD 9H214


GD 9H214
OCTAVIA







AIRBAG
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Sygnalizacja przy parkowaniu




1/min x 100
Wysiadaj tylko, gdy dźwignia w położeniu P. Udaj się do serwisu.
km
221330
km/h
1/2
1/1


ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0318
TMBJJ7NE7K0075196
1984kg
3584kg
1-1040kg
2-980kg
DFFA
0,5


TMBJJ7NE7K0075196






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
14:30
Witaj w SmartLink. Połącz urządzenie za pomocą przewodu USB.
MAP
APP
CAR
MENU
20.5
20.5
DSG


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Sygnalizacja przy parkowaniu
Kontroluj drogę
APP
CAR
MENU
20.5
20.5








INSTRUKCJA OBSŁUGI


SOS
112








AIRBAG

























225/45R17


225/45R17



















ŠKODA
PL
GD 9H214





