EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-416/2026_Z9ZABA

Numer szkody / sprawy	SM-416/2026_Z9ZABA
Nr kalkulacji	9932

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	Walewski Andrzej
Nr licencji	35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres:	54-202 Wrocław
	ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0151517

Numer rejestracyjny:	Z9ZABA
Numer nadwozia:	ZFA25000002V64211
Marka:	FIAT
Model:	Ducato Maxi MultiJet3 Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t 21-24
Typ:	Ducato Maxi MJ L4H2
Data pierwszej rejestracji:	29.09.2022
Rok produkcji:	2022

WYCENA

Nr wyceny:	9814
Data wyceny:	26.10.2026
Wycena na dzień:	26.10.2026
Wersja bazy danych:	2026.10
Wartość:	

MOTOEXPERT

Numer wyceny	**9932**
Data wyceny	**26.10.2026**
Wycena na dzień	**26.10.2026**
Numer licencji / użytkownik	**35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy	SM-416/2026_Z9ZABA

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko	Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres	54-202 Wrocław ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0151517 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	Z9ZABA / ZFA25000002V64211
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.09.2022 / 49
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	263 176 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	164 500 / 98 676
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	FIAT
Model	Ducato Maxi MultiJet3 Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t 21-24
Typ	Ducato Maxi MJ L4H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.07.2021 - 31.10.2022
Pojemność silnika (ccm)	2184
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 180 / 1 320
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYCENA POJAZDU

	Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2026.10)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość pojazdu (brutto)	**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Drzwi tylne bez szyby
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem
- Fotel pasażera dwumiejscowy
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Przegroda stała bez szyby
- Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

	Zakup
• Deska rozdzielcza Techno (V)	PLN
• Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni (V)	PLN
• Kamera cofania (V)	PLN
• Klimatyzacja automatyczna (V)	PLN
• Listwy boczne w przedziale ładunkowym do wysokości pasów (V)	PLN
• Listwy plastikowe ochronne na przednich nadkolach (V)	PLN
• Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane (V)	PLN
• Ładowarka do smartfona, bezprzewodowa (V)	PLN
• Oświetlenie obrysowe (V)	PLN
• Półka pod sufitem (V)	PLN
• Radio 7" z bluetooth, dab, carplay, android auto (V)	PLN
• System bezkluczykowego dostępu (V)	PLN
• Szyba przednia podgrzewana (V)	PLN
• Światła do jazdy dziennej LED (V)	PLN
• Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami - wzmocnione (V)	PLN
SUMA	**PLN**

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

	Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN
SUMA	**PLN**

OPONY

		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 215/75R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	88	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 1, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 215/75R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	88	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 1 (lewa), ZETEEX, 215/75R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	77	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
Oś 2, Opona 2 (prawa), ZETEEX, 215/75R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	77	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		**PLN**
SUMA		**PLN**

NOTATKI

Notatka do wyceny:
Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:
Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:
Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- drzwi przesuwne prawe - wgniecenie,
- poszycie boku lewego - wgniecenie, zarysowane,
- poszycie boku prawego - wgniecenie, zarysowane, ubytki powłoki lakierowej, listwy ochronne porysowane,
- próg lewy - wgniecenie, zarysowany, korozja.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- lampa zespolona tylna lewa - klosz pęknięty.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:
- fotel kierowcy - wytarty.

WYPOSAŻENIE:
Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono trzy kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:
1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w ninzych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem

i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*


FIAT
Z9 ZABA


FIAT
Z9 ZABA


Z9 ZABA


Z9 ZABA








ZFA25000
02V052711


CORSO G.AGNELLI 200
10135 TORINO - ITALY
FCA ITALY S.P.A.
ZFA250000*G2V64211*
3500 KG KG
6500 KG KG
1- 2100 KG
2- 2400 KG
MOTORE 46349131
VERSIONE 250DTNFC HELSK
MADE IN ITALY 0,50


Tachometr
Drzwi otwarte
263176 km
km/h
RPM
x1000


FIAT
FIAT






FIAT


Witamy Żaba
Media
Telefon
Pojazd
Aplikacje
FM
DAB
88.40 MHz
Przeboje
19.5°
AUTO
MAX A/C
A/C
OFF


FIAT


ZFA250000
02V64211

































FIAT






PL
Z9 ZABA


















ZL9 ZABA




DUCATO
MAXI
7ABA




FIAT


FIAT






PL
Z9


Z9 ZABA