Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	13796/9/26-15201	Data raportu	25-09-2026
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	23-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/86076/26/09/14	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**SJNFFAJ11U2977647**
Marka, model	NISSAN Qashqai 17-21
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T N-Connect...
Numer rejestracyjny	WD4536P
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/116 kW
Stan licznika	86 576 km
Data 1. rej./rok prod.	22-04-2021/2021
Data nast. bad. techn.	14-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Gniazdo USB z tyłu, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Immobilizer, Inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB), Inteligentny system kamer 360, Inteligentny system ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), Inteligentny system wspomagania hamowania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Koło zapasowe - dojazdowe, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Radio CD/MP3/AUX/USB/iPod, Radio z tunerem DAB, Relingi dachowe, System Start/Stop, System aktywnej kontroli zawieszenia, System audio z 6 głośnikami, System inteligentnego kluczyka, System multimedialny z 7 calowym dotykowym ekranem Android Auto/Apple CarPlay, System nawigacji satelitarnej z usługą Traffic, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyberdach panoramiczny, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40), Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz TFT 5 zintegrowany z zestawem wskaźników, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Fotele przednie z funkcja podgrzewania, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	215/55 18 99V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	215/55 18 99V	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY4	215/55 18 99V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY4	215/55 18 99V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi tylne prawe	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Błotnik przedni prawy	150 - 300
3	Drzwi przednie prawe	150 - 300
4	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 500
2	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	WY	0.5
3	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	WY	
4	Pokrywa ozdobna koła przód L	brak	WY	0.2
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1.5
6	Pokrywa tylna	odpryski lakieru	NA	
7	Oświetlenie wew. przód	nieoryginalna naklejka	NA	
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1



Fot. 48
Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Podsufitka - Inne 1