Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	14511/11/26-15201	Data raportu	09-11-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	06-11-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/100866/26/10/20	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**SADFA2BN5L1Z77620**
Marka, model	JAGUAR E-Pace 17-20
Typ, wersja	E-Pace 2.0 i4D AWD S aut
Numer rejestracyjny	WD7414N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/110 kW
Stan licznika	52 127 km
Data 1. rej./rok prod.	21-08-2020/2019
Data nast. bad. techn.	13-08-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Alarm perymetryczny, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist), Czujniki parkowania przód i tył, Dach standardowy, Dach w kolorze nadwozia, Efektywny napęd na 4 koła (Effective Driveline), Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, wzór 9008, Gniazdka 12V: 4 sztuki oraz 2x USB z przodu, Grill przedni w kolorze czarnym połyskującym z chromowaną obwódką, Gwarancja standardowa, Hak(i) mocujace w przestrzeni bagażowej, Hamulec postojowy, elektryczny, Immobilizer, Kamera parkowania, tył, Kanapa tylna składana 60:40, Kierownica skórzana, Klapa bagażnika otwierana i zamykana manualnie, Klimatyzacja autmoatyczna dwustrefowa, Koło zapasowe dojazdowe - stalowe, Końcówki układu wydechowego ukryte, Lampy przednie LED ze światłami obrysowymi LED, Lusterka boczne el. reg./składane/ogrzewane/elektrochromatyczne/kierunkowskazy/doświet. podłoża, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mocowanie ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładki progowe, metalowe z napisem Jaguar, Nawiewy kpowietrza dla drugiego rzędu siedzeń, Obramówki szyb bocznych w kolorze Satin Chrome, Opony letnie, Oświetlenie w bagażniku, Oświetlenie wnętrza, Podsufitka Morzine w kolorze Light Oyster, Poduszki powietrzne - przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe boczne, Podłokietnik między tylnymi siedzeniami wraz ze schwokiem, Pro Services i Wi-Fi hotspot, Radio AM/FM, Remote, Roleta bagażnika, Spersonalizowane ustawienia, Sterowanie głosowe niektórymi funkcjami nawigacji, audio i Bluetooth (Voice Control), System All Surface Progress Control (ASPC), System Touch Pro, System awaryjnego hamowania AEB, System dynamicznej kontroli stabilności DSC, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorujący zmęczenie kierowcy, System nagłośnienia, System nawigacji Pro, System przeniesienia momentu obrotowego przez dohamowywanie kół bez przyczepności, System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, System wspomagający utrzymanie pasa ruchu, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Tapicerka skórzana (siedzenia Ebony i wnętrze Ebony), Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner cyfrowy DAB, Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki, Wloty powietrza boczne chromowane, Wycieraczki szyby przedniej automatyczne, z czujnikiem deszczu, Wykończenie dolnej bocznej części nadwozia w kolorze czarnym, Wyświetlacz dotykowy Pro 10, Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Zawieszenie pasywne, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem TFT, Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 reg. elektrycznie) podgrzewane, Klapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie, Lakier metalik, Tapicerka skórzana (siedzenia Light Oyster i wnętrze Lunar/Light Oyster)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, WINTER SCORPION 2	235/60 18 107V	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER SCORPION 2	235/60 18 107V	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, WINTER SCORPION	235/60 18 107V	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER SCORPION	235/60 18 107V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 500
2	Drzwi przednie prawe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza boczna R	inne	NA	0.1
2	Listwa ochronna ściany bocznej L	inne	NA	0.1
3	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
7	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
8	Błotnik tylny kpl. L	wgniecenie		
9	Błotnik tylny kpl. R	zarysowanie, wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40
Krata zderzaka prz. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Zderzak przedni cz P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1




Fot. 48
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3




Fot. 52
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 55
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56
Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 58
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64
Listwa krawędzi błotnika tyl L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Listwa krawędzi błotnika tyl L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66
Listwa krawędzi błotnika tyl L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 67
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1