Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	220288/9/26-11401	Data raportu	04-09-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-09-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/69164/26/07/24	Miejsce oględzin	Giełdowa 4, 52-438 Wrocław

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**JMZKF6WEA90356633**
Marka, model	MAZDA CX-5 21-25
Typ, wersja	CX-5 2.0 Center-Line Plus 2W...
Numer rejestracyjny	WD8305R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/121 kW
Stan licznika	67 959 km
Data 1. rej./rok prod.	18-07-2023/2023
Data nast. bad. techn.	18-07-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Bluetooth, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód i tył, Dostęp bezkluczykowy, EBA - system wspomagania hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65, Fotel kierowcy i pasażera z przodu z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie podgrzewane, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Autohold, Immobilizer, Kamera cofania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica podgrzewana, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Komputer pokładowy, Kurtyny powietrzne, Lakier uni, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO, Lusterka boczne w kolorze nadwozia z kierunkowskazami, Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nawiew na tylny rząd siedzeń, Oparcie tylnej kanapy z regulowanym kątem nachylenia, Oświetlenie schowka przed pasażerem LED, Oświetlenie wewnętrzne LED, Podsufitka ciemna, Podsufitka jasna, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne przednie, Podłoga bagażnika standardowa, Porty USB-C szt.4, Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca i opuszczająca się wraz z tylną klapą), System audio (6 głośników), System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC), System i-stop (system automatycznie wyłączający silnik podczas postoju), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA), System multimedialny HMI (Human Machine Interface), System nawigacji Mazda i Apple CarPlay, System rozrywki i łączności - MZD Connect, System składania siedzeń Karakuri, System wspomagający awaryjne hamowanie przy jezdzie do przodu (SCBS), System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS), Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane, TCS - system kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tryb jazdy: SPORT, Tuner radia cyfrowego, Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Wyświetlacz centralny 10.25 cali ze sterowaniem dotykowym, Zamek centralny z pilotem, Zegary analogowe standardowe, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V, Światła LED do jazdy dziennej, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, MULTISEASON	225/65 17 102H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, MULTISEASON	225/65 17 102H	6,0 mm
tylna	prawe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	225/65 17 102H	5,0 mm
	lewe	DĘBICA, NAVIGATOR 3	225/65 17 102H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]

1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
3	Próg/Słupek środkowy (B) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
4	Nakładka zderzaka tylnego, góra	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
7	Boczek tapicerski drzwi kpl. L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Książka serwisowa – dane



Fot. 34
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Kluczyki



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 42

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1