Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11768/6/26-15201	Data raportu	10-06-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	19-05-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/40380/26/05/08	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**VXKFCYHZ2R1021777**
Marka, model	OPEL Astra VI Sports Tourer 2...
Typ, wersja	Astra VI 1.5 CDTI GS S&S aut
Numer rejestracyjny	WD8632T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/96 kW
Stan licznika	57 741 km
Data 1. rej./rok prod.	29-04-2024/2024
Data nast. bad. techn.	29-04-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

2 składane kluczyki z pilotem, Asystent świateł drogowych, Czujnik deszczu, Dach w kolorze czarnym Karbon, Elementy ozdobne drzwi przednich: tapicerka Greta, Felgi aluminiowe 17", Admiral, diamentowy szlif, czarne wnętrze, z ogumieniem Michelin 225/45, Fotel kierowcy AGR z regul. dł. siedziska oraz elektr. regulacją pochylenia i podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z 6-kierunkową regulacją, Fotele przednie podgrzewane, Gniazdko 12V z przodu i z tyłu, Gniazdo USB do ładowania 1 z przodu i 1 na środku, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kanapa tylna dzielona w proporcji 40:20:40, podłokietnik tylny, Klimatyzacja dwustrefowa sterowana elektronicznie, z filtrem przeciwpyłkowym/zapachowym, Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem zamykanym roletą, Koło kierownicy podgrzewane, Koło kierownicy pokryte skórą perforowaną, ścięte u dołu, Lakier metaliczny, Czerwony Kardio, Listwa wzdłuż okien bocznych, czarna matowa, Lusterka boczne elektrycznie składane, sterowane i podgrzewane, z pamięcią ustawień, Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, bezramkowe, Nakładki na pedały aluminiowe, Ostrzeganie przed kolizją czołową z automatycznym hamowaniem awaryjnym, wykrywaniem pieszych, Otwór na długie przedmioty, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, poduszki boczne i kurtynowe w obu rzędach, Podłoga bagażnika ruchoma z 2 siatkami, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Radio, 7 kolorów podświetlenia, 2xUSB, Bluetooth, projekcja telefonu, OpelConnect, Reflektory EcoLED, Reflektory przeciwmgielne, Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System parkowania zaawansowany z panoramiczną kamerą 360 Intelli-Vision oraz czujnikami parkowania, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby przyciemniane tylna i tylne boczne, Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Greta, ciemnoszara, Tempomat adaptacyjny Stop&Go z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, Układ automatycznego hamowania w razie wypadku, Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z funkcją dostosowania prędkości, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z ABS i Traction Control oraz wsp. ruszania na pochyłościach HSA, Układ utrzymania w pasie ruchu, Wspomaganie ruszania pod górę, Wyświetlacz Pure Panel PRO 10", Zamek centralny, Zestaw naprawczy do opon, Światła automatycznie sterowane z czujnikiem oświetlenia (tunelowym), Światła tylne w technologii LED, Lakier metaliczny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMARCY	225/45 17 94V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMARCY	225/45 17 94V	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMARCY	225/45 17 94V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMARCY	225/45 17 94V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje




Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2