Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	11889/6/26-15201	Data raportu	14-06-2026
Rzeczoznawcy	Grzegorz Janulewicz (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	02-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/48194/26/05/25	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**WVGZZZA1ZPV730923**
Marka, model	VOLKSWAGEN T-Roc 21-25
Typ, wersja	T-ROC 1.5 TSI Life DSG
Numer rejestracyjny	WD8923R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/110 kW
Stan licznika	60 900 km
Data 1. rej./rok prod.	04-08-2023/2023
Data nast. bad. techn.	04-08-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Digital Cocpit - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Dźwignia zmiany biegów w skórze, Felgi aluminiowe 16 Chester z ogumieniem 215/60, Fotele kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, Gwarancja 2 lata, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Instalacja telefoniczna Bluetooth, Kierownica multifunkcyjna skórzana z funkcją Tiptronic, Klimatyzacja manualna Climatic, Lakier uni, Lampy LED Basic z przodu, światła do jazdy dziennej LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie, Lusterka boczne, asferyczne kierowcy, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oparcie tylne kanapy z podłokietnikiem, składane i dzielone, Oświetlenie powitalne otoczenia lusterek, Poduszki kierowcy i pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera, Poduszki, kurtyny powietrzne przód i tył wraz z bocznymi poduszkami powietrznymi z przodu, Podłoga bagażnika, wyjmowana, regulowana na wysokośæ, Przedni podłokietnik, Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus, Radio Composition Colour, Relingi dachowe - czarne, Sound Plus - 6 głośników, System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy, System Light Assist - automatyczne światła drogowe, System Park Assist + czujniki parkowania z przodu i tyłu, System start-stop, system rekuperacji odzyskujacy energie podczas hamowania, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Systemy bezpieczeństwa, ESP, ASR, ABS, EDL, EDTC, stabilizacja przyczepy, Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył, Tapicerka materiałowa Tracks 4, Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC (do210 km/h), Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Zamek centralny z pilotem, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home, Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Kierownica multifunkcyjna skórzana, ogrzewana z łopatkami zmiany biegów, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lakier metalik, Pakiet Comfort, Pakiet siedzenia komfortowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, ZIEX ZE914A	215/60 16 95V	6,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE914A	215/60 16 95V	6,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, ZIEX ZE914A	215/60 16 95V	6,0 mm
	lewe	FALKEN, ZIEX ZE914A	215/60 16 95V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	odpryski lakieru		
2	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
3	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
6	Nakładka zderzaka tylnego, góra	odpryski lakieru		
7	Błotnik tylny R	zarysowanie		
8	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Dowód rej. str. 2



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Kluczyki




Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 40
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Zderzak - Rysa/odprysk 1




Fot. 48
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52
Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2




Fot. 58
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 60
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1