Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	219718/6/26-11401	Data raportu	30-06-2026
Rzeczoznawcy	Paweł Laskowski (WSP) O/Leszno mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-06-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/55772/26/06/17	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	**VXEYDCPFCRG021025**
Marka, model	OPEL Movano Heavy CDTI Eu...
Typ, wersja	Movano Heavy CDTI L3H2
Numer rejestracyjny	ZS624TH
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	98 703 km
Data 1. rej./rok prod.	20-06-2024/2024
Data nast. bad. techn.	20-06-2027
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania, Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna, Felgi stalowe 16 z ogumieniem letnim 215/75, Fotel kierowcy z reg. w 6 kierunkach z reg. podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szufladą pod spodem, Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów, Immobilizer, Klimatyzacja sterowana ręcznie, klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy regulowana przód-tył, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Oświetlenie przedziału ładunkowego, Poduszka powietrzna kierowcy, przednia, Przegroda kabiny pełna, oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego, Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane, podłokietnik, składane oparcie środkowe tworzące stolik, System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS, System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomagania ruszania na pochyłościach, Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy., Tapicerka tekstylna Darko, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do zabezpieczania ładunku, Zagłówki komfortowe foteli przednich, Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu), Zbiornik paliwa 90 litrów, Zderzak przedni, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Drzwi tylne nieprzeszklone otwierane pod kątem do 270 stopni, Koło zapasowe pełnowymiarowe z podnośnikiem, Pakiet bezpieczeństwa City, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	AUSTONE, SP902	215/75 16 116114N	4,4 mm
	lewe	AUSTONE, SP902	215/75 16 116114N	4,5 mm
tylna	prawe	TRACMAX, ALLSEASON	215/75 16 113111S	6,2 mm
	lewe	TRACMAX, ALLSEASON	215/75 16 113111S	6,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.9
2	Uszczelka, góra drzwi/klapy L	rozerwanie	WY	0.1

3	Kpl. kleju szyby czołowej		WY	
4	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Osłona silnika boczna L	nietrwały montaż	NA	0.3
6	Osłona silnika boczna R	nietrwały montaż	NA	0.3
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.5
9	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.8
10	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie, ślady korozji	NA	3
11	Rama drzwi L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
12	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
13	Rama drzwi R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
14	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
15	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
16	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
17	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
18	Dach kabiny R	rysa/odprysk		
19	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
20	Szyba barwiona drzwi przednich L	zarysowanie		
21	Lusterko zewn.sterow.elektr. L	zarysowanie		
22	Listwa ochronna drzwi tylnych R	zarysowanie		
23	Zderzak, środek	zarysowanie		
24	Zderzak, róg R	zarysowanie		
25	Listwa ochronna,przed.błotnika tyl. R	zarysowanie		
26	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie		
27	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk		
28	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk		
29	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
30	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
31	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu przód




Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa




Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



KOPIA Numer UG 0056/2024 Numer Underwritera/Underwriter No.: 000708

UBEZPIECZAJĄCY / POLICYHOLDER
PKO MASTERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Polanki 4, 80-308 Gdańsk, NIP: 9570753221
UBEZPIECZONY / INSURED
PKO MASTERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA, Polanki 4, 80-308 Gdańsk, REGON: 191888626
KORZYSTAJĄCY / VEHICLE USER
GRIMP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Generała Jarosława Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra, REGON: 081067811

UBEZPIECZONY POJAZD / VEHICLE INSURED
MARKA: OPEL
MODEL: MOVANO
TYP: Movano Heavy CDTI L3H2 Furgon, wysoki dach 165KM 3500Kg 4035Wb (2022-)
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY LICZBA MIEJSC: 3
DATA I REJESTRACJI: 20.06.2024 NR REJ: ZS624TH
ROK PRODUKCJI: 2024 VIN: VXEYDCPFCRG021025
POJEMNOŚĆ [cm³]: 2 179
ŁADOWNOŚĆ [kg]: 1 450
RODZAJ:
WYKORZYSTANIE POJAZDU: przedmiot leasingu


Okres ubezpieczenia/Period of insurance 20.06.2026 00:00 - 19.06.2027 24:00

UBEZPIECZONE RYZYKA / RISKS INSURED

ZAKRES UBEZPIECZENIA / SCOPE OF COVER	SUMA UBEZPIECZENIA / SUM INSURED	SKŁADKA / PREMIUM
OC	35 898 000,00 zł	12 748,00 zł
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 22 maja 2003 o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		
AC	94 184,55 zł	14 220,00 zł
Rodzaj sumy ubezpieczenia	netto	
Udział własny	0 PLN	
Franszyza integralna	500 PLN	
System likwidacji	serwisowy	
Konsumpcja sumy ubezpieczenia	nie ulega konsumpcji	
PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dla Klienta Korporacyjnego nr AB-AC-01/25 z dnia 1.04.2025 r.		
KR	94 184,55 zł	56,00 zł
PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Kompleksowego Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dla Klienta Korporacyjnego nr AB-AC-01/25 z dnia 1.04.2025 r.		
NNW	10 000,00 zł	60,00 zł
PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów nr AB-NNWK-01/25 z dnia 1.04.2025 r.		
HESTIA CAR ASSISTANCE - WARIANT KOMFORTOWY	20 000,00 zł	700,00 zł
PODSTAWA PRAWNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Korporacyjnych nr AB-HCA-01/25 z dnia 1.04.2025 r.		
	SKŁADKA / PREMIUM	27 784,00

PŁATNOŚĆ SKŁADKI
Składka płatna przelewem na rachunek bankowy numer: 68 1020 1026 0000 1502 0461 3750, w tytule przelewu należy wpisać nr polisy 480014946549.
Płatności należy dokonać zgodnie z poniższym harmonogramem (termin płatności/kwota):
[illegible] / 27 784,00 zł

Fot. 35
OC



Fot. 36
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 40

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 44
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Błotnik przedni P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 52
Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56
Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57
Listwa drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58
Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59
Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60
Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62
Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63
Próg P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64
Próg P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65
Próg P - Inne 2




Fot. 66
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 68
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 72

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 74

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75
Listwa krawędzi błotnika tyl P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76
Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Słupek tylny prawy - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Uszczelka szyby tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79
Uszczelka szyby tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 80
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81
Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 82
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 84
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 2



Fot. 88

Zderzak tylny cz P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89
Listwy dachu praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 90
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2




Fot. 92

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 94
Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 96
Felga tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 98
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 99
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 100
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 102
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 104
Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105
Próg L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 106
Szyba boczna przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 108

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109
Felga przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 110
Reflektor L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 112
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 114
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115
Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2



Fot. 116
Wykładzina podłogi - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117
Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 118
Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119
Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1



Fot. 120
Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 121
Drzwi tyłu lewe() - Rysa/odprysk 3



Fot. 122
Drzwi tyłu lewe - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 123
Drzwi tyłu lewe - Inne 2



Fot. 124
Drzwi tyłu lewe() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 125

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 126


Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 127

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



Fot. 128

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 129

Drzwi tyłu prawe() - Rysa/odprysk 3



Fot. 130

Drzwi tyłu prawe - Pękniecie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 131
Drzwi tyłu prawe - Inne 1



Fot. 132
Drzwi tyłu prawe - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 133
Drzwi tyłu prawe() - Inne 3



Fot. 134
Podłoga - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 135
Podłoga - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 136
Podłoga - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 137
Podłoga - Rysa/odprysk 2



Fot. 138
Podłoga() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 139
Ściana lewa - Rysa/odprysk 1



Fot. 140
Ściana lewa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 141
Ściana lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 142
Ściana lewa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 143
Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 144
Ściana prawa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 145
Ściana prawa - Rysa/odprysk 2



Fot. 146
Ściana prawa() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 147
Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 148
Ściana tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 149
Ściana tylna - Rysa/odprysk 2



Fot. 150
Ściana tylna() - Rysa/odprysk 3