Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	12950/8/26-15201	Data raportu	07-08-2026
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	30-07-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/68689/26/07/23	Miejsce oględzin	MM CARS ZWROTY, GIEŁDOWA 4, 52-...

Dane pojazdu



Numer identyfikacyjny (VIN)	**TMBER6PJ3P4083519**
Marka, model	SKODA Fabia IV Hatchback 21-
Typ, wersja	Fabia 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	DW2VX54
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/81 kW
Stan licznika	104 193 km
Data 1. rej./rok prod.	19-07-2023/2023
Data nast. bad. techn.	17-07-2028
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna

Wyposażenie pojazdu

4 głośniki, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Bluetooth, Care Connect - 1 rok, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST, DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 CALISTO AERO z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania z Pedestrian Monitor, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, HHC - wspomaganie ruszania pod górę, Hamulce tarczowe z tyłu, Immobilizer, Kierownica 2-ramienna, wielofunkcyjna z tworzywa sztucznego, Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszeń na butelkę 1,5 l w drzwiach przednich i 0,5 l w drzwiach tylnych, Klamki w kolorze nadwozia, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Kurtyny powietrzne, LIGHT AND RAIN ASSIST z Coming/Leaving Home, Tunnel Light, Lakier uni, Lampki do czytania - przód, Lampy przednie LED Basic, Lane Assist - asystent pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogranicznik prędkości, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu, Parasolka w drzwiach kierowcy, Podpowiedź zmiany biegu, Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu, Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, Półka nad częścią bagażową, Radio Bolero (ekran 8 cali, 2xUSB-C), Ramka grilla chromowana, SKODA Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu, Schowek na okulary, Schowek przed pasażerem z przodu, Skrobaczka do szyb, SmartLink, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start-Stop, Tapicerka materiałowa Kota, Tempomat, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego- przód, Uchwyty na kwity parkingowe, Uchwyty składane w podsufitce - 4, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wycieraczka szyby tylnej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Lampy tylne LED, Pakiet Comfort

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	185/65 15 88H	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFFICIENT GRIP PERFORMANCE	185/65 15 88H	4,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECOWING ES31	185/65 15 88H	5,0 mm
	lewe	KUMHO, ECOWING ES31	185/65 15 88H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie, wgniecenie	NA	1.5
2	Błotnik przedni L	wgniecenie	NA	1.5
3	Dach	odpryski lakieru	NA	
4	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
6	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
7	Deska rozdzielcza	zarysowanie		
8	Nakładka wew.pasa tylnego	zarysowanie		
9	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
10	Nakładka pokrywy/drzwi tylnych dolnych	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 52
Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 54
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2